

# 操作手順書 (報告アプリケーション)

東京都防災・建築まちづくりセンター

|        |                        |
|--------|------------------------|
| システム名称 | 特定建築物及び防火設備の定期報告受付システム |
| 公開日    | 2026年3月                |
| 版      | 1.00                   |

# 目次

|    |                 |     |
|----|-----------------|-----|
| 1. | 特定建築物定期調査報告作成手順 | 3   |
| 2. | 防火設備定期検査報告作成手順  | 52  |
| 3. | 図面・関係写真アップロード手順 | 82  |
| 4. | 報告書提出手順         | 92  |
| 5. | 報告書削除・取下げ手順     | 95  |
| 6. | 報告書修正依頼対応手順     | 102 |

# 特定建築物定期調査報告 作成手順

## 受付トップ画面

定期調査報告  
インターネット受付システム

電子報告に関するお問い合わせ  
特定建築物定期調査報告 ☎ 03-5989-1929  
防火設備定期検査報告 ☎ 03-5989-1937  
(土日、祝祭日を除く 9:00~17:30)

### 受付トップ 画面

定期報告受付システムの利用者登録

利用者登録はこちら

定期報告書作成マイページ

「マイページはこちら」ボタンをクリックしてください。

マイページはこちら

公益財団法人  
東京都防災・建築まちづくりセンター  
〒160-8353  
東京都新宿区西新宿7-7-30 小田急西新宿O-PLACE 2F・3F



## ログイン画面

定期調査報告  
インターネット受付システム

電子報告に関するお問い合わせ  
特定建築物定期調査報告 ☎ 03-5989-1929  
防火設備定期検査報告 ☎ 03-5989-1937  
(土日、祝祭日を除く 9:00~17:30)

### ログイン 画面

利用者登録完了通知メールに記載されている「ユーザーID」及び  
利用者登録の際に設定した「パスワード」を入力してください。

|           |  |
|-----------|--|
| ユーザーID    | <input type="text" value="2300000999"/>        |
| パスワード     | <input type="password" value="*****"/>         |
| 登録メールアドレス | <input type="text" value="*****@*****.*****"/> |

登録済みのユーザーID、パスワード、  
メールアドレスを入力してください。

パスワードをお忘れの方はこちら

ユーザーIDをお忘れの方はこちら

< 戻る

ログイン >

「ログイン」ボタンをクリックしてください。

公益財団法人  
東京都防災・建築まちづくりセンター  
〒160-8353  
東京都新宿区西新宿7-7-30 小田急西新宿O-PLACE 2F・3F



※ワンタイムパスワード入力等は省略  
詳細は操作手順書(マイページ機能)を参照

# マイページトップ画面

## ・ 報告書を新規で作成する場合

定期調査報告

インターネット受付システム

電子報告に関するお問い合わせ

特定建築物定期調査報告 ☎ 03-5989-1929

防火設備定期検査報告 ☎ 03-5989-1937

(土日、祝祭日を除く 9:00~17:30)

### マイページトップ 画面

**特定建築物定期調査報告**

<新たに報告書を作成する場合>  
「報告書を新規で作成する」ボタンから進んでください。

<作成中、提出済の報告書を閲覧・編集する場合>  
「作成報告書一覧」から、対象となる建物の行で処理を選択してください。  
【作成、提出、削除、取下申請をしたい】  
各建物の「メニューへ」のリンクをクリックしてください（報告書の進捗状況が「取下申請中」、「受付済み」のときは、閲覧、編集はできない為「メニューへ」のリンクはありません）。  
【Excelファイルで確認したい】  
「Excel」のリンクをクリックしてください。

**報告書を新規で作成する**

**防火設備定期検査報告**

<新たに報告書を作成する場合>  
「報告書を新規で作成する」ボタンから進んでください。

<作成中、提出済の報告書を閲覧・編集する場合>  
「作成報告書一覧」から、対象となる建物の行で処理を選択してください。  
【作成、提出、削除、取下申請をしたい】  
各建物の「メニューへ」のリンクをクリックしてください（報告書の進捗状況が「取下申請中」、「受付済み」のときは、閲覧、編集はできない為「メニューへ」のリンクはありません）。  
【Excelファイルで確認したい】  
「Excel」のリンクをクリックしてください。

**報告書を新規で作成する**

“特定建築物定期調査報告”側の  
「報告書を新規で作成する」ボタンをクリックしてください。  
定期報告書編集 第一面(特建)画面へ移動します。

**利用者/請求書情報登録**

### 作成報告書一覧

| 種別 | 整理番号 | 建物名称 | 進捗状況 | 受付(取下)日 | プレビュー | 作成・提出 |
|----|------|------|------|---------|-------|-------|
|    |      |      |      |         |       |       |

**ログアウト**

公益財団法人  
東京都防災・建築まちづくりセンター  
〒160-8353  
東京都新宿区西新宿7-7-30 小田急西新宿O-PLACE 2F・3F



# 定期報告書編集画面 第一面

特定建築物定期調査報告  
インターネット受付システム

電子報告に関するお問い合わせ  
特定建築物定期調査報告 ☎ 03-5989-1929  
防火設備定期検査報告 ☎ 03-5989-1937  
(土日、祝祭日を除く 9:00~17:30)

## 定期報告書編集 画面

各項目を入力する枠内は  
スクロール可能です。

|        |                                     |  |                           |                      |   |                             |
|--------|-------------------------------------|--|---------------------------|----------------------|---|-----------------------------|
| 第一面    | 整理番号                                | <input type="text"/>                               | —                         | <input type="text"/> | — | <input type="text"/>        |
| 第二面    | 報告者氏名                               | <input type="text"/>                               |                           |                      |   |                             |
| 第三面    | 1 所有者                               |  |                           |                      |   |                             |
| 第四面    | 氏名 (フリガナ)                           | <input type="text"/>                               |                           |                      |   |                             |
| 調査結果表① | 氏名                                  | 氏名 1 <input type="text"/>                          | 氏名 2 <input type="text"/> |                      |   |                             |
| 調査結果表② | 郵便番号                                | 郵便番号検索は <a href="#">こちら</a>                        |                           |                      |   |                             |
| 調査結果表③ |                                     | <input type="text"/> — <input type="text"/> (半角数字) |                           |                      |   |                             |
| 調査結果表④ | 住所変換 郵便番号から自動入力できます。                |  |                           |                      |   |                             |
| 調査結果表⑤ | 住所                                  | <input type="text"/>                               |                           |                      |   |                             |
| 調査結果表⑥ | 電話番号                                | <input type="text"/>                               | —                         | <input type="text"/> | — | <input type="text"/> (半角数字) |
| 図面     | <input type="checkbox"/> 所有者と管理者が同じ |  |                           |                      |   |                             |
| 関係写真   |                                     |  |                           |                      |   | <a href="#">所有者を追加する</a>    |
| 閲覧画面へ  | 2 管理者                               |  |                           |                      |   |                             |
| 保存する   | 氏名 (フリガナ)                           | <input type="text"/>                               |                           |                      |   |                             |
| トップへ   | 氏名                                  | 氏名 1 <input type="text"/>                          | 氏名 2 <input type="text"/> |                      |   |                             |

公益財団法人  
東京都防災・建築まちづくりセンター  
〒160-8353  
東京都新宿区西新宿7-7-30 小田急西新宿O-PLACE 2F・3F



特定建築物定期調査報告  
インターネット受付システム

電子報告に関するお問い合わせ  
特定建築物定期調査報告 ☎ 03-5989-1929  
防火設備定期検査報告 ☎ 03-5989-1937  
(土日、祝祭日を除く 9:00~17:30)

## 定期報告書編集 画面

最終遷移時刻 : 11:06:03

|        |                                     |   |                                      |                                 |   |                                   |
|--------|-------------------------------------|---|--------------------------------------|---------------------------------|---|-----------------------------------|
| 第一面    | 整理番号                                | <input type="text" value="001"/>  | —                                    | <input type="text" value="11"/> | — | <input type="text" value="0001"/> |
| 第二面    | 報告者氏名                               | <input type="text" value="報告太郎"/>   |                                      |                                 |   |                                   |
| 第三面    | 1 所有者                               |   |                                      |                                 |   |                                   |
| 第四面    | 氏名 (フリガナ)                           | <input type="text" value="ショウウジロウ"/>  |                                      |                                 |   |                                   |
| 調査結果表① | 氏名                                  | 氏名 1 <input type="text" value="所有"/>  | 氏名 2 <input type="text" value="次郎"/> |                                 |   |                                   |
| 調査結果表② | 郵便番号                                | 郵便番号検索は <a href="#">こちら</a>   |                                      |                                 |   |                                   |
| 調査結果表③ |                                     | <input type="text" value="160"/> — <input type="text" value="8353"/> (半角数字) |                                      |                                 |   |                                   |
| 調査結果表④ | 住所変換 郵便番号から自動入力できます。                |   |                                      |                                 |   |                                   |
| 調査結果表⑤ | 住所                                  | <input type="text" value="東京都新宿区西新宿7-7-30"/>                                |                                      |                                 |   |                                   |
| 調査結果表⑥ | <input type="checkbox"/> 所有者と管理者が同じ |   |                                      |                                 |   |                                   |
| 図面     |                                     |   |                                      |                                 |   | <a href="#">所有者を追加する</a>          |
| 関係写真   | 2 管理者                               |   |                                      |                                 |   |                                   |
| 閲覧画面へ  | 氏名 (フリガナ)                           | <input type="text"/>  |                                      |                                 |   |                                   |
| 保存する   | 氏名                                  | 氏名 1 <input type="text"/>   | 氏名 2 <input type="text"/>            |                                 |   |                                   |

第一面の情報を入力後、  
「保存する」ボタンをクリックしてください。



定期報告書編集 画面

データが保存されました。 最終遷移時刻：11:07:50

データが保存されました。

第一面  
第二面  
第三面  
第四面  
調査結果表①  
調査結果表②  
調査結果表③  
調査結果表④  
調査結果表⑤  
調査結果表⑥  
図面  
関係写真  
閲覧画面へ  
保存する  
メニューへ

整理番号 001 - 11 - 0001

報告者氏名 報告太郎

1 所有者

氏名(フリガナ) ショユウジロウ

氏名 氏名1 所有 氏名2 次郎

郵便番号 郵便番号検索は [こちら](#)  
160 - 8353 (半角数字)

電話番号 03 - 6620 - 1234 (半角数字)

所有者と管理者が同じ

[所有者を追加する](#)

2 管理者

氏名(フリガナ) ショユウジロウ

氏名 氏名1 所有 氏名2 次郎

「メニューへ」ボタンをクリックすると、特定建築物定期調査報告メニュー画面へ移動します。

公益財団法人  
東京都防災・建築まちづくりセンター  
〒160-8353  
東京都新宿区西新宿7-7-30 小田急西新宿O-PLACE 2F・3F



特定建物定期調査報告メニュー画面

特定建築物定期調査報告メニュー 画面

| 整理番号        | 建物名称    | 最終更新日時              |
|-------------|---------|---------------------|
| 001-11-0001 | いろはに美術館 | 2026/02/09 11:07:50 |

- 定期調査報告書編集
- 報告書Excel出力
- 調査報告書提出
- 報告データ削除/提出取下げ申請
- マイページトップへ**
- ログアウト

「マイページトップへ」ボタンをクリックすると、マイページトップ画面へ移動します。

公益財団法人  
東京都防災・建築まちづくりセンター  
〒160-8353  
東京都新宿区西新宿7-7-30 小田急西新宿O-PLACE 2F・3F



定期調査報告  
インターネット受付システム

電子報告に関するお問い合わせ  
 特定建築物定期調査報告 ☎ 03-5989-1929  
 防火設備定期検査報告 ☎ 03-5989-1937  
 (土日、祝祭日を除く 9:00~17:30)

マイページトップ 画面

**特定建築物定期調査報告**

<新たに報告書を作成する場合>  
「報告書を新規で作成する」ボタンから進んでください。

<作成中、提出済の報告書を開覧・編集する場合>  
「作成報告書一覧」から、対象となる建物の行で処理を選択してください。  
【作成、提出、削除、取下申請をしたい】  
各建物の「メニューへ」のリンクをクリックしてください（報告書の進捗状況が「取下申請中」、「受付済み」のときは、開覧、編集はできない為「メニューへ」のリンクはありません）。  
【Excelファイルで確認したい】  
「Excel」のリンクをクリックしてください。

報告書を新規で作成する

**防火設備定期検査報告**

<新たに報告書を作成する場合>  
「報告書を新規で作成する」ボタンから進んでください。

<作成中、提出済の報告書を開覧・編集する場合>  
「作成報告書一覧」から、対象となる建物の行で処理を選択してください。  
【作成、提出、削除、取下をしたい】  
各建物の「メニューへ」のリンクをクリックしてください（報告書の進捗状況が「取下申請中」、「受付済み」のときは、開覧、編集はできない為「メニューへ」のリンクはありません）。  
【Excelファイルで確認したい】  
「Excel」のリンクをクリックしてください。

報告書を新規で作成する

利用者/請求書情報登録

第一面まで入力・保存した報告書の概要が表示されます。

作成報告書一覧

| 種別 | 整理番号        | 建物名称    | 進捗状況 | 受付(取下)日 | プレビュー | 作成・提出                 |
|----|-------------|---------|------|---------|-------|-----------------------|
| 特建 | 001-11-0001 | いろはに美術館 | 作成中  |         | Excel | <a href="#">メニューへ</a> |

ログアウト

「メニューへ」リンクをクリックすると、特定建築物定期調査報告メニュー画面へ移動します。

公益財団法人  
 東京都防災・建築まちづくりセンター  
 〒160-8353  
 東京都新宿区西新宿7-7-30 小田急西新宿O-PLACE 2F・3F

定期報告書編集画面 第一面(特建)  
 1,エラー、または警告となる操作  
 ・保存せずに別面タブをクリック

特定建築物定期調査報告  
 インターネット受付システム

電子報告に関するお問い合わせ  
 特定建築物定期調査報告 ☎ 03-5989-1929  
 防火設備定期検査報告 ☎ 03-5989-1937  
 (土日、祝祭日を除く 9:00~17:30)

定期報告書編集 画面

最終遷移時刻 : 13:01:32

第一面

第二面

第三面

第四面

調査結果表①

調査結果表②

調査結果表③

調査結果表④

調査結果表⑤

調査結果表⑥

凶面

関係写真

閲覧画面へ

保存する

トップへ

整理番号

報告者氏名

1 所有者

氏名(フリガナ)

氏名 氏名1 氏名2

郵便番号

郵便番号検索は [こちら](#)

(半角数字)

住所変換 郵便番号から自動入力できます。

住所

電話番号

(半角数字)

所有者と管理者が同じ

所有者を追加する

2 管理者

氏名(フリガナ)

氏名 氏名1 氏名2

新規作成かつ保存していない状態で別画面へ移動しようとする、  
 (別面のタブ、「閲覧画面へ」ボタンのいずれかをクリックした場合)

公益財団法人  
 東京都防災・建築まちづくりセンター  
 〒160-8353  
 東京都新宿区西新宿7-7-30 小田急西新宿O-PLACE 2F・3F



特定建築物定期調査報告  
 インターネット受付システム

定期報告書編集 画面

第一面

第二面

第三面

第四面

調査結果表①

調査結果表②

調査結果表③

調査結果表④

調査結果表⑤

調査結果表⑥

整理番号

報告者氏名

1 所有者

氏名(フリガナ)

氏名 氏名1 氏名2

警告ポップアップが表示されます。

データを保存してください。 OK

電子報告に関するお問い合わせ  
 特定建築物定期調査報告 ☎ 03-5989-1929  
 防火設備定期検査報告 ☎ 03-5989-1937  
 (土日、祝祭日を除く 9:00~17:30)

画面が白くなる場合がありますが、ポップアップを閉じれば再度表示されます。

・何も入力せずに「保存する」ボタンをクリック

特定建築物定期調査報告  
インターネット受付システム

電子報告に関するお問い合わせ  
特定建築物定期調査報告 ☎ 03-5989-1929  
防火設備定期検査報告 ☎ 03-5989-1937  
(土日、祝祭日を除く 9:00~17:30)

定期報告書編集 画面

最終遷移時刻 : 13:03:46

|        |                                     |                             |                           |                      |   |                             |
|--------|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------|---|-----------------------------|
| 第一面    | 整理番号                                | <input type="text"/>        | —                         | <input type="text"/> | — | <input type="text"/>        |
| 第二面    | 報告者氏名                               | <input type="text"/>        |                           |                      |   |                             |
| 第三面    | 1 所有者                               |                             |                           |                      |   |                             |
| 第四面    | 氏名 (フリガナ)                           | <input type="text"/>        |                           |                      |   |                             |
| 調査結果表① | 氏名                                  | 氏名 1 <input type="text"/>   | 氏名 2 <input type="text"/> |                      |   |                             |
| 調査結果表② | 郵便番号                                | <input type="text"/> (半角数字) |                           |                      |   |                             |
| 調査結果表③ | 住所                                  | <input type="text"/>        |                           |                      |   |                             |
| 調査結果表④ | 電話番号                                | <input type="text"/>        | —                         | <input type="text"/> | — | <input type="text"/> (半角数字) |
| 調査結果表⑤ | <input type="checkbox"/> 所有者と管理者が同じ |                             |                           |                      |   |                             |
| 調査結果表⑥ |                                     |                             |                           |                      |   | <a href="#">所有者を追加する</a>    |
| 図面     | 2 管理者                               |                             |                           |                      |   |                             |
| 関係写真   | 氏名 (フリガナ)                           | <input type="text"/>        |                           |                      |   |                             |
| 閲覧画面へ  | 氏名                                  | 氏名 1 <input type="text"/>   | 氏名 2 <input type="text"/> |                      |   |                             |
| 保存する   |                                     |                             |                           |                      |   |                             |
| トップへ   |                                     |                             |                           |                      |   |                             |

全項目入力せずに「保存する」ボタンをクリックすると、  
郵便番号から自動入力できます。

公益財団法人  
東京都防災・建築まちづくりセンター  
〒160-8353  
東京都新宿区西新宿7-7-30 小田急西新宿O-PLACE 2F・3F



特定建築物定期調査報告  
インターネット受付システム

電子報告に関するお問い合わせ  
特定建築物定期調査報告 ☎ 03-5989-1929  
防火設備定期検査報告 ☎ 03-5989-1937  
(土日、祝祭日を除く 9:00~17:30)

定期報告書編集 画面

最終遷移時刻 : 16:55:55

|        |                                     |                             |                           |                      |   |                             |
|--------|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------|---|-----------------------------|
| 第一面    | 整理番号                                | <input type="text"/>        |                           |                      |   |                             |
| 第二面    | 報告者氏名                               | <input type="text"/>        |                           |                      |   |                             |
| 第三面    | 1 所有者                               |                             |                           |                      |   |                             |
| 第四面    | 氏名 (フリガナ)                           | <input type="text"/>        |                           |                      |   |                             |
| 調査結果表① | 氏名                                  | 氏名 1 <input type="text"/>   | 氏名 2 <input type="text"/> |                      |   |                             |
| 調査結果表② | 郵便番号                                | <input type="text"/> (半角数字) |                           |                      |   |                             |
| 調査結果表③ | 住所                                  | <input type="text"/>        |                           |                      |   |                             |
| 調査結果表④ | 電話番号                                | <input type="text"/>        | —                         | <input type="text"/> | — | <input type="text"/> (半角数字) |
| 調査結果表⑤ | <input type="checkbox"/> 所有者と管理者が同じ |                             |                           |                      |   |                             |
| 調査結果表⑥ |                                     |                             |                           |                      |   | <a href="#">所有者を追加する</a>    |
| 図面     | 2 管理者                               |                             |                           |                      |   |                             |
| 関係写真   | 氏名 (フリガナ)                           | <input type="text"/>        |                           |                      |   |                             |
| 閲覧画面へ  | 氏名                                  | 氏名 1 <input type="text"/>   | 氏名 2 <input type="text"/> |                      |   |                             |
| 保存する   |                                     |                             |                           |                      |   |                             |
| トップへ   |                                     |                             |                           |                      |   |                             |

必須項目の未入力エラーとなります。

!入力エラーがあります。

整理番号 (前) を入力してください。  
整理番号 (中) を入力してください。  
整理番号 (後) を入力してください。

報告者氏名を入力してください。

所有者氏名フリガナを入力してください。

所有者氏名 1 を入力してください。  
所有者氏名 2 を入力してください。

郵便番号 (前) を入力してください。

## 2,入力項目、操作方法

### 特定建築物定期調査報告 インターネット受付システム

電子報告に関するお問い合わせ  
特定建築物定期調査報告 ☎ 03-5989-1929  
防火設備定期検査報告 ☎ 03-5989-1937  
(土日、祝祭日を除く 9:00~17:30)

#### 定期報告書編集 画面

最終遷移時刻 : 13:03:46

第一面

第二面

第三面

第四面

調査結果表①

調査結果表②

調査結果表③

調査結果表④

調査結果表⑤

調査結果表⑥

図面

関係写真

閲覧画面へ

保存する

トップへ

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 整理番号                                | <input type="text"/>   |
| 報告者氏名                               | <input type="text"/>   |
| 1 所有者                               |  |
| 氏名 (フリガナ)                           | <input type="text"/>   |
| 氏名                                  | 氏名 1 <input type="text"/>  |
| 郵便番号                                | 郵便番号検索は <a href="#">こちら</a> <input type="text"/> - <input type="text"/> (半角数字) |
| 住所                                  | <input type="text"/>   |
| 電話番号                                | <input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/> (半角数字)      |
| <input type="checkbox"/> 所有者と管理者が同じ |  |

「こちら」リンクをクリックすると、別画面で日本郵便の郵便番号検索ページが開きます。

郵便番号を入力して「住所変換」ボタンをクリックすると、対応した住所が所有者住所欄に入力されます。

チェックを入れると管理者項目の入力が不可となります。保存時には所有者項目の内容が管理者項目に転写されます。

「所有者を追加する」ボタンをクリックすると、所有者入力欄がひとつ追加されます。

所有者を追加する

|           |  |
|-----------|--|
| 2 管理者     |  |
| 氏名 (フリガナ) | <input type="text"/>   |
| 氏名        | 氏名 1 <input type="text"/>  |
| 郵便番号      | 郵便番号検索は <a href="#">こちら</a> <input type="text"/> - <input type="text"/> (半角数字) |
| 住所        | <input type="text"/>   |
| 電話番号      | <input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/> (半角数字)      |

「こちら」リンクをクリックすると、別画面で日本郵便の郵便番号検索ページが開きます。

郵便番号を入力して「住所変換」ボタンをクリックすると、対応した住所が管理者住所欄に入力されます。

「管理者を追加する」ボタンをクリックすると、管理者入力欄がひとつ追加されます。

管理者を追加する

|           |  |
|-----------|--|
| 3 調査者     |  |
| 代表調査者     |  |
| 資格        | <input type="text"/> 建築士 <input type="text"/> 登録 第 <input type="text"/> 号<br>特定建築物調査員 第 <input type="text"/> 号 |
| 氏名 (フリガナ) | <input type="text"/>   |
| 氏名        | <input type="text"/>   |
| 勤務先       | <input type="text"/> <input type="text"/> 建築士 <input type="text"/> 号   |
| 郵便番号      | 郵便番号検索は <a href="#">こちら</a> <input type="text"/> - <input type="text"/> (半角数字)                                 |

「こちら」リンクをクリックすると、別画面で日本郵便の郵便番号検索ページが開きます。

郵便番号を入力して「住所変換」ボタンをクリックすると、対応した住所が調査者住所欄に入力されます。

住所変換

次ページへ

|  |  |
|--|--|
| 所在地  | <input type="text"/>   |
| 電話番号   | <input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/> (半角数字)  |
| その他の調査者 1  |  |
| 資格   | <input type="text"/> 建築士 <input type="text"/> 登録 第 <input type="text"/> 号<br>特定建築物調査員 第 <input type="text"/> 号   |
| 氏名 (フリガナ)  | <input type="text"/>   |
| 氏名   | <input type="text"/>   |
| 勤務先  | <input type="text"/> <input type="text"/> 建築士 <input type="text"/> 号<br>「こちら」リンクをクリックすると、別画面で日本郵便の郵便番号検索ページが開きます。  |
| 郵便番号   | 郵便番号検索は <b>こちら</b> <input type="text"/> (半角数字)<br><input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/><br><input type="button" value="住所変換"/> 郵便番号から自動入力できます。 |
| 所在地  | <input type="text"/>   |
| 電話番号   | <input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/>   |
| <input type="button" value="調査者を追加する"/>                    |  |
| 4 報告対象建築物  |  |
| 所在地  | <input type="text"/>   |
| 名称 (フリガナ)  | <input type="text"/>   |
| 名称   | <input type="text"/>   |
| 用途   | <input type="text"/>   |
| 調査結果表に入力した情報が表示されます。(入力できません)                              |  |
| 5 調査による指摘の概要   |  |
| 指摘の内容  | <input type="checkbox"/> 要是正の指摘あり <input type="checkbox"/> 既存不適格 <input type="checkbox"/> 特記すべき事項あり <input type="checkbox"/> 指摘なし  |
| 指摘の概要  | (要是正(既存不適格を除く))<br><input type="text"/><br>(既存不適格)<br><input type="text"/>   |
| 改善予定の有無  | <input type="checkbox"/> 有 ( <input type="text"/> 年 <input type="text"/> 月に改善予定) <input type="checkbox"/> 無  |
| その他特記事項  | <input type="text"/>   |
| 報告書 (写) 返送先  |  |
| 郵便番号   | 郵便番号検索は <b>こちら</b> <input type="text"/> <input type="text"/><br><input type="button" value="住所変換"/> 郵便番号から自動入力できます。  |
| 住所   | <input type="text"/>   |
| 名称   | <input type="text"/>   |
| 電話番号   | <input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/> (半角数字)  |
| 郵便番号を入力して「住所変換」ボタンをクリックすると、対応した住所がその報告書 (写) 返送先住所欄に入力されます。 |  |

・入力内容の保存

定期報告書編集 画面

最終遷移時刻 : 13:15:00

|        |           |  |                 |             |
|--------|-----------|--|-----------------|-------------|
| 第一面    | 整理番号      | 001  | 11              | 0001        |
| 第二面    | 報告者氏名     | 報告太郎   |                 |             |
| 第三面    | 1 所有者     |  |                 |             |
| 第四面    | 氏名 (フリガナ) | ショユウジロウ  |                 |             |
| 調査結果表① | 氏名        | 氏名1 所有   | 氏名2 次郎          |             |
| 調査結果表② | 郵便番号      | 郵便番号検索は <a href="#">こちら</a>                    | 160 8353 (半角数字) |             |
| 調査結果表③ |           | 住所変換 郵便番号から自動入力できます。                           |                 |             |
| 調査結果表④ |           | 7-30   |                 |             |
| 調査結果表⑤ | 電話番号      | 03   | 6620            | 1234 (半角数字) |
| 調査結果表⑥ |           | <input checked="" type="checkbox"/> 所有者と管理者が同じ |                 |             |
| 図面     |           | <a href="#">所有者を追加する</a>                       |                 |             |
| 関係写真   | 2 管理者     |  |                 |             |
| 閲覧画面へ  | 氏名 (フリガナ) | ショユウジロウ  |                 |             |
| 保存する   | 氏名        | 氏名1 所有   | 氏名2 次郎          |             |
| メニューへ  |           |  |                 |             |

各項目を入力して「保存する」ボタンをクリックすると、



定期報告書編集 画面

最終遷移時刻 : 13:16:07

|        |           |  |                 |             |
|--------|-----------|--|-----------------|-------------|
| 第一面    | 整理番号      | 001  | 11              | 0001        |
| 第二面    | 報告者氏名     | 報告太郎   |                 |             |
| 第三面    | 1 所有者     |  |                 |             |
| 第四面    | 氏名 (フリガナ) | ショユウジロウ  |                 |             |
| 調査結果表① | 氏名        | 氏名1 所有   | 氏名2 次郎          |             |
| 調査結果表② | 郵便番号      | 郵便番号検索は <a href="#">こちら</a>                    | 160 8353 (半角数字) |             |
| 調査結果表③ |           | 住所変換 郵便番号から自動入力できます。                           |                 |             |
| 調査結果表④ | 住所        | 東京都新宿区西新宿7-7-30                                |                 |             |
| 調査結果表⑤ | 電話番号      | 03   | 6620            | 1234 (半角数字) |
| 調査結果表⑥ |           | <input checked="" type="checkbox"/> 所有者と管理者が同じ |                 |             |
| 図面     |           |  |                 |             |
| 関係写真   |           |  |                 |             |
| 閲覧画面へ  |           |  |                 |             |
| 保存する   |           |  |                 |             |
| メニューへ  |           |  |                 |             |

入力内容が保存されます。

データが保存されました。

# ・所有者の入力項目を追加する

特定建築物定期調査報告  
インターネット受付システム

電子報告に関するお問い合わせ  
特定建築物定期調査報告 ☎ 03-5989-1929  
防火設備定期検査報告 ☎ 03-5989-1937  
(土日、祝祭日を除く 9:00~17:30)

## 定期報告書編集 画面

最終遷移時刻 : 13:17:43

|        |           |  |        |      |
|--------|-----------|--|--------|------|
| 第一面    | 整理番号      | 001  | 11     | 0001 |
| 第二面    | 報告者氏名     | 報告太郎   |        |      |
| 第三面    | 1 所有者     |  |        |      |
| 第四面    | 氏名 (フリガナ) | シヨウジロウ   |        |      |
| 調査結果表① | 氏名        | 氏名1 所有   | 氏名2 次郎 |      |
| 調査結果表② | 郵便番号      | 郵便番号検索は <a href="#">こちら</a><br>160 — 8353 (半角数字) |        |      |
| 調査結果表③ |           | 住所変換 郵便番号から自動入力できます。                             |        |      |
| 調査結果表④ | 住所        | 東京都新宿区西新宿7-7-30                                  |        |      |
| 調査結果表⑤ | 電話番号      | 03 — 6620 — 1234 (半角数字)                          |        |      |
| 調査結果表⑥ |           | <input checked="" type="checkbox"/> 所有者と管理者が同じ   |        |      |
| 図面     |           | <a href="#">所有者を追加する</a>                         |        |      |
| 関係写真   |           |  |        |      |
| 閲覧画面へ  |           |  |        |      |
| 保存する   |           |  |        |      |
| メニューへ  |           |  |        |      |
|        | 2 管理者     |  |        |      |

「所有者を追加する」ボタンをクリックすると、



所有者入力欄がひとつ追加されます。  
最大10件まで追加が可能です。

|           |   |     |  |
|-----------|---|-----|--|
| その他所有者 1  | <a href="#">所有者を削除する</a>                |     |  |
| 氏名 (フリガナ) |   |     |  |
| 氏名        | 氏名1                                     | 氏名2 |  |
| 郵便番号      | 郵便番号検索は <a href="#">こちら</a><br>— (半角数字) |     |  |
|           | 住所変換 郵便番号から自動入力できます。                    |     |  |
| 住所        |   |     |  |
| 電話番号      | — (半角数字)                                |     |  |
|           | <a href="#">所有者を追加する</a>                |     |  |
| 2 管理者     |   |     |  |

・追加した所有者の入力項目を削除する

定期報告書編集 画面

最終遷移時刻 : 11:10:04

第一面

第二面

第三面

第四面

調査結果表①

調査結果表②

調査結果表③

調査結果表④

調査結果表⑤

調査結果表⑥

図面

関係写真

閲覧画面へ

保存する

メニューへ

第二面

第二面

第四面

調査結果表①

調査結果表②

調査結果表③

調査結果表④

調査結果表⑤

調査結果表⑥

図面

|  |                                    |        |             |
|--|------------------------------------|--------|-------------|
| 整理番号   | 001                                | 11     | 0001        |
| 報告者氏名  | 報告太郎                               |        |             |
| <b>1 所有者</b>                                   |                                    |        |             |
| 氏名 (フリガナ)                                      | ショユウジロウ                            |        |             |
| 氏名   | 氏名1 所有                             | 氏名2 次郎 |             |
| 郵便番号   | 郵便番号検索は <a href="#">こちら</a><br>160 | 8353   | (半角数字)      |
|  | 住所変換 郵便番号から自動入力できます。               |        |             |
| 住所   | 東京都新宿区西新宿7-7-30                    |        |             |
| 電話番号   | 03                                 | 6620   | 1234 (半角数字) |
| <input checked="" type="checkbox"/> 所有者と管理者が同じ |                                    |        |             |
| <b>その他所有者 1</b>                                |                                    |        |             |
|  | <b>所有者を削除する</b>                    |        |             |
| 氏名 (フリガナ)                                      |                                    |        |             |
| 氏名   | 氏名1                                | 氏名2    |             |
| 郵便番号   | 郵便番号検索は <a href="#">こちら</a>        |        | (半角数字)      |
|  | 住所変換 郵便番号から自動入力できます。               |        |             |
| 住所   |                                    |        |             |
| 電話番号   |                                    |        | (半角数字)      |
| <b>所有者を追加する</b>                                |                                    |        |             |

「所有者を削除する」ボタンをクリックすると、



第一面

第二面

第三面

第四面

調査結果表①

調査結果表②

調査結果表③

調査結果表④

調査結果表⑤

調査結果表⑥

図面

関係写真

閲覧画面へ

保存する

メニューへ

|  |                                    |        |        |
|--|------------------------------------|--------|--------|
| 整理番号   | 001                                | 11     | 0001   |
| 報告者氏名  | 報告太郎                               |        |        |
| <b>1 所有者</b>                                   |                                    |        |        |
| 氏名 (フリガナ)                                      | ショユウジロウ                            |        |        |
| 氏名   | 氏名1 所有                             | 氏名2 次郎 |        |
| 郵便番号   | 郵便番号検索は <a href="#">こちら</a><br>160 | 8353   | (半角数字) |
|  | 住所変換 郵便番号から自動入力できます。               |        |        |
| 住所   | 東京都新宿区西新宿7-7-30                    |        |        |
| 電話番号   | 03                                 | 6620   | 1234   |
| <input checked="" type="checkbox"/> 所有者と管理者が同じ |                                    |        |        |
| <b>2 管理者</b>                                   |                                    |        |        |
| 氏名 (フリガナ)                                      | ショユウジロウ                            |        |        |
| 氏名   | 氏名1 所有                             | 氏名2 次郎 |        |

追加した所有者入力欄がひとつ削除されます。

**所有者を追加する**

・管理者の入力項目を追加する

特定建築物定期調査報告  
インターネット受付システム

電子報告に関するお問い合わせ  
特定建築物定期調査報告 ☎ 03-5989-1929  
防火設備定期検査報告 ☎ 03-5989-1937  
(土日、祝祭日を除く 9:00~17:30)

定期報告書編集 画面

最終遷移時刻：13:41:1

|        |   |
|--------|---|
| 第一面    | <input type="checkbox"/> 所有者と管理者が同じ                   |
| 第二面    | <a href="#">所有者を追加する</a>                              |
| 第三面    |   |
| 第四面    | 2 管理者   |
| 調査結果表① | 氏名 (フリガナ) カンリジロウ                                      |
| 調査結果表② | 氏名 氏名1 管理 氏名2 次郎                                      |
| 調査結果表③ | 郵便番号 郵便番号検索は <a href="#">こちら</a><br>160 — 8353 (半角数字) |
| 調査結果表④ | 住所変換 郵便番号から自動入力できます。                                  |
| 調査結果表⑤ | 住所 東京都新宿区西新宿7-7-30                                    |
| 調査結果表⑥ | 電話番号 03 — 6620 — 1234 (半角数字)                          |
| 図面     |   |
| 関係写真   |   |
| 閲覧画面へ  | <a href="#">管理者を追加する</a>                              |
| 保存する   |   |
| メニューへ  |   |

「管理者を追加する」  
ボタンをクリックすると、



|        |   |
|--------|---|
| 第一面    | 2 管理者   |
| 第二面    | 氏名 (フリガナ) カンリジロウ                                      |
| 第三面    | 氏名 氏名1 管理 氏名2 次郎                                      |
| 調査結果表① | 郵便番号 郵便番号検索は <a href="#">こちら</a><br>160 — 8353 (半角数字) |
| 調査結果表② | 住所変換 郵便番号から自動入力できます。                                  |
| 調査結果表③ | 住所 東京都新宿区西新宿7-7-30                                    |
| 調査結果表④ | 電話番号 03 — 6620 — 1234 (半角数字)                          |
| 調査結果表⑤ | その他管理者 1 <a href="#">管理者を削除する</a>                     |
| 調査結果表⑥ | 氏名 (フリガナ)   |
| 図面     | 氏名 氏名1 氏名2  |
| 関係写真   | 郵便番号 郵便番号検索は <a href="#">こちら</a><br>— (半角数字)          |
| 閲覧画面へ  | 住所変換 郵便番号から自動入力できます。                                  |
| 保存する   | 住所  |
| メニューへ  | 電話番号 — — (半角数字)                                       |
|        | <a href="#">管理者を追加する</a>                              |
|        | 3 調査者   |

管理者入力欄がひとつ追加されます。  
最大10件まで追加が可能です。

・追加した管理者の入力項目を削除する

|        |   |
|--------|---|
| 第一面    | 2 管理者   |
| 第二面    | 氏名 (フリガナ) カンリジロウ                                      |
| 第三面    | 氏名 氏名1 管理 氏名2 次郎                                      |
| 第四面    | 郵便番号 郵便番号検索は <a href="#">こちら</a><br>160 — 8353 (半角数字) |
| 調査結果表① | 住所変換 郵便番号から自動入力できます。                                  |
| 調査結果表② | 住所 東京都新宿区西新宿7-7-30                                    |
| 調査結果表③ | 電話番号 03 — 6620 — 1234 (半角数字)                          |
| 調査結果表④ | その他管理者 1 <span style="float: right;">管理者を削除する</span>  |
| 調査結果表⑤ | 氏名 (フリガナ)   |
| 調査結果表⑥ | 氏名 氏名1 氏名2  |
| 図面     | 郵便番号 郵便番号検索は <a href="#">こちら</a><br>— (半角数字)          |
| 関係写真   | 住所変換 郵便番号から自動入力できます。                                  |
| 閲覧画面へ  | 住所  |
| 保存する   | 電話番号 — — (半角数字)                                       |
| メニューへ  | 管理者を追加する  |
|        | 3 調査者   |

「管理者を削除する」ボタンをクリックすると、



特定建築物定期調査報告  
インターネット受付システム

電子報告に関するお問い合わせ  
 特定建築物定期調査報告 ☎ 03-5989-1929  
 防火設備定期検査報告 ☎ 03-5989-1937  
 (土日、祝祭日を除く 9:00~17:30)

定期報告書編集 画面

最終遷移時刻 : 14:13:1

|        |   |
|--------|---|
| 第一面    | 2 管理者   |
| 第二面    | 氏名 (フリガナ) カンリジロウ                                      |
| 第三面    | 氏名 氏名1 管理 氏名2 次郎                                      |
| 第四面    | 郵便番号 郵便番号検索は <a href="#">こちら</a><br>160 — 8353 (半角数字) |
| 調査結果表① | 住所変換 郵便番号から自動入力できます。                                  |
| 調査結果表② | 住所 東京都新宿区西新宿7-7-30                                    |
| 調査結果表③ | 電話番号 03 — 6620 — 1234 (半角数字)                          |
| 調査結果表④ | 追加した管理者入力欄がひとつ削除されます。                                 |
| 調査結果表⑤ | 管理者を追加する  |
| 調査結果表⑥ | 3 調査者   |

・所有者と管理者を同じにする

特定建築物定期調査報告  
インターネット受付システム

電子報告に関するお問い合わせ  
特定建築物定期調査報告 ☎ 03-5989-1929  
防火設備定期検査報告 ☎ 03-5989-1937  
(土日、祝祭日を除く 9:00~17:30)

定期報告書編集 画面

最終遷移時刻 : 14:13:1

|        |   |
|--------|---|
| 第一面    | 1 所有者   |
| 第二面    | 氏名 (フリガナ) ショユウジロウ                                     |
| 第三面    | 氏名 氏名1 所有 氏名2 次郎                                      |
| 第四面    | 郵便番号 郵便番号検索は <a href="#">こちら</a><br>160 — 8353 (半角数字) |
| 調査結果表① | 住所変換 郵便番号から自動入力できます。                                  |
| 調査結果表② | 住所 東京都新宿区西新宿7-7-30                                    |
| 調査結果表③ | 電話番号 03 — 6620 — 1234 (半角数字)                          |
| 調査結果表④ | <input type="checkbox"/> 所有者と管理者が同じ                   |
| 調査結果表⑤ | 「所有者と管理者が同じ」チェックボックスをクリックし、チェックを入れてください。              |
| 調査結果表⑥ | <a href="#">所有者を追加する</a>                              |
| 図面     | 2 管理者   |
| 関係写真   | 氏名 (フリガナ) カンジロウ                                       |



|        |   |
|--------|---|
| 第一面    | 1 所有者   |
| 第二面    | 氏名 (フリガナ) ショユウジロウ                                     |
| 第三面    | 氏名 氏名1 所有 氏名2 次郎                                      |
| 第四面    | 郵便番号 郵便番号検索は <a href="#">こちら</a><br>160 — 8353 (半角数字) |
| 調査結果表① | 住所変換 郵便番号から自動入力できます。                                  |
| 調査結果表② | 住所 東京都新宿区西新宿7-7-30                                    |
| 調査結果表③ | 電話番号 03 — 6620 — 1234 (半角数字)                          |
| 調査結果表④ | <input checked="" type="checkbox"/> 所有者と管理者が同じ        |
| 調査結果表⑤ | <a href="#">所有者を追加する</a>                              |
| 調査結果表⑥ | 2 管理者   |
| 図面     | 氏名 (フリガナ) カンジロウ                                       |
| 関係写真   | 氏名 氏名1 管理 氏名2 次郎                                      |
| 閲覧画面へ  | 郵便番号 郵便番号検索は <a href="#">こちら</a><br>160 — 8353 (半角数字) |
| 保存する   | 住所変換 郵便番号から自動入力できます。                                  |
| メニューへ  | 住所 東京都新宿区西新宿7-7-30                                    |
|        | 電話番号 03 — 6620 — 1234 (半角数字)                          |
|        | <a href="#">管理者を追加する</a>                              |
|        | 3 調査者   |

管理者の入力欄及び「管理者を追加する」ボタンが使用不可となります。

・その他の調査者の入力項目を追加する

特定建築物定期調査報告  
インターネット受付システム

電子報告に関するお問い合わせ  
特定建築物定期調査報告 ☎ 03-5989-1929  
防火設備定期検査報告 ☎ 03-5989-1937  
(土日、祝祭日を除く 9:00~17:30)

定期報告書編集 画面

最終遷移時刻：14:13:1

|        |  |
|--------|--|
| 第一面    | その他の調査者 1  |
| 第二面    |  |
| 第三面    |  |
| 第四面    |  |
| 調査結果表① | 資格<br>1級 建築士 国土交通大臣 登録 第 0002 号<br>特定建築物調査員 第 0002 号 |
| 調査結果表② | 氏名 (フリガナ)<br>チヨウサヤシロウ                                |
| 調査結果表③ | 氏名<br>調査者四郎  |
| 調査結果表④ | 勤務先<br>四丸四設計事務所                                      |
| 調査結果表⑤ | 1級 建築士事務所 国土交通大臣 知事登録 第 0001 号                       |
| 調査結果表⑥ | 郵便番号検索は <a href="#">こちら</a><br>160 — 8353 (半角数字)     |
| 図面     | 住所変換 郵便番号から自動入力できます。                                 |
| 関係写真   | 所在地<br>東京都新宿区西新宿7-7-30                               |
| 閲覧画面へ  | 電話番号<br>03 — 6620 — 1234 (半角数字)                      |
| 保存する   | <b>調査者を追加する</b>                                      |
| メニューへ  | 4 報告対象建築物  |

「調査者を追加する」  
ボタンをクリックすると、



調査者入力欄がひとつ追加されます。  
最大10件まで追加が可能です。

|        |   |                 |
|--------|---|-----------------|
| 第一面    | その他の調査者 2                               | <b>調査者を削除する</b> |
| 第二面    |   |                 |
| 第三面    |   |                 |
| 第四面    |   |                 |
| 調査結果表① | 資格<br>建築士 登録 第 号<br>特定建築物調査員 第 号        |                 |
| 調査結果表② | 氏名 (フリガナ)                               |                 |
| 調査結果表③ | 氏名                                      |                 |
| 調査結果表④ | 勤務先                                     |                 |
| 調査結果表⑤ | 建築士事務所 知事登録 第 号                         |                 |
| 調査結果表⑥ | 郵便番号検索は <a href="#">こちら</a><br>— (半角数字) |                 |
| 図面     | 住所変換 郵便番号から自動入力できます。                    |                 |
| 関係写真   | 所在地                                     |                 |
| 閲覧画面へ  | 電話番号<br>— — (半角数字)                      | <b>調査者を追加する</b> |
| 保存する   | 4 報告対象建築物                               |                 |
| メニューへ  |   |                 |

・追加したその他調査者の入力項目を削除する

|           |  |
|-----------|--|
| 第一面       | その他の調査者 1  |
| 第二面       |  |
| 第三面       |  |
| 第四面       |  |
| 調査結果表①    |  |
| 調査結果表②    |  |
| 調査結果表③    |  |
| 調査結果表④    |  |
| 調査結果表⑤    |  |
| 調査結果表⑥    |  |
| 図面        |  |
| 関係写真      |  |
| 閲覧画面へ     |  |
| 保存する      |  |
| メニューへ     |  |
| 資格        | 1級 建築士 国土交通大臣 登録 第 0002 号<br>特定建築物調査員 第 0002 号                           |
| 氏名 (フリガナ) | チョウサシャシロウ  |
| 氏名        | 調査者四郎  |
| 勤務先       | 四丸四設計事務所   |
| 郵便番号      | 160 - 8353 (半角数字)<br>郵便番号検索は <a href="#">こちら</a><br>住所変換 郵便番号から自動入力できます。 |
| 所在地       | 東京都新宿区西新宿7-7-30  |
| 電話番号      | 03 - 6620 - 1234 (半角数字)  |
|           | その他の調査者 2  |
|           | <b>調査者を削除する</b>  |
| 資格        | 建築士 登録 第 号<br>特定建築物調査員 第 号   |
| 氏名 (フリガナ) |  |
| 氏名        |  |
| 勤務先       |  |
| 郵便番号      | - (半角数字)<br>郵便番号検索は <a href="#">こちら</a><br>住所変換 郵便番号から自動入力できます。          |
| 所在地       |  |
| 電話番号      | - (半角数字)   |
|           | <b>調査者を追加する</b>  |
|           | 4 報告対象建築物  |

「調査者を削除する」  
ボタンをクリックすると、



|        |  |
|--------|--|
| 第一面    | その他の調査者 1  |
| 第二面    |  |
| 第三面    |  |
| 第四面    |  |
| 調査結果表① |  |
| 調査結果表② |  |
| 調査結果表③ |  |
| 調査結果表④ |  |
| 調査結果表⑤ |  |
| 調査結果表⑥ |  |
| 図面     |  |
| 関係写真   |  |
| 閲覧画面へ  |  |
| 保存する   |  |
| メニューへ  |  |
|        | 資格<br>1級 建築士 国土交通大臣 登録 第 0002 号<br>特定建築物調査員 第 0002 号                             |
|        | 氏名 (フリガナ)<br>チヨウサシャシロウ   |
|        | 氏名<br>調査者四郎  |
|        | 勤務先<br>四丸四設計事務所  |
|        | 1級 建築士事務所 国土交通大臣 知事登録 第 0001 号   |
|        | 郵便番号検索は <a href="#">こちら</a><br>郵便番号<br>160 - 8353 (半角数字)<br>住所変換 郵便番号から自動入力できます。 |
|        | 所在地<br>東京都新宿区西新宿7-7-30   |
|        | 電話番号<br>03 - 6620 - 1234   |
|        | <b>調査者を追加する</b>  |
|        | 4 報告対象建築物  |
|        | 所在地<br>東京都墨田区亀沢2-640-5   |
|        | 名称 (フリガナ)<br>イロハニビジュツカン  |

追加した調査者入力欄がひとつ削除されます。

# 定期報告書編集画面 第二面(特建)

## 1,エラー、または警告となる操作

- ・何も入力せずに「保存する」ボタンをクリック

特定建築物定期調査報告  
インターネット受付システム

電子報告に関するお問い合わせ  
特定建築物定期調査報告 ☎ 03-5989-1929  
防火設備定期検査報告 ☎ 03-5989-1937  
(土日、祝祭日を除く 9:00~17:30)

### 定期報告書編集 画面

最終遷移時刻 : 15:23:0

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 第一面    |                 |
| 第二面    | 建築物及びその敷地に関する事項 |
| 第三面    |                 |
| 第四面    |                 |
| 調査結果表① |                 |
| 調査結果表② |                 |
| 調査結果表③ |                 |
| 調査結果表④ |                 |
| 調査結果表⑤ |                 |
| 調査結果表⑥ |                 |
| 図面     |                 |
| 関係写真   |                 |
| 閲覧画面へ  |                 |
| 保存する   |                 |
| メニューへ  |                 |

建築物及びその敷地に関する事項

1 敷地の位置

防火地域等

防火地域  準防火地域

指定なし  その他

用途地域

構造

鉄筋コンクリート造  鉄骨鉄筋コンクリート造

鉄骨造  その他

階数 地上  階 地下  階 塔屋  階

敷地面積  m<sup>2</sup>

建築面積  m<sup>2</sup>

延べ面積  m<sup>2</sup>  
今回報告部分の床面積の合計

全項目入力せずに「保存する」ボタンをクリックすると、

公益財団法人  
東京都防災・建築まちづくりセンター  
〒160-8353  
東京都新宿区西新宿7-7-30 小田急西新宿O-PLACE 2F・3F



|        |                 |
|--------|-----------------|
| 第一面    |                 |
| 第二面    | 建築物及びその敷地に関する事項 |
| 第三面    |                 |
| 第四面    |                 |
| 調査結果表① |                 |
| 調査結果表② |                 |
| 調査結果表③ |                 |
| 調査結果表④ |                 |
| 調査結果表⑤ |                 |
| 調査結果表⑥ |                 |
| 図面     |                 |
| 関係写真   |                 |
| 閲覧画面へ  |                 |
| 保存する   |                 |
| メニューへ  |                 |

建築物及びその敷地に関する事項

1 敷地の位置

防火地域等

防火地域  準防火地域

指定なし  その他

用途地域

2 建築物及びその敷地の概要

構造

鉄筋コンクリート造  鉄骨鉄筋コンクリート造

必須項目の未入力エラーとなります。

! 入力エラーがあります。

防火地域等を選択してください。

用途地域を入力してください。

構造を選択してください。

・入力済みかつ保存せずに別面タブをクリック

定期報告書編集 画面

最終遷移時刻：16:03:1

|        |  |
|--------|--|
| 第一面    | <p>建築物及びその敷地に関する事項</p> <p>1 敷地の位置</p> <p>防火地域等 <input checked="" type="checkbox"/> 防火地域 <input type="checkbox"/> 準防火地域</p> <p>用途地域 <input type="text" value="住居地域"/></p> <p>2 建築物及びその敷地の概要</p> <p>構造 <input type="checkbox"/> 鉄筋コンクリート造 <input type="checkbox"/> 鉄骨鉄筋コンクリート造<br/><input checked="" type="checkbox"/> 鉄骨造 <input type="checkbox"/> その他 <input type="text"/></p> <p>階数 地上 <input type="text" value="2"/> 階 地下 <input type="text" value="0"/> 階 塔屋 <input type="text" value="0"/> 階</p> <p>敷地面積 <input type="text" value="100"/> m<sup>2</sup></p> <p>建築面積 <input type="text" value="100"/> m<sup>2</sup></p> <p>延べ面積 <input type="text" value="112"/> m<sup>2</sup><br/><small>今回報告部分の床面積の合計</small></p> |
| 第二面    |  |
| 第三面    |  |
| 第四面    |  |
| 調査結果表① |  |
| 調査結果表② |  |
| 調査結果表③ |  |
| 調査結果表④ |  |
| 調査結果表⑤ |  |
| 調査結果表⑥ |  |
| 図面     |  |
| 関係写真   |  |
| 閲覧画面へ  |  |
| 保存する   |  |
| メニューへ  |  |

項目が入力済みかつ保存せずに別画面へ移動しようとする、  
(別面のタブ、「閲覧画面へ」ボタン、「メニューへ」ボタンのいずれかをクリックした場合)

公益財団法人  
東京都防災・建築まちづくりセンター  
〒160-8353  
東京都新宿区西新宿7-7-30 小田急西新宿O-PLACE 2F・3F



警告ポップアップが表示されます。

|                              |  |   |
|------------------------------|--|---|
| 特定建築物定期調査報告<br>インターネット受付システム | <p>編集中の内容は保存されませんがよろしいですか？</p> <p><input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="キャンセル"/></p>   | <p>電子報告に関するお問い合わせ<br/>特定建築物定期調査報告 ☎ 03-5989-1929<br/>防火設備定期検査報告 ☎ 03-5989-1937<br/>(土日、祝祭日を除く 9:00~17:30)</p> |
| 定期報告書編集 画面                   |  |   |
| 最終遷移時刻：16:19:40              |  |   |
| 第一面                          | <p>建築物及びその敷地に関する事項</p> <p>1 敷地の位置</p> <p>防火地域等 <input checked="" type="checkbox"/> 防火地域 <input type="checkbox"/> 準防火地域<br/><input type="checkbox"/> 指定なし <input type="checkbox"/> その他 <input type="text"/></p> |   |
| 第二面                          |  |   |
| 第三面                          |  |   |
| 第四面                          |  |   |
| 調査結果表①                       |  |   |
| 調査結果表②                       |  |   |
| 調査結果表③                       |  |   |
| 調査結果表④                       |  |   |
| 調査結果表⑤                       |  |   |

## 2,入力項目、操作方法

### 特定建築物定期調査報告 インターネット受付システム

電子報告に関するお問い合わせ  
特定建築物定期調査報告 ☎ 03-5989-1929  
防火設備定期検査報告 ☎ 03-5989-1937  
(土日、祝祭日を除く 9:00~17:30)

#### 定期報告書編集 画面

最終遷移時刻 : 11:16:51

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 第一面    |                 |
| 第二面    | 建築物及びその敷地に関する事項 |
| 第三面    |                 |
| 第四面    |                 |
| 調査結果表① |                 |
| 調査結果表② |                 |
| 調査結果表③ |                 |
| 調査結果表④ |                 |
| 調査結果表⑤ |                 |
| 調査結果表⑥ |                 |
| 図面     |                 |
| 関係写真   |                 |
| 閲覧画面へ  |                 |
| 保存する   |                 |
| メニューへ  |                 |

#### 1 敷地の位置

|       |                               |                                |                               |   |
|-------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---|
| 防火地域等 | <input type="checkbox"/> 防火地域 | <input type="checkbox"/> 準防火地域 | <input type="checkbox"/> 指定なし | <input type="checkbox"/> その他 <input type="text"/> |
| 用途地域  | <input type="text"/>          |                                |                               |   |

チェックを入れると、対応する入力欄が入力可能となります。

#### 2 建築物及びその敷地の概要

|      |   |                                      |                              |   |
|------|---|--------------------------------------|------------------------------|---|
| 構造   | <input type="checkbox"/> 鉄筋コンクリート造                | <input type="checkbox"/> 鉄骨鉄筋コンクリート造 | <input type="checkbox"/> 鉄骨造 | <input type="checkbox"/> その他 <input type="text"/> |
| 階数   | 地上 <input type="text"/> 階                         | 地下 <input type="text"/> 階            | 塔屋 <input type="text"/> 階    |   |
| 敷地面積 | <input type="text"/> m <sup>2</sup>               |                                      |                              |   |
| 建築面積 | <input type="text"/> m <sup>2</sup>               |                                      |                              |   |
| 延べ面積 | <input type="text"/> m <sup>2</sup>               |                                      |                              |   |
|      | 今回報告部分の床面積の合計 <input type="text"/> m <sup>2</sup> |                                      |                              |   |

#### 3 階別用途別床面積

書式ダウンロード

ファイルを選択してください ファイルの選択

#### 4 性能検証法等の適用

|   |   |                                    |
|---|---|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 耐火性能検証法                          | <input type="checkbox"/> 防火区画検証法                  | <input type="checkbox"/> 全館避難安全検証法 |
| <input type="checkbox"/> 区画避難安全検証法 <input type="text"/> 階 | <input type="checkbox"/> その他 <input type="text"/> | <input type="checkbox"/> 適用        |
| <input type="checkbox"/> 階避難安全検証法 <input type="text"/> 階  |   |                                    |

チェックを入れると、それぞれの入力欄が入力可能となります。

#### 5 検査対象建築設備

|                                  |                                    |                               |
|----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 防火設備    | <input type="checkbox"/> 換気設備      | <input type="checkbox"/> 排煙設備 |
| <input type="checkbox"/> 非常用照明装置 | <input type="checkbox"/> 給水設備・排水設備 |                               |

#### 6 増築、改築、用途変更等の経過

|  |                         |
|--|-------------------------|
| <input type="text"/> 年 <input type="text"/> 月 <input type="text"/> 日 | 概要 <input type="text"/> |
| <input type="text"/> 年 <input type="text"/> 月 <input type="text"/> 日 | 概要 <input type="text"/> |
| <input type="text"/> 年 <input type="text"/> 月 <input type="text"/> 日 | 概要 <input type="text"/> |

次ページへ

|                |  |
|----------------|--|
|                | <input type="text"/> 年 <input type="text"/> 月 <input type="text"/> 日<br>概要 <input type="text"/>  |
| 7 関連図書の設備状況    |  |
| 確認に要した図書       | <input type="checkbox"/> 有 ( <input type="checkbox"/> 各階平面図あり ) <input type="checkbox"/> 無   |
| 初回確認済証         | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無<br>交付番号 <input type="text"/> 年 <input type="text"/> 月 <input type="text"/> 日<br>第 <input type="text"/> 号   |
|                | 交付者 <input type="checkbox"/> 建築主事 <input type="checkbox"/> 指定確認検査機関  |
| 直近確認済証         | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無<br>交付番号 <input type="text"/> 年 <input type="text"/> 月 <input type="text"/> 日<br>第 <input type="text"/> 号   |
|                | 交付者 <input type="checkbox"/> 建築主事 <input type="checkbox"/> 指定確認検査機関  |
| 完了検査に要した図書     | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無  |
| 初回検査済証         | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 (完了年月) <input type="text"/> 年 <input type="text"/> 月<br>交付番号 <input type="text"/> 年 <input type="text"/> 月 <input type="text"/> 日<br>第 <input type="text"/> 号                        |
|                | 交付者 <input type="checkbox"/> 建築主事 <input type="checkbox"/> 指定確認検査機関  |
| 直近検査済証         | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 (完了年月) <input type="text"/> 年 <input type="text"/> 月<br>交付番号 <input type="text"/> 年 <input type="text"/> 月 <input type="text"/> 日<br>第 <input type="text"/> 号                        |
|                | 交付者 <input type="checkbox"/> 建築主事 <input type="checkbox"/> 指定確認検査機関  |
| 直近の仮使用         | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 (完了年月) <input type="text"/> 年 <input type="text"/> 月 <input type="text"/> 日<br>交付番号 <input type="text"/> 年 <input type="text"/> 月 <input type="text"/> 日<br>第 <input type="text"/> 号 |
| 全体計画認定         | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 (完了年月) <input type="text"/> 年 <input type="text"/> 月 <input type="text"/> 日<br>交付番号 <input type="text"/> 年 <input type="text"/> 月 <input type="text"/> 日<br>第 <input type="text"/> 号 |
| 維持保全に関する準則又は計画 | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無  |
| 前回の調査に関する書類の写し | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 対象外   |
| 8 備考           | <input type="text"/>   |

確認に要した図書項目の「有」にチェックを入れると、「各階平面図あり」欄がチェック入力可能となります。

初回確認済証項目の「有」にチェックを入れると、入力欄が入力可能となります。

「指定確認検査機関」にチェックを入れると、対応する入力欄が入力可能となります。

直近確認済証項目の「有」にチェックを入れると、入力欄が入力可能となります。

「指定確認検査機関」にチェックを入れると、対応する入力欄が入力可能となります。

初回検査済証項目の「有」にチェックを入れると、入力欄が入力可能となります。

「指定確認検査機関」にチェックを入れると、対応する入力欄が入力可能となります。

直近検査済証項目の「有」にチェックを入れると、入力欄が入力可能となります。

直近検査済証の「無」にチェックを入れると、入力欄が入力可能となります。

「指定確認検査機関」にチェックを入れると、対応する入力欄が入力可能となります。

- ・ 階別用途別床面積の入力
- ・ CSVファイルを未選択で「保存する」ボタンをクリック

特定建築物定期調査報告  
インターネット受付システム

電子報告に関するお問い合わせ  
特定建築物定期調査報告 ☎ 03-5989-1929  
防火設備定期検査報告 ☎ 03-5989-1937  
(土日、祝祭日を除く 9:00~17:30)

定期報告書編集 画面

最終遷移時刻 : 16:20:40

|        |               |   |                                  |                                    |
|--------|---------------|---|----------------------------------|------------------------------------|
| 第一面    |               | <input type="checkbox"/> 鉄骨造                | <input type="checkbox"/> その他     |                                    |
| 第二面    |               |   |                                  |                                    |
| 第三面    |               |   |                                  |                                    |
| 第四面    | 階数            | 地上  | 5                                | 階 地下                               |
|        |               |   | 1                                | 階 塔屋                               |
|        |               |   | 1                                | 階                                  |
| 調査結果表① | 敷地面積          |   |                                  | 3570.90 m <sup>2</sup>             |
| 調査結果表② | 建築面積          |   |                                  | 1260.31 m <sup>2</sup>             |
| 調査結果表③ | 延べ面積          |   |                                  | 6049.48 m <sup>2</sup>             |
| 調査結果表④ |               |   |                                  | 5679.20 m <sup>2</sup>             |
| 調査結果表⑤ |               |   |                                  |                                    |
| 調査結果表⑥ |               |   |                                  |                                    |
| 図面     |               |   |                                  |                                    |
| 関係写真   |               |   |                                  |                                    |
| 閲覧画面へ  | 3 階別用途別床面積    |   |                                  | 書式ダウンロード                           |
| 保存する   | ファイルを選択してください |   |                                  | ファイルの選択                            |
| メニューへ  |               |   |                                  |                                    |
|        | 4 性能検証法等の適用   | <input checked="" type="checkbox"/> 耐火性能検証法 | <input type="checkbox"/> 防火区画検証法 | <input type="checkbox"/> 全館避難安全検証法 |
|        |               | <input type="checkbox"/> 区画避難安全検証法          |                                  | <input type="checkbox"/> その他       |
|        |               | <input type="checkbox"/> 階避難安全検証法           |                                  | <input type="checkbox"/> 適用なし      |
|        | 5 検査対象建築設備    | <input checked="" type="checkbox"/> 防火設備    | <input type="checkbox"/> 換気設備    | <input type="checkbox"/> 排煙設備      |

階別用途別床面積以外のデータを入力し、  
CSVファイルを未選択の状態  
「保存する」ボタンをクリックすると、

公益財団法人  
東京都防災・建築まちづくりセンター  
〒160-8353  
東京都新宿区西新宿7-7-30 小田急西新宿O-PLACE 2F・3F



警告ポップアップが表示されます。

特定建築物定期調査報告  
インターネット受付システム

階別用途別床面積がアップロードされていませんが、保存してよろしいですか？

OK キャンセル

電子報告に関するお問い合わせ  
特定建築物定期調査報告 ☎ 03-5989-1929  
防火設備定期検査報告 ☎ 03-5989-1937  
(土日、祝祭日を除く 9:00~17:30)

定期報告書編集 画面

「OK」ボタンをクリックすると、

最終遷移時刻 : 16:25:52

|        |                 |  |                                |
|--------|-----------------|--|--------------------------------|
| 第一面    |                 |  |                                |
| 第二面    | 建築物及びその敷地に関する事項 |  |                                |
| 第三面    |                 |  |                                |
| 第四面    | 1 敷地の位置         |  |                                |
| 調査結果表① | 防火地域等           | <input checked="" type="checkbox"/> 防火地域 | <input type="checkbox"/> 準防火地域 |
| 調査結果表② |                 | <input type="checkbox"/> 指定なし            | <input type="checkbox"/> その他   |
| 調査結果表③ |                 |  |                                |
| 調査結果表④ |                 |  |                                |
| 調査結果表⑤ |                 |  |                                |
| 調査結果表⑥ | 用途地域            | 商業地域                                     |                                |



定期報告書編集 画面

最終遷移時刻：15:06:17

|  |  |
|--|--|
| 第一面  |  |
| 第二面  | 建築物及びその敷地に関する事項 <span>階別用途別床面積以外のデータが保存されます。</span>  |
| 第三面  | データが保存されました。   |
| 第四面  |  |
| 調査結果表①                                     |  |
| 調査結果表②                                     |  |
| 調査結果表③                                     |  |
| 調査結果表④                                     |  |
| 調査結果表⑤                                     |  |
| 調査結果表⑥                                     |  |
| 図面   |  |
| 関係写真                                       |  |
| 閲覧画面へ                                      |  |
| 保存する                                       |  |
| メニューへ                                      |  |
| <b>1 敷地の位置</b>                             |  |
| 防火地域等                                      | <input checked="" type="checkbox"/> 防火地域 <input type="checkbox"/> 準防火地域<br><input type="checkbox"/> 指定なし <input type="checkbox"/> その他 <input type="text"/>   |
| 用途地域                                       | 商業地域   |
| <b>2 建築物及びその敷地の概要</b>                      |  |
| 構造   | <input type="checkbox"/> 鉄筋コンクリート造 <input checked="" type="checkbox"/> 鉄骨鉄筋コンクリート造<br><input type="checkbox"/> 鉄骨造 <input type="checkbox"/> その他 <input type="text"/>   |
| 階数   | 地上 5 階 地下 1 階 塔屋 1 階   |
| 敷地面積                                       | <input type="text" value="3570.90"/> m <sup>2</sup>  |
| 建築面積                                       | <input type="text" value="1260.31"/> m <sup>2</sup>  |
| 延べ面積                                       | <input type="text" value="6049.48"/> m <sup>2</sup><br>今回報告部分の床面積の合計<br><input type="text" value="5679.20"/> m <sup>2</sup>  |
| <b>3 階別用途別床面積</b> <a href="#">書式ダウンロード</a> |  |
| ファイルを選択してください <a href="#">ファイルの選択</a>      |  |
| 4 性能検証法等の適用                                | <input checked="" type="checkbox"/> 耐火性能検証法 <input type="checkbox"/> 防火区画検証法 <input type="checkbox"/> 全館避難安全検証法<br><input type="checkbox"/> 区画避難安全検証法 <input type="text"/> 階 <input type="checkbox"/> その他 <input type="text"/><br><input type="checkbox"/> 階避難安全検証法 <input type="text"/> 階 <input type="checkbox"/> 適用なし |
| 5 検査対象建築設備                                 | <input checked="" type="checkbox"/> 防火設備 <input type="checkbox"/> 換気設備 <input type="checkbox"/> 排煙設備<br><input type="checkbox"/> 非常用照明装置 <input type="checkbox"/> 給水設備・排水設備  |
| 6 増築、改築、用途変更等の経過                           | 2021 (令和3) 年 7 月 11 日<br>概要 増築、改築、用途変更等の経過<br><input type="text"/><br><input type="text"/> 年 <input type="text"/> 月 <input type="text"/> 日<br>概要 <input type="text"/><br><input type="text"/> 年 <input type="text"/> 月 <input type="text"/> 日  |

・階別用途別床面積入力フォームをダウンロード

特定建築物定期調査報告  
インターネット受付システム

電子報告に関するお問い合わせ  
特定建築物定期調査報告 ☎ 03-5989-1929  
防火設備定期検査報告 ☎ 03-5989-1937  
(土日、祝祭日を除く 9:00~17:30)

定期報告書編集 画面

最終遷移時刻 : 14:26:27

|              |  |  |                      |
|--------------|--|--|----------------------|
| 第一面          | 敷地面積   | <input type="text"/>   | m                    |
| 第二面          | 建築面積   | <input type="text"/>   | m                    |
| 第三面          | 延べ面積   | <input type="text"/>   | m                    |
| 第四面          |  | 今回報告部分の床面積の合計  | <input type="text"/> |
| 調査結果表①       | 3 階別用途別床面積   | <b>書式ダウンロード</b>  |                      |
| 調査結果表②       |  | ファイルを選択してください <b>ファイルの選択</b>   |                      |
| 調査結果表③       |  | <input type="checkbox"/> 耐火性能検証法 <input type="checkbox"/> 防火区画検証法 <input type="checkbox"/> 全館避難安全検証法   |                      |
| 調査結果表④       |  | <input type="checkbox"/> 区画避難安全検証法 <input type="text"/> 階 <input type="checkbox"/> その他 <input type="text"/>  |                      |
| 調査結果表⑤       |  | <input type="checkbox"/> 階避難安全検証法 <input type="text"/> 階 <input type="checkbox"/> 適用なし   |                      |
| 調査結果表⑥       |  | <input type="checkbox"/> 防火設備 <input type="checkbox"/> 換気設備 <input type="checkbox"/> 排煙設備<br><input type="checkbox"/> 非常用照明装置 <input type="checkbox"/> 給水設備・排水設備 |                      |
| 図面           | <input type="text"/> 年 <input type="text"/> 月 <input type="text"/> 日 |  |                      |
| 関係写真         | <input type="text"/>   |  |                      |
| <b>閲覧画面へ</b> |  |  |                      |
| <b>保存する</b>  |  |  |                      |
| <b>メニューへ</b> |  |  |                      |

「書式ダウンロード」ボタンをクリックすると、

公益財団法人  
東京都防災・建築まちづくりセンター  
〒160-8353  
東京都新宿区西新宿7-7-30 小田急西新宿O-PLACE 2F・3F



EXCELファイルがダウンロードされます。

|              |  |  |                      |
|--------------|--|--|----------------------|
| 第二面          | 敷地面積   | <input type="text"/>   |                      |
| 第三面          | 建築面積   | <input type="text"/>   |                      |
| 第四面          | 延べ面積   | <input type="text"/>   | m                    |
| 調査結果表①       |  | 今回報告部分の床面積の合計  | <input type="text"/> |
| 調査結果表②       | 3 階別用途別床面積   | <b>書式ダウンロード</b>  |                      |
| 調査結果表③       |  | ファイルを選択してください <b>ファイルの選択</b>   |                      |
| 調査結果表④       |  | <input type="checkbox"/> 耐火性能検証法 <input type="checkbox"/> 防火区画検証法 <input type="checkbox"/> 全館避難安全検証法   |                      |
| 調査結果表⑤       |  | <input type="checkbox"/> 区画避難安全検証法 <input type="text"/> 階 <input type="checkbox"/> その他 <input type="text"/>  |                      |
| 調査結果表⑥       |  | <input type="checkbox"/> 階避難安全検証法 <input type="text"/> 階 <input type="checkbox"/> 適用なし   |                      |
| 図面           |  | <input type="checkbox"/> 防火設備 <input type="checkbox"/> 換気設備 <input type="checkbox"/> 排煙設備<br><input type="checkbox"/> 非常用照明装置 <input type="checkbox"/> 給水設備・排水設備 |                      |
| 関係写真         | <input type="text"/> 年 <input type="text"/> 月 <input type="text"/> 日 |  |                      |
| <b>閲覧画面へ</b> |  |  |                      |
| <b>保存する</b>  |  |  |                      |

ダウンロード

kaibetsu\_yotobetsu\_yuka\_menseki\_input\_form (5).xlsx  
ファイルを開く

もっと見る



自動保存 オフ

kaibetsu\_yotobetsu\_yuka\_menseki\_input\_form (5)...

検索

ファイル ホーム 挿入 ページレイアウト 数式 データ 校閲 表示 自動化 開発

A1

階別用途別面積表

(㎡)

| 用途 | 事務所    | 飲食店舗     | 駐車場    | 機械室   | ホテル   | 合計       |
|----|--------|----------|--------|-------|-------|----------|
| 階  | 650.00 | 2,550.00 | 800.00 | 30.00 | 30.00 | 4,060.00 |
| PH |        |          |        | 30.00 | 30.00 | 60.00    |
| 6  | 500.00 |          |        |       |       | 500.00   |
| 5  | 150.00 | 350.00   |        |       |       | 500.00   |
| 4  |        | 500.00   |        |       |       | 500.00   |
| 3  |        | 500.00   |        |       |       | 500.00   |
| 2  |        | 500.00   |        |       |       | 500.00   |
| 1  |        | 500.00   |        |       |       | 500.00   |
| B1 |        | 200.00   | 300.00 |       |       | 500.00   |
| B2 |        |          | 500.00 |       |       | 500.00   |

横軸には用途（建基法上のもの）を記入してください。

縦軸には階数（建基法上のもの）を最上階から順に記入してください。

この欄には「5階」にある「飲食店舗」部分の面積を記入してください。

値を入力し、「CSVファイル作成」ボタンをクリックします。

CSVファイル作成

用途追加

特定建築物定期調査報告  
インターネット受付システム

電子報告に関するお問い合わせ  
 特定建築物定期調査報告 ☎ 03-5989-1929  
 防火設備定期検査報告 ☎ 03-5989-1937  
 (土日、祝祭日を除く 9:00~17:30)

定期報告書編集 画面

最終遷移時刻：14:44:12

第一面

第二面

第三面

第四面

調査結果表①

調査結果表②

調査結果表③

調査結果表④

調査結果表⑤

調査結果表⑥

図面

関係写真

閲覧画面へ

保存する

メニューへ

3 階別用途別床面積 **書式ダウンロード**

ファイルを選択してください **ファイルの選択**

4 性能検証法等の適用

5 検査対象建築設備

鉄骨造  その他

階数 地上  階 地下  階 塔屋  階

敷地面積  ㎡

建築面積  ㎡

延べ面積  ㎡

今回報告部分の床面積の合計  ㎡

耐火性能検証法  防火区画検証法  全館避難

区画避難安全検証法  階  その他

階避難安全検証法  階  適用なし

防火設備  換気設備  排煙設備

「ファイルの選択」ボタンをクリックし、作成したCSVファイルを選択します。

公益財団法人  
 東京都防災・建築まちづくりセンター  
 〒160-8353  
 東京都新宿区西新宿7-7-30 小田急西新宿O-PLACE 2F・3F

定期報告書編集 画面

最終遷移時刻：14:45:25

第一面

第二面

第三面

第四面

調査結果表①

調査結果表②

調査結果表③

調査結果表④

調査結果表⑤

調査結果表⑥

図面

関係写真

閲覧画面へ

保存する

メニューへ

建築物及びその敷地

ファイルを選択しました。

**1 敷地の位置**

|       |   |
|-------|---|
| 防火地域等 | <input type="checkbox"/> 防火地域 <input type="checkbox"/> 準防火地域  |
|       | <input type="checkbox"/> 指定なし <input type="checkbox"/> その他 <input style="width: 100px;" type="text"/> |

用途地域

**2 建築物及びその敷地の概要**

|    |  |
|----|--|
| 構造 | <input type="checkbox"/> 鉄筋コンクリート造 <input type="checkbox"/> 鉄骨鉄筋コンクリート造                              |
|    | <input type="checkbox"/> 鉄骨造 <input type="checkbox"/> その他 <input style="width: 100px;" type="text"/> |

階数 地上  階 地下  階 塔屋  階

敷地面積  m<sup>2</sup>

建築面積  m<sup>2</sup>

延べ面積  m<sup>2</sup>

今回報告部分の床面積の合計  m<sup>2</sup>

**3 階別用途別床面積** 書式ダウンロード

kaibetsu\_yotobetsu\_yuka\_menseki\_upload.csv
ファイルの選択

**4 性能検証法等の適用**

|  |   |                                    |
|--|---|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 耐火性能検証法   | <input type="checkbox"/> 防火区画検証法  | <input type="checkbox"/> 全館避難安全検証法 |
| <input type="checkbox"/> 区画避難安全検証法 <input style="width: 50px;" type="text"/> 階 | <input type="checkbox"/> その他 <input style="width: 100px;" type="text"/> |                                    |

公益財団法人  
東京都防災・建築まちづくりセンター  
〒160-8353  
東京都新宿区西新宿7-7-30 小田急西新宿O-PLACE 2F・3F

・ CSV形式以外のファイルを選択した場合

第四面

|      |   |                        |
|------|---|------------------------|
| 建築面積 | <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; display: flex; justify-content: center; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>警告ポップアップが表示されます。</p> <p>csv形式のファイルを選択してください</p> <p style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px 5px;">OK</p> </div> </div> | 1260.31 m <sup>2</sup> |
| 延べ面積 | <p>今回報告部分の床面積の合計</p>  | 6049.48 m <sup>2</sup> |
|      | <input style="width: 100%;" type="text"/>   | 5679.20 m <sup>2</sup> |

**3 階別用途別床面積** 書式ダウンロード

ファイルを選択してください ファイルの選択

29 / 105 ページ

・入力内容の保存

定期報告書編集 画面

最終遷移時刻 : 14:53:07

|                       |   |
|-----------------------|---|
| 第一面                   | <p>建築物及びその敷地に関する事項</p> <p>1 敷地の位置</p> <p>防火地域等 <input checked="" type="checkbox"/> 防火地域 <input type="checkbox"/> 準防火地域<br/><input type="checkbox"/> 指定なし <input type="checkbox"/> その他 <input type="text"/></p> <p>用途地域 <input type="text" value="商業地域"/></p> <p>2 建築物及びその敷地の概要</p> <p>構造 <input type="checkbox"/> 鉄骨造 <input checked="" type="checkbox"/> 鉄骨鉄筋コンクリート造 <input type="checkbox"/> その他 <input type="text"/></p> <p>階数 地上 <input type="text" value="5"/> 階 地下 <input type="text" value="1"/> 階 塔屋 <input type="text" value="1"/> 階</p> <p>敷地面積 <input type="text" value="3570.90"/> m<sup>2</sup></p> <p>建築面積 <input type="text" value="1260.31"/> m<sup>2</sup></p> <p>延べ面積 <input type="text" value="6049.48"/> m<sup>2</sup><br/>今回報告部分の床面積の合計 <input type="text" value="5679.2"/> m<sup>2</sup></p> <p>3 階別用途別床面積 <a href="#">書式ダウンロード</a></p> <p>kaibetsu_yotobetsu_yuka_menseki_upload.csv <a href="#">ファイルの選択</a></p> <p>4 性能検証法等の適用 <input checked="" type="checkbox"/> 耐火性能検証法 <input type="checkbox"/> 防火区画検証法 <input type="checkbox"/> 全館避難安全検証法<br/><input type="checkbox"/> 区画避難安全検証法 <input type="text" value=""/> 階 <input type="checkbox"/> その他 <input type="text" value=""/><br/><input type="checkbox"/> 階避難安全検証法 <input type="text" value=""/> 階 <input type="checkbox"/> 適用なし</p> <p>5 検査対象建築設備 <input checked="" type="checkbox"/> 防火設備 <input type="checkbox"/> 換気設備 <input type="checkbox"/> 排煙設備<br/><input type="checkbox"/> 非常用照明装置 <input type="checkbox"/> 給水設備・排水設備</p> <p><input type="text" value="2021 (令和3)"/> 年 <input type="text" value="7"/> 月 <input type="text" value="11"/> 日</p> <p>概要 <input type="text" value="増築、改築、用途変更等の経過"/></p> |
| 第二面                   |   |
| 第三面                   |   |
| 第四面                   |   |
| 調査結果表①                |   |
| 調査結果表②                |   |
| 調査結果表③                |   |
| 調査結果表④                |   |
| 調査結果表⑤                |   |
| 調査結果表⑥                |   |
| 図面                    |   |
| 関係写真                  |   |
| <a href="#">閲覧画面へ</a> |   |
| <a href="#">保存する</a>  |   |
| <a href="#">メニューへ</a> |   |



定期報告書編集 画面

最終遷移時刻：15:06:17

|        |   |
|--------|---|
| 第一面    |   |
| 第二面    | 建築物及びその敷地に関する事項   |
| 第三面    | データが保存されました。 <span>入力内容が保存されます。</span>  |
| 第四面    |   |
| 調査結果表① |   |
| 調査結果表② |   |
| 調査結果表③ |   |
| 調査結果表④ |   |
| 調査結果表⑤ |   |
| 調査結果表⑥ |   |
| 図面     |   |
| 関係写真   |   |
| 閲覧画面へ  |   |
| 保存する   |   |
| メニューへ  |   |
|        | <b>1 敷地の位置</b>  |
|        | 防火地域等 <input checked="" type="checkbox"/> 防火地域 <input type="checkbox"/> 準防火地域<br><input type="checkbox"/> 指定なし <input type="checkbox"/> その他   |
|        | 用途地域 <input type="text" value="商業地域"/>  |
|        | <b>2 建築物及びその敷地の概要</b>   |
|        | 構造 <input type="checkbox"/> 鉄筋コンクリート造 <input checked="" type="checkbox"/> 鉄骨鉄筋コンクリート造<br><input type="checkbox"/> 鉄骨造 <input type="checkbox"/> その他  |
|        | 階数 地上 <input type="text" value="5"/> 階 地下 <input type="text" value="1"/> 階 塔屋 <input type="text" value="1"/> 階  |
|        | 敷地面積 <input type="text" value="3570.90"/> m <sup>2</sup>  |
|        | 建築面積 <input type="text" value="1260.31"/> m <sup>2</sup>  |
|        | 延べ面積 <input type="text" value="6049.48"/> m <sup>2</sup><br>今回報告部分の床面積の合計 <input type="text" value="5679.20"/> m <sup>2</sup>   |
|        | <b>3 階別用途別床面積</b> <span>書式ダウンロード</span>   |
|        | アップロードしたファイル名が表示されていませんが、データは保存されています。(第二面閲覧画面で確認できます)  |
|        | ファイルを選択してください <span>ファイルの選択</span>  |
|        | <b>4 性能検証法等の適用</b> <input checked="" type="checkbox"/> 耐火性能検証法 <input type="checkbox"/> 防火区画検証法 <input type="checkbox"/> 全館避難安全検証法<br><input type="checkbox"/> 区画避難安全検証法 <input type="text"/> 階 <input type="checkbox"/> その他 <input type="text"/><br><input type="checkbox"/> 階避難安全検証法 <input type="text"/> 階 <input type="checkbox"/> 適用なし |
|        | <b>5 検査対象建築設備</b> <input checked="" type="checkbox"/> 防火設備 <input type="checkbox"/> 換気設備 <input type="checkbox"/> 排煙設備<br><input type="checkbox"/> 非常用照明装置 <input type="checkbox"/> 給水設備・排水設備   |
|        | 2021 (令和3) 年 7 月 11 日<br>概要 <input type="text" value="増築、改築、用途変更等の経過"/>   |
|        | <input type="text"/> 年 <input type="text"/> 月 <input type="text"/> 日<br>概要 <input type="text"/>   |
|        | <b>6 増築、改築、用途変更等の経過</b> <input type="text"/> 年 <input type="text"/> 月 <input type="text"/> 日  |

- 「延べ面積」と「階別用途別床面積」が一致しない状態で「保存する」ボタンをクリック

Excel spreadsheet showing floor area data. The table below is a reproduction of the data shown in the image:

| 用途 | 飲食店     | 物販店     | 駐車法     | EV機械室 | 合計      |
|----|---------|---------|---------|-------|---------|
| 階  | 1134.53 | 2115.05 | 1105.03 | 30.21 | 4384.82 |
| 5  | 102.36  |         |         |       | 102.36  |

Below the spreadsheet, a form displays the following values:

- 建築面積: 1260.31 m<sup>2</sup>
- 延べ面積: 6049.48 m<sup>2</sup>
- 今回報告部分の床面積の合計: 5679.20 m<sup>2</sup>

A red box highlights the "保存する" (Save) button. A blue callout box explains: "選択したCSVファイルの「階別用途別床面積」と入力した「延べ面積」が一致しない状態で「保存する」ボタンをクリックすると、" (When clicking the "Save" button in a state where the floor area from the selected CSV file and the entered total floor area do not match).



警告ポップアップが表示されます。

特定建築物定期調査報告  
インターネット受付システム

「延べ面積」が「階別用途別床面積」と一致しません問題ありませんか？

OK    キャンセル

電子報告に関するお問い合わせ  
 特定建築物定期調査報告 ☎ 03-5989-1929  
 防火設備定期検査報告 ☎ 03-5989-1937  
 (土日、祝祭日を除く 9:00~17:30)

定期報告書編集 画面

最終遷移時刻 : 15:39:10

第一面

第二面 建築物及びその敷地に関する事項

第三面

第四面

調査結果表①

1 敷地の位置

# 定期報告書編集画面 第三面(特建)

## 1,エラー、または警告となる操作

- ・何も入力せずに「保存する」ボタンをクリック

特定建築物定期調査報告  
インターネット受付システム

電子報告に関するお問い合わせ  
特定建築物定期調査報告 ☎ 03-5989-1929  
防火設備定期検査報告 ☎ 03-5989-1937  
(土日、祝祭日を除く 9:00~17:30)

### 定期報告書編集 画面

最終遷移時刻：11:47:2

|                            |   |  |  |       |  |         |  |   |                              |                            |  |  |         |  |   |       |   |       |  |
|----------------------------|---|--|--|-------|--|---------|--|---|------------------------------|----------------------------|--|--|---------|--|---|-------|---|-------|--|
| 第一面                        | <p>調査等の概要</p> <p>1 調査及び検査の状況</p> <table border="1"><tr><td>今回の調査</td><td><input type="text"/> 年 <input type="text"/> 月 <input type="text"/> 日実施</td></tr><tr><td>前回の調査</td><td><input type="checkbox"/> 実施 ( <input type="text"/> 年 <input type="text"/> 月 <input type="text"/> 日報告 )<br/><input type="checkbox"/> 未実施</td></tr><tr><td rowspan="3">防火設備の調査</td><td><input type="checkbox"/> 実施 ( <input type="text"/> 年 <input type="text"/> 月 <input type="text"/> 日報告 )</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/> 未実施 ( <input type="text"/> 年 <input type="text"/> 月に実施予定 )</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/> 対象外</td></tr><tr><td rowspan="2">全項目入力せずに「保存する」ボタンをクリックすると、</td><td>( <input type="text"/> 年 <input type="text"/> 月 <input type="text"/> 日報告 )</td></tr><tr><td>( <input type="text"/> 年 <input type="text"/> 月に実施予定 )</td></tr><tr><td rowspan="2">昇降機等の検査</td><td><input type="checkbox"/> 実施 ( <input type="text"/> 年 <input type="text"/> 月 <input type="text"/> 日報告 )</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/> 未実施 ( <input type="text"/> 年 <input type="text"/> 月に実施予定 )<br/><input type="checkbox"/> 対象外</td></tr></table> <p>2 調査の状況</p> <p>敷地及び地盤</p> <table border="1"><tr><td>指摘の内容</td><td><input type="checkbox"/> 要是正の指摘あり ( <input type="checkbox"/> 既存不適格 ) <input type="checkbox"/> 特記すべき事項あり <input type="checkbox"/> 指摘なし</td></tr><tr><td>指摘の概要</td><td></td></tr></table> | 今回の調査  | <input type="text"/> 年 <input type="text"/> 月 <input type="text"/> 日実施 | 前回の調査 | <input type="checkbox"/> 実施 ( <input type="text"/> 年 <input type="text"/> 月 <input type="text"/> 日報告 )<br><input type="checkbox"/> 未実施 | 防火設備の調査 | <input type="checkbox"/> 実施 ( <input type="text"/> 年 <input type="text"/> 月 <input type="text"/> 日報告 ) | <input type="checkbox"/> 未実施 ( <input type="text"/> 年 <input type="text"/> 月に実施予定 ) | <input type="checkbox"/> 対象外 | 全項目入力せずに「保存する」ボタンをクリックすると、 | ( <input type="text"/> 年 <input type="text"/> 月 <input type="text"/> 日報告 ) | ( <input type="text"/> 年 <input type="text"/> 月に実施予定 ) | 昇降機等の検査 | <input type="checkbox"/> 実施 ( <input type="text"/> 年 <input type="text"/> 月 <input type="text"/> 日報告 ) | <input type="checkbox"/> 未実施 ( <input type="text"/> 年 <input type="text"/> 月に実施予定 )<br><input type="checkbox"/> 対象外 | 指摘の内容 | <input type="checkbox"/> 要是正の指摘あり ( <input type="checkbox"/> 既存不適格 ) <input type="checkbox"/> 特記すべき事項あり <input type="checkbox"/> 指摘なし | 指摘の概要 |  |
| 今回の調査                      |   | <input type="text"/> 年 <input type="text"/> 月 <input type="text"/> 日実施   |  |       |  |         |  |   |                              |                            |  |  |         |  |   |       |   |       |  |
| 前回の調査                      |   | <input type="checkbox"/> 実施 ( <input type="text"/> 年 <input type="text"/> 月 <input type="text"/> 日報告 )<br><input type="checkbox"/> 未実施 |  |       |  |         |  |   |                              |                            |  |  |         |  |   |       |   |       |  |
| 防火設備の調査                    |   | <input type="checkbox"/> 実施 ( <input type="text"/> 年 <input type="text"/> 月 <input type="text"/> 日報告 )                                 |  |       |  |         |  |   |                              |                            |  |  |         |  |   |       |   |       |  |
|                            |   | <input type="checkbox"/> 未実施 ( <input type="text"/> 年 <input type="text"/> 月に実施予定 )  |  |       |  |         |  |   |                              |                            |  |  |         |  |   |       |   |       |  |
|                            |   | <input type="checkbox"/> 対象外   |  |       |  |         |  |   |                              |                            |  |  |         |  |   |       |   |       |  |
| 全項目入力せずに「保存する」ボタンをクリックすると、 |   | ( <input type="text"/> 年 <input type="text"/> 月 <input type="text"/> 日報告 )   |  |       |  |         |  |   |                              |                            |  |  |         |  |   |       |   |       |  |
|                            |   | ( <input type="text"/> 年 <input type="text"/> 月に実施予定 )   |  |       |  |         |  |   |                              |                            |  |  |         |  |   |       |   |       |  |
| 昇降機等の検査                    |   | <input type="checkbox"/> 実施 ( <input type="text"/> 年 <input type="text"/> 月 <input type="text"/> 日報告 )                                 |  |       |  |         |  |   |                              |                            |  |  |         |  |   |       |   |       |  |
|                            |   | <input type="checkbox"/> 未実施 ( <input type="text"/> 年 <input type="text"/> 月に実施予定 )<br><input type="checkbox"/> 対象外                    |  |       |  |         |  |   |                              |                            |  |  |         |  |   |       |   |       |  |
| 指摘の内容                      |   | <input type="checkbox"/> 要是正の指摘あり ( <input type="checkbox"/> 既存不適格 ) <input type="checkbox"/> 特記すべき事項あり <input type="checkbox"/> 指摘なし  |  |       |  |         |  |   |                              |                            |  |  |         |  |   |       |   |       |  |
| 指摘の概要                      |   |  |  |       |  |         |  |   |                              |                            |  |  |         |  |   |       |   |       |  |
| 第二面                        |   |  |  |       |  |         |  |   |                              |                            |  |  |         |  |   |       |   |       |  |
| 第三面                        |   |  |  |       |  |         |  |   |                              |                            |  |  |         |  |   |       |   |       |  |
| 第四面                        |   |  |  |       |  |         |  |   |                              |                            |  |  |         |  |   |       |   |       |  |
| 調査結果表①                     |   |  |  |       |  |         |  |   |                              |                            |  |  |         |  |   |       |   |       |  |
| 調査結果表②                     |   |  |  |       |  |         |  |   |                              |                            |  |  |         |  |   |       |   |       |  |
| 調査結果表③                     |   |  |  |       |  |         |  |   |                              |                            |  |  |         |  |   |       |   |       |  |
| 調査結果表④                     |   |  |  |       |  |         |  |   |                              |                            |  |  |         |  |   |       |   |       |  |
| 調査結果表⑤                     |   |  |  |       |  |         |  |   |                              |                            |  |  |         |  |   |       |   |       |  |
| 調査結果表⑥                     |   |  |  |       |  |         |  |   |                              |                            |  |  |         |  |   |       |   |       |  |
| 図面                         |   |  |  |       |  |         |  |   |                              |                            |  |  |         |  |   |       |   |       |  |
| 関係写真                       |   |  |  |       |  |         |  |   |                              |                            |  |  |         |  |   |       |   |       |  |
| 閲覧画面へ                      |   |  |  |       |  |         |  |   |                              |                            |  |  |         |  |   |       |   |       |  |
| <b>保存する</b>                |   |  |  |       |  |         |  |   |                              |                            |  |  |         |  |   |       |   |       |  |
| メニューへ                      |   |  |  |       |  |         |  |   |                              |                            |  |  |         |  |   |       |   |       |  |

公益財団法人  
東京都防災・建築まちづくりセンター  
〒160-8353  
東京都新宿区西新宿7-7-30 小田急西新宿O-PLACE 2F・3F



特定建築物定期調査報告  
インターネット受付システム

電子報告に関するお問い合わせ  
特定建築物定期調査報告 ☎ 03-5989-1929  
防火設備定期検査報告 ☎ 03-5989-1937  
(土日、祝祭日を除く 9:00~17:30)

### 定期報告書編集 画面

最終遷移時刻：11:49:1

|         |   |   |   |       |   |         |   |
|---------|---|---|---|-------|---|---------|---|
| 第一面     | <p>調査等の概要</p> <p>必須項目の未入力エラーとなります。</p> <p>↑ 入力エラーがあります。</p> <p>1 調査及び検査の状況</p> <table border="1"><tr><td>今回の調査</td><td>実施年を選択してください。<br/>実施月を選択してください。<br/>実施日を選択してください。<br/><input type="text"/> 年 <input type="text"/> 月 <input type="text"/> 日実施</td></tr><tr><td>前回の調査</td><td>前回の調査が未入力です<br/><input type="checkbox"/> 実施 ( <input type="text"/> 年 <input type="text"/> 月 <input type="text"/> 日報告 )<br/><input type="checkbox"/> 未実施</td></tr><tr><td>防火設備の検査</td><td>防火設備の検査が未入力です<br/><input type="checkbox"/> 実施 ( <input type="text"/> 年 <input type="text"/> 月 <input type="text"/> 日報告 )<br/><input type="checkbox"/> 未実施</td></tr></table> | 今回の調査   | 実施年を選択してください。<br>実施月を選択してください。<br>実施日を選択してください。<br><input type="text"/> 年 <input type="text"/> 月 <input type="text"/> 日実施 | 前回の調査 | 前回の調査が未入力です<br><input type="checkbox"/> 実施 ( <input type="text"/> 年 <input type="text"/> 月 <input type="text"/> 日報告 )<br><input type="checkbox"/> 未実施 | 防火設備の検査 | 防火設備の検査が未入力です<br><input type="checkbox"/> 実施 ( <input type="text"/> 年 <input type="text"/> 月 <input type="text"/> 日報告 )<br><input type="checkbox"/> 未実施 |
| 今回の調査   |   | 実施年を選択してください。<br>実施月を選択してください。<br>実施日を選択してください。<br><input type="text"/> 年 <input type="text"/> 月 <input type="text"/> 日実施                               |   |       |   |         |   |
| 前回の調査   |   | 前回の調査が未入力です<br><input type="checkbox"/> 実施 ( <input type="text"/> 年 <input type="text"/> 月 <input type="text"/> 日報告 )<br><input type="checkbox"/> 未実施   |   |       |   |         |   |
| 防火設備の検査 |   | 防火設備の検査が未入力です<br><input type="checkbox"/> 実施 ( <input type="text"/> 年 <input type="text"/> 月 <input type="text"/> 日報告 )<br><input type="checkbox"/> 未実施 |   |       |   |         |   |
| 第二面     |   |   |   |       |   |         |   |
| 第三面     |   |   |   |       |   |         |   |
| 第四面     |   |   |   |       |   |         |   |
| 調査結果表①  |   |   |   |       |   |         |   |
| 調査結果表②  |   |   |   |       |   |         |   |
| 調査結果表③  |   |   |   |       |   |         |   |
| 調査結果表④  |   |   |   |       |   |         |   |
| 調査結果表⑤  |   |   |   |       |   |         |   |
| 調査結果表⑥  |   |   |   |       |   |         |   |
| 図面      |   |   |   |       |   |         |   |
| 関係写真    |   |   |   |       |   |         |   |
| 閲覧画面へ   |   |   |   |       |   |         |   |
| メニューへ   |   |   |   |       |   |         |   |

- ・入力済みかつ保存せずに別面タブをクリック

定期報告書編集 画面

最終遷移時刻：11:50:5

第一面

第二面

第三面

第四面

調査結果表①

調査結果表②

調査結果表③

調査結果表④

調査結果表⑤

調査結果表⑥

凶面

関係写真

閲覧画面へ

保存する

メニューへ

調査等の概要

**1 調査及び検査の状況**

|         |   |   |
|---------|---|---|
| 今回の調査   | 2024 (令和6) 年 4 月 6 日実施  |   |
| 前回の調査   |   | 項目が入力済みかつ保存せずに別画面へ移動しようとする、<br>(別面のタブ、「閲覧画面へ」ボタンのいずれかをクリックした場合) |
| 防火設備の調査 | <input checked="" type="checkbox"/> 実施 ( 2024 (令和6) 年 4 月 7 日報告 ) |   |
|         | <input type="checkbox"/> 未実施 (                    年    月 に実施予定 )  |   |
|         | <input type="checkbox"/> 対象外                                      |   |
| 建築設備の検査 | <input type="checkbox"/> 実施 (                    年    月    日報告 )  |   |
|         | <input checked="" type="checkbox"/> 未実施 ( 2026 (令和8) 年 4 月に実施予定 ) |   |
|         | <input type="checkbox"/> 対象外                                      |   |
| 昇降機等の検査 | <input type="checkbox"/> 実施 (                    年    月    日報告 )  |   |
|         | <input type="checkbox"/> 未実施 (                    年    月 に実施予定 )  |   |
|         | <input checked="" type="checkbox"/> 対象外                           |   |

**2 調査の状況**

敷地及び地盤

|       |   |
|-------|---|
| 指摘の内容 | <input type="checkbox"/> 要是正の指摘あり ( <input type="checkbox"/> 既存不適格 ) <input type="checkbox"/> 特記すべき事項あり <input type="checkbox"/> 指摘なし |
| 指摘の概要 |   |

公益財団法人  
**東京都防災・建築まちづくりセンター**  
 〒160-8353  
 東京都新宿区西新宿7-7-30 小田急西新宿O-PLACE 2F・3F

警告ポップアップが表示されます。

特定建築物定期調査報告  
インターネット受付システム

編集中の内容は保存されませんがよろしいですか？

OK
キャンセル

電子報告に関するお問い合わせ  
 特定建築物定期調査報告 ☎ 03-5989-1929  
 防火設備定期検査報告 ☎ 03-5989-1937  
 (土日、祝祭日を除く 9:00~17:30)

定期報告書編集 画面

最終遷移時刻：11:55:08

第一面

第二面

第三面

第四面

調査結果表①

調査結果表②

調査結果表③

調査結果表④

調査結果表⑤

調査等の概要

**1 調査及び検査の状況**

|       |   |  |
|-------|---|--|
| 今回の調査 | 2024 (令和6) 年 4 月 6 日実施  |  |
| 前回の調査 | <input type="checkbox"/> 実施 (                    年    月    日報告 )  |  |
|       | <input checked="" type="checkbox"/> 未実施                           |  |
|       | <input checked="" type="checkbox"/> 実施 ( 2024 (令和6) 年 4 月 7 日報告 ) |  |

34 / 105 ページ

## 2,入力項目、操作方法

### 特定建築物定期調査報告 インターネット受付システム

電子報告に関するお問い合わせ  
特定建築物定期調査報告 ☎ 03-5989-1929  
防火設備定期検査報告 ☎ 03-5989-1937  
(土日、祝祭日を除く 9:00~17:30)

#### 定期報告書編集 画面

最終遷移時刻 : 15:58:3

- 第一面
- 第二面
- 第三面
- 第四面
- 調査結果表①
- 調査結果表②
- 調査結果表③
- 調査結果表④
- 調査結果表⑤
- 調査結果表⑥
- 図面
- 関係写真
- 閲覧画面へ
- 保存する
- メニューへ

#### 調査等の概要

##### 1 調査及び検査の状況

|         |   |
|---------|---|
| 今回の調査   | <input type="checkbox"/> 実施 ( <input type="text"/> 年 <input type="text"/> 月 <input type="text"/> 日 実施 )                                 |
| 前回の調査   | <input type="checkbox"/> 実施 ( <input type="text"/> 年 <input type="text"/> 月 <input type="text"/> 日 報告 )<br><input type="checkbox"/> 未実施 |
| 防火設備の調査 | <input type="checkbox"/> 実施 ( <input type="text"/> 年 <input type="text"/> 月 <input type="text"/> 日 報告 )                                 |
|         | <input type="checkbox"/> 未実施 ( <input type="text"/> 年 <input type="text"/> 月に実施予定 )<br><input type="checkbox"/> 対象外                     |
| 建築設備の検査 | <input type="checkbox"/> 実施 ( <input type="text"/> 年 <input type="text"/> 月 <input type="text"/> 日 報告 )                                 |
|         | <input type="checkbox"/> 未実施 ( <input type="text"/> 年 <input type="text"/> 月に実施予定 )<br><input type="checkbox"/> 対象外                     |
| 昇降機等の検査 | <input type="checkbox"/> 実施 ( <input type="text"/> 年 <input type="text"/> 月 <input type="text"/> 日 報告 )                                 |
|         | <input type="checkbox"/> 未実施 ( <input type="text"/> 年 <input type="text"/> 月に実施予定 )<br><input type="checkbox"/> 対象外                     |

##### 2 調査の状況

敷地及び地盤

指摘の内容  要是正の指摘あり (  既存不適格 )  特記すべき事項あり  指摘なし

指摘の概要

改善予定の有無  有 (  年  月に改善予定 )  無

建築物の外部

指摘の内容  要是正の指摘あり (  既存不適格 )  特記すべき事項あり  指摘なし

指摘の概要

改善予定の有無  有 (  年  月に改善予定 )  無

屋上及び屋根

指摘の内容  要是正の指摘あり (  既存不適格 )  特記すべき事項あり  指摘なし

指摘の概要

改善予定の有無  有 (  年  月に改善予定 )  無

建築物の内部

指摘の内容  要是正の指摘あり (  既存不適格 )  特記すべき事項あり  指摘なし

指摘の概要

「実施」にチェックを入れると、  
対応する入力欄が入力可能となります。

「実施」もしくは「未実施」に  
チェックを入れると、それぞれ対応する  
入力欄が入力可能となります。

「実施」もしくは「未実施」に  
チェックを入れると、それぞれ対応する  
入力欄が入力可能となります。

「実施」もしくは「未実施」に  
チェックを入れると、それぞれ対応する  
入力欄が入力可能となります。

調査結果表に入力した情報が表示されます。  
(入力できません)

次ページへ

|   |   |
|---|---|
| 改善予定の有無                                     | <input type="checkbox"/> 有 ( <input type="text"/> 年 <input type="text"/> 月に改善予定 ) <input type="checkbox"/> 無                          |
| 避難施設等                                       |   |
| 指摘の内容                                       | <input type="checkbox"/> 要是正の指摘あり ( <input type="checkbox"/> 既存不適格 ) <input type="checkbox"/> 特記すべき事項あり <input type="checkbox"/> 指摘なし |
| 指摘の概要                                       | <input type="text"/>  |
| 改善予定の有無                                     | <input type="checkbox"/> 有 ( <input type="text"/> 年 <input type="text"/> 月に改善予定 ) <input type="checkbox"/> 無                          |
| その他   |   |
| 指摘の内容                                       | <input type="checkbox"/> 要是正の指摘あり ( <input type="checkbox"/> 既存不適格 ) <input type="checkbox"/> 特記すべき事項あり <input type="checkbox"/> 指摘なし |
| 指摘の概要                                       | <input type="text"/>  |
| 改善予定の有無                                     | <input type="checkbox"/> 有 ( <input type="text"/> 年 <input type="text"/> 月に改善予定 ) <input type="checkbox"/> 無                          |
| (注：指摘の概要については、既存不適格を除く要是正の指摘事項のみについて記載のこと。) |   |
| 3 石綿を添加した建築材料の調査状況                          |   |
| (該当する室)                                     |   |
| 該当建築材料の有無                                   | <input type="checkbox"/> 有 (飛散防止措置 無) <input type="text"/>  |
|   | <input type="checkbox"/> 有 (飛散防止措置 有) <input type="text"/>  |
|   | <input type="checkbox"/> 無  |
| 措置予定の有無                                     | <input type="checkbox"/> 有 ( <input type="text"/> 年 <input type="text"/> 月に改善予定 ) <input type="checkbox"/> 無                          |
| 4 耐震診断及び耐震改修の調査状況                           |   |
| 耐震診断の実施の有無                                  | <input type="checkbox"/> 有 (耐震性の有無 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 不明)                 |
|   | <input type="checkbox"/> 無 ( <input type="text"/> 年 <input type="text"/> 月に改善予定 ) <input type="checkbox"/> 対象外                        |
| 耐震改修の実施の有無                                  | <input type="checkbox"/> 有  |
|   | <input type="checkbox"/> 無 ( <input type="text"/> 年 <input type="text"/> 月に改善予定 ) <input type="checkbox"/> 対象外                        |
| 5 建築物等に係る不具合の状況                             |   |
| 不具合等  | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無   |
| 不具合等の記録                                     | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無   |
| 改善の状況                                       | <input type="checkbox"/> 実施済み   |
|   | <input type="checkbox"/> 改善予定 ( <input type="text"/> 年 <input type="text"/> 月に改善予定 )  |
|   | <input type="checkbox"/> 予定なし   |
| 6 備考  |   |

調査結果表に入力した情報が表示されます。  
(入力できません)

チェックを入れると対応する入力欄が  
入力可能となります。

不具合等項目の「有」にチェックを入れると、  
入力欄が入力可能となります。

「改善予定」にチェックを入れると、  
入力欄が入力可能となります。

・入力内容の保存

定期報告書編集 画面

最終遷移時刻：17:04:3

|        |   |
|--------|---|
| 第一面    | <p>調査等の概要</p> <p>1 調査及び検査の状況</p> <p>今回の調査 2025 (令和7) 年 3 月 10 日実施</p> <p>前回の調査 <input type="checkbox"/> 実施 ( ) 年 ( ) 月 ( ) 日報告 )<br/><input checked="" type="checkbox"/> 未実施</p> <p>防火設備の調査 <input checked="" type="checkbox"/> 実施 ( 2025 (令和7) 年 2 月 10 日報告 )<br/><input type="checkbox"/> 未実施 ( ) 年 ( ) 月に実施予定 )<br/><input type="checkbox"/> 対象外</p> <p>建築設備の検査 <input type="checkbox"/> 実施 ( ) 年 ( ) 月 ( ) 日報告 )<br/><input type="checkbox"/> 未実施 ( 2025 (令和7) 年 5 月に実施予定 )<br/><input checked="" type="checkbox"/> 対象外</p> <p>昇降機等の検査 <input type="checkbox"/> 実施 ( ) 年 ( ) 月 ( ) 日報告 )<br/><input type="checkbox"/> 未実施 ( ) 年 ( ) 月に実施予定 )<br/><input checked="" type="checkbox"/> 対象外</p> <p>2 調査の状況</p> <p>敷地及び地盤</p> <p>指摘の内容 <input type="checkbox"/> 要是正の指摘あり ( <input type="checkbox"/> 既存不適格 ) <input type="checkbox"/> 特記すべき事項あり <input type="checkbox"/> 指摘なし</p> <p>指摘の概要</p> |
| 第二面    |   |
| 第三面    |   |
| 第四面    |   |
| 調査結果表① |   |
| 調査結果表② |   |
| 調査結果表③ |   |
| 調査結果表④ |   |
| 調査結果表⑤ |   |
| 調査結果表⑥ |   |
| 図面     |   |
| 関係写真   |   |
| 閲覧画面へ  |   |
| 保存する   |   |
| メニューへ  |   |

各項目を入力して「保存する」ボタンをクリックすると、

公益財団法人  
東京都防災・建築まちづくりセンター  
〒160-8353  
東京都新宿区西新宿7-7-30 小田急西新宿O-PLACE 2F・3F



定期報告書編集 画面

最終遷移時刻：17:08:2

|        |   |
|--------|---|
| 第一面    | <p>調査等の概要</p> <p>1 調査及び検査の状況</p> <p>今回の調査 2025 (令和7) 年 3 月 10 日実施</p> <p>前回の調査 <input type="checkbox"/> 実施 ( ) 年 ( ) 月 ( ) 日報告 )<br/><input checked="" type="checkbox"/> 未実施</p> <p>防火設備の調査 <input checked="" type="checkbox"/> 実施 ( 2025 (令和7) 年 2 月 10 日報告 )<br/><input type="checkbox"/> 未実施 ( ) 年 ( ) 月に実施予定 )<br/><input type="checkbox"/> 対象外</p> <p>建築設備の検査 <input type="checkbox"/> 実施 ( ) 年 ( ) 月 ( ) 日報告 )<br/><input checked="" type="checkbox"/> 未実施 ( 2025 (令和7) 年 5 月に実施予定 )<br/><input type="checkbox"/> 対象外</p> |
| 第二面    |   |
| 第三面    |   |
| 第四面    |   |
| 調査結果表① |   |
| 調査結果表② |   |
| 調査結果表③ |   |
| 調査結果表④ |   |
| 調査結果表⑤ |   |
| 調査結果表⑥ |   |
| 図面     |   |
| 関係写真   |   |
| 閲覧画面へ  |   |
| メニューへ  |   |

データが保存されました。 入力内容が保存されます。

# 定期報告書編集画面 第四面

## 1,エラー、または警告となる操作

- ・入力済みかつ保存せずに別面タブをクリック

特定建築物定期調査報告  
インターネット受付システム

電子報告に関するお問い合わせ  
特定建築物定期調査報告 ☎ 03-5989-1929  
防火設備定期検査報告 ☎ 03-5989-1937  
(土日、祝祭日を除く 9:00~17:30)

### 定期報告書編集 画面

最終遷移時刻：17:19:4

|             |  |                  |                  |        |        |         |        |            |  |          |       |
|-------------|--|------------------|------------------|--------|--------|---------|--------|------------|--|----------|-------|
| 第一面         | <h4>建築物等に係る不具合等の状況</h4> <p>1 件目</p> <table border="1"><tr><td>不具合等を把握した年月</td><td>2025 (令和7) 年 2 月</td></tr><tr><td>不具合の概要</td><td>壁に亀裂あり</td></tr><tr><td>考えられる原因</td><td>老朽化・地震</td></tr><tr><td>改善 (予定) 年月</td><td></td></tr><tr><td>改善措置の概要等</td><td>修復を依頼</td></tr></table> <p>入力欄を追加する</p> | 不具合等を把握した年月      | 2025 (令和7) 年 2 月 | 不具合の概要 | 壁に亀裂あり | 考えられる原因 | 老朽化・地震 | 改善 (予定) 年月 |  | 改善措置の概要等 | 修復を依頼 |
| 不具合等を把握した年月 |  | 2025 (令和7) 年 2 月 |                  |        |        |         |        |            |  |          |       |
| 不具合の概要      |  | 壁に亀裂あり           |                  |        |        |         |        |            |  |          |       |
| 考えられる原因     |  | 老朽化・地震           |                  |        |        |         |        |            |  |          |       |
| 改善 (予定) 年月  |  |                  |                  |        |        |         |        |            |  |          |       |
| 改善措置の概要等    |  | 修復を依頼            |                  |        |        |         |        |            |  |          |       |
| 第二面         |  |                  |                  |        |        |         |        |            |  |          |       |
| 第三面         |  |                  |                  |        |        |         |        |            |  |          |       |
| 第四面         |  |                  |                  |        |        |         |        |            |  |          |       |
| 調査結果表①      |  |                  |                  |        |        |         |        |            |  |          |       |
| 調査結果表②      |  |                  |                  |        |        |         |        |            |  |          |       |
| 調査結果表③      |  |                  |                  |        |        |         |        |            |  |          |       |
| 調査結果表④      |  |                  |                  |        |        |         |        |            |  |          |       |
| 調査結果表⑤      |  |                  |                  |        |        |         |        |            |  |          |       |
| 調査結果表⑥      |  |                  |                  |        |        |         |        |            |  |          |       |
| 図面          |  |                  |                  |        |        |         |        |            |  |          |       |
| 関係写真        |  |                  |                  |        |        |         |        |            |  |          |       |
| 閲覧画面へ       |  |                  |                  |        |        |         |        |            |  |          |       |
| 保存する        |  |                  |                  |        |        |         |        |            |  |          |       |
| メニューへ       |  |                  |                  |        |        |         |        |            |  |          |       |

項目が入力済みかつ保存せずに別画面へ移動しようとする、  
(別面のタブ、「閲覧画面へ」ボタン、「メニューへ」ボタンのいずれかをクリックした場合)

公益財団法人  
東京都防災・建築まちづくりセンター  
〒160-8353  
東京都新宿区西新宿7-7-30 小田急西新宿O-PLACE 2F・3F



警告ポップアップが表示されます。

編集中の内容は保存されませんがよろしいですか？

OK キャンセル

電子報告に関するお問い合わせ  
特定建築物定期調査報告 ☎ 03-5989-1929  
防火設備定期検査報告 ☎ 03-5989-1937  
(土日、祝祭日を除く 9:00~17:30)

### 定期報告書編集 画面

最終遷移時刻：17:20:43

|             |   |                  |                  |        |        |         |        |
|-------------|---|------------------|------------------|--------|--------|---------|--------|
| 第一面         | <h4>建築物等に係る不具合等の状況</h4> <p>1 件目</p> <table border="1"><tr><td>不具合等を把握した年月</td><td>2025 (令和7) 年 3 月</td></tr><tr><td>不具合の概要</td><td>壁に亀裂あり</td></tr><tr><td>考えられる原因</td><td>老朽化・地震</td></tr></table> | 不具合等を把握した年月      | 2025 (令和7) 年 3 月 | 不具合の概要 | 壁に亀裂あり | 考えられる原因 | 老朽化・地震 |
| 不具合等を把握した年月 |   | 2025 (令和7) 年 3 月 |                  |        |        |         |        |
| 不具合の概要      |   | 壁に亀裂あり           |                  |        |        |         |        |
| 考えられる原因     |   | 老朽化・地震           |                  |        |        |         |        |
| 第二面         |   |                  |                  |        |        |         |        |
| 第三面         |   |                  |                  |        |        |         |        |
| 第四面         |   |                  |                  |        |        |         |        |
| 調査結果表①      |   |                  |                  |        |        |         |        |
| 調査結果表②      |   |                  |                  |        |        |         |        |
| 調査結果表③      |   |                  |                  |        |        |         |        |
| 調査結果表④      |   |                  |                  |        |        |         |        |
| 調査結果表⑤      |   |                  |                  |        |        |         |        |
| 図面          |   |                  |                  |        |        |         |        |
| 関係写真        |   |                  |                  |        |        |         |        |
| 閲覧画面へ       |   |                  |                  |        |        |         |        |
| 保存する        |   |                  |                  |        |        |         |        |
| メニューへ       |   |                  |                  |        |        |         |        |

## 2,入力項目、操作方法

### 特定建築物定期調査報告 インターネット受付システム

電子報告に関するお問い合わせ  
特定建築物定期調査報告 ☎ 03-5989-1929  
防火設備定期検査報告 ☎ 03-5989-1937  
(土日、祝祭日を除く 9:00~17:30)

#### 定期報告書編集 画面

最終遷移時刻：17:23:5

|                       |   |   |  |             |   |        |                      |         |                      |          |   |          |                      |
|-----------------------|---|---|--|-------------|---|--------|----------------------|---------|----------------------|----------|---|----------|----------------------|
| 第一面                   | <p>建築物等に係る不具合等の状況</p> <table border="1"><tr><td colspan="2">1 件目</td></tr><tr><td>不具合等を把握した年月</td><td><input type="text"/>年 <input type="text"/>月</td></tr><tr><td>不具合の概要</td><td><input type="text"/></td></tr><tr><td>考えられる原因</td><td><input type="text"/></td></tr><tr><td>改善（予定）年月</td><td><input type="text"/>年 <input type="text"/>月</td></tr><tr><td>改善措置の概要等</td><td><input type="text"/></td></tr></table> <p><a href="#">入力欄を追加する</a></p> | 1 件目  |  | 不具合等を把握した年月 | <input type="text"/> 年 <input type="text"/> 月 | 不具合の概要 | <input type="text"/> | 考えられる原因 | <input type="text"/> | 改善（予定）年月 | <input type="text"/> 年 <input type="text"/> 月 | 改善措置の概要等 | <input type="text"/> |
| 1 件目                  |   |   |  |             |   |        |                      |         |                      |          |   |          |                      |
| 不具合等を把握した年月           |   | <input type="text"/> 年 <input type="text"/> 月 |  |             |   |        |                      |         |                      |          |   |          |                      |
| 不具合の概要                |   | <input type="text"/>                          |  |             |   |        |                      |         |                      |          |   |          |                      |
| 考えられる原因               |   | <input type="text"/>                          |  |             |   |        |                      |         |                      |          |   |          |                      |
| 改善（予定）年月              |   | <input type="text"/> 年 <input type="text"/> 月 |  |             |   |        |                      |         |                      |          |   |          |                      |
| 改善措置の概要等              |   | <input type="text"/>                          |  |             |   |        |                      |         |                      |          |   |          |                      |
| 第二面                   |   |   |  |             |   |        |                      |         |                      |          |   |          |                      |
| 第三面                   |   |   |  |             |   |        |                      |         |                      |          |   |          |                      |
| 第四面                   |   |   |  |             |   |        |                      |         |                      |          |   |          |                      |
| 調査結果表①                |   |   |  |             |   |        |                      |         |                      |          |   |          |                      |
| 調査結果表②                |   |   |  |             |   |        |                      |         |                      |          |   |          |                      |
| 調査結果表③                |   |   |  |             |   |        |                      |         |                      |          |   |          |                      |
| 調査結果表④                |   |   |  |             |   |        |                      |         |                      |          |   |          |                      |
| 調査結果表⑤                |   |   |  |             |   |        |                      |         |                      |          |   |          |                      |
| 調査結果表⑥                |   |   |  |             |   |        |                      |         |                      |          |   |          |                      |
| 図面                    |   |   |  |             |   |        |                      |         |                      |          |   |          |                      |
| 関係写真                  |   |   |  |             |   |        |                      |         |                      |          |   |          |                      |
| <a href="#">閲覧画面へ</a> |   |   |  |             |   |        |                      |         |                      |          |   |          |                      |
| <a href="#">保存する</a>  |   |   |  |             |   |        |                      |         |                      |          |   |          |                      |
| <a href="#">メニューへ</a> |   |   |  |             |   |        |                      |         |                      |          |   |          |                      |

公益財団法人  
東京都防災・建築まちづくりセンター  
〒160-8353  
東京都新宿区西新宿7-7-30 小田急西新宿O-PLACE 2F・3F

## ・入力内容の保存

### 特定建築物定期調査報告 インターネット受付システム

電子報告に関するお問い合わせ  
特定建築物定期調査報告 ☎ 03-5989-1929  
防火設備定期検査報告 ☎ 03-5989-1937  
(土日、祝祭日を除く 9:00~17:30)

#### 定期報告書編集 画面

最終遷移時刻：17:49:5

|             |  |                  |                  |        |        |         |        |            |                  |          |       |
|-------------|--|------------------|------------------|--------|--------|---------|--------|------------|------------------|----------|-------|
| 第一面         | <p>建築物等に係る不具合等の状況</p> <p>1 件目</p> <table border="1"><tr><td>不具合等を把握した年月</td><td>2025 (令和7) 年 3 月</td></tr><tr><td>不具合の概要</td><td>壁に亀裂あり</td></tr><tr><td>考えられる原因</td><td>老朽化・地震</td></tr><tr><td>改善 (予定) 年月</td><td>2025 (令和7) 年 8 月</td></tr><tr><td>改善措置の概要等</td><td>修復を依頼</td></tr></table> | 不具合等を把握した年月      | 2025 (令和7) 年 3 月 | 不具合の概要 | 壁に亀裂あり | 考えられる原因 | 老朽化・地震 | 改善 (予定) 年月 | 2025 (令和7) 年 8 月 | 改善措置の概要等 | 修復を依頼 |
| 不具合等を把握した年月 |  | 2025 (令和7) 年 3 月 |                  |        |        |         |        |            |                  |          |       |
| 不具合の概要      |  | 壁に亀裂あり           |                  |        |        |         |        |            |                  |          |       |
| 考えられる原因     |  | 老朽化・地震           |                  |        |        |         |        |            |                  |          |       |
| 改善 (予定) 年月  |  | 2025 (令和7) 年 8 月 |                  |        |        |         |        |            |                  |          |       |
| 改善措置の概要等    |  | 修復を依頼            |                  |        |        |         |        |            |                  |          |       |
| 第二面         |  |                  |                  |        |        |         |        |            |                  |          |       |
| 第三面         |  |                  |                  |        |        |         |        |            |                  |          |       |
| 第四面         |  |                  |                  |        |        |         |        |            |                  |          |       |
| 調査結果表①      |  |                  |                  |        |        |         |        |            |                  |          |       |
| 調査結果表②      |  |                  |                  |        |        |         |        |            |                  |          |       |
| 調査結果表③      |  |                  |                  |        |        |         |        |            |                  |          |       |
| 調査結果表④      |  |                  |                  |        |        |         |        |            |                  |          |       |
| 調査結果表⑤      |  |                  |                  |        |        |         |        |            |                  |          |       |
| 調査結果表⑥      |  |                  |                  |        |        |         |        |            |                  |          |       |
| 図面          |  |                  |                  |        |        |         |        |            |                  |          |       |
| 関係写真        |  |                  |                  |        |        |         |        |            |                  |          |       |
| 閲覧画面へ       |  |                  |                  |        |        |         |        |            |                  |          |       |
| <b>保存する</b> |  |                  |                  |        |        |         |        |            |                  |          |       |
| メニューへ       |  |                  |                  |        |        |         |        |            |                  |          |       |

**入力欄を追加する**

各項目を入力して、「保存する」ボタンをクリックすると、

公益財団法人  
東京都防災・建築まちづくりセンター  
〒160-8353  
東京都新宿区西新宿7-7-30 小田急西新宿O-PLACE 2F・3F



### 特定建築物定期調査報告 インターネット受付システム

電子報告に関するお問い合わせ  
特定建築物定期調査報告 ☎ 03-5989-1929  
防火設備定期検査報告 ☎ 03-5989-1937  
(土日、祝祭日を除く 9:00~17:30)

#### 定期報告書編集 画面

最終遷移時刻：17:51:5

|             |  |                  |                  |        |        |         |        |            |                  |          |       |
|-------------|--|------------------|------------------|--------|--------|---------|--------|------------|------------------|----------|-------|
| 第一面         | <p>建築物等に係る不具合等の状況</p> <p>1 件目</p> <table border="1"><tr><td>不具合等を把握した年月</td><td>2025 (令和7) 年 3 月</td></tr><tr><td>不具合の概要</td><td>壁に亀裂あり</td></tr><tr><td>考えられる原因</td><td>老朽化・地震</td></tr><tr><td>改善 (予定) 年月</td><td>2025 (令和7) 年 8 月</td></tr><tr><td>改善措置の概要等</td><td>修復を依頼</td></tr></table> | 不具合等を把握した年月      | 2025 (令和7) 年 3 月 | 不具合の概要 | 壁に亀裂あり | 考えられる原因 | 老朽化・地震 | 改善 (予定) 年月 | 2025 (令和7) 年 8 月 | 改善措置の概要等 | 修復を依頼 |
| 不具合等を把握した年月 |  | 2025 (令和7) 年 3 月 |                  |        |        |         |        |            |                  |          |       |
| 不具合の概要      |  | 壁に亀裂あり           |                  |        |        |         |        |            |                  |          |       |
| 考えられる原因     |  | 老朽化・地震           |                  |        |        |         |        |            |                  |          |       |
| 改善 (予定) 年月  |  | 2025 (令和7) 年 8 月 |                  |        |        |         |        |            |                  |          |       |
| 改善措置の概要等    |  | 修復を依頼            |                  |        |        |         |        |            |                  |          |       |
| 第二面         |  |                  |                  |        |        |         |        |            |                  |          |       |
| 第三面         |  |                  |                  |        |        |         |        |            |                  |          |       |
| 第四面         |  |                  |                  |        |        |         |        |            |                  |          |       |
| 調査結果表①      |  |                  |                  |        |        |         |        |            |                  |          |       |
| 調査結果表②      |  |                  |                  |        |        |         |        |            |                  |          |       |
| 調査結果表③      |  |                  |                  |        |        |         |        |            |                  |          |       |
| 調査結果表④      |  |                  |                  |        |        |         |        |            |                  |          |       |
| 調査結果表⑤      |  |                  |                  |        |        |         |        |            |                  |          |       |
| 調査結果表⑥      |  |                  |                  |        |        |         |        |            |                  |          |       |
| 図面          |  |                  |                  |        |        |         |        |            |                  |          |       |
| 関係写真        |  |                  |                  |        |        |         |        |            |                  |          |       |
| 閲覧画面へ       |  |                  |                  |        |        |         |        |            |                  |          |       |
|             |  |                  |                  |        |        |         |        |            |                  |          |       |

**入力内容が保存されます。**

データが保存されました。

・ 状況入力欄を追加する

|        |  |
|--------|--|
| 第一面    |  |
| 第二面    |  |
| 第三面    |  |
| 第四面    |  |
| 調査結果表① |  |
| 調査結果表② |  |
| 調査結果表③ |  |
| 調査結果表④ |  |
| 調査結果表⑤ |  |
| 調査結果表⑥ |  |
| 図面     |  |
| 関係写真   |  |
| 閲覧画面へ  |  |
| 保存する   |  |
| メニューへ  |  |

建築物等に係る不具合等の状況

|             |                  |
|-------------|------------------|
| 1 件目        |                  |
| 不具合等を把握した年月 | 2025 (令和7) 年 3 月 |
| 不具合の概要      | 壁に亀裂あり           |
| 考えられる原因     | 老朽化・地震           |
| 改善 (予定) 年月  | 2025 (令和7) 年 8 月 |
| 改善措置の概要等    | 修復を依頼            |

**入力欄を追加する** 「入力欄を追加する」ボタンをクリックすると、



|        |  |
|--------|--|
| 第一面    |  |
| 第二面    |  |
| 第三面    |  |
| 第四面    |  |
| 調査結果表① |  |
| 調査結果表② |  |
| 調査結果表③ |  |
| 調査結果表④ |  |
| 調査結果表⑤ |  |
| 調査結果表⑥ |  |
| 図面     |  |
| 関係写真   |  |
| 閲覧画面へ  |  |
| 保存する   |  |
| メニューへ  |  |

建築物等に係る不具合等の状況

|             |                  |
|-------------|------------------|
| 1 件目        |                  |
| 不具合等を把握した年月 | 2025 (令和7) 年 3 月 |
| 不具合の概要      | 壁に亀裂あり           |
| 考えられる原因     | 老朽化・地震           |
| 改善 (予定) 年月  | 2025 (令和7) 年 8 月 |
| 改善措置の概要等    | 修復を依頼            |
| 2 件目        |                  |
| 不具合等を把握した年月 | 年 月              |
| 不具合の概要      |                  |
| 考えられる原因     |                  |
| 改善 (予定) 年月  | 年 月              |
| 改善措置の概要等    |                  |

**入力欄を追加する**

2件目以降の入力欄がひとつ追加されます。最大10件まで追加が可能です。

・追加した状況入力欄を削除する

|             |  |                  |                  |        |        |         |        |            |                  |          |       |             |     |        |  |         |  |            |     |          |  |
|-------------|--|------------------|------------------|--------|--------|---------|--------|------------|------------------|----------|-------|-------------|-----|--------|--|---------|--|------------|-----|----------|--|
| 第一面         | <p>建築物等に係る不具合等の状況</p> <p>1 件目</p> <table border="1"> <tr><td>不具合等を把握した年月</td><td>2025 (令和7) 年 3 月</td></tr> <tr><td>不具合の概要</td><td>壁に亀裂あり</td></tr> <tr><td>考えられる原因</td><td>老朽化・地震</td></tr> <tr><td>改善 (予定) 年月</td><td>2025 (令和7) 年 8 月</td></tr> <tr><td>改善措置の概要等</td><td>修復を依頼</td></tr> </table> <p>2 件目</p> <table border="1"> <tr><td>不具合等を把握した年月</td><td>年 月</td></tr> <tr><td>不具合の概要</td><td></td></tr> <tr><td>考えられる原因</td><td></td></tr> <tr><td>改善 (予定) 年月</td><td>年 月</td></tr> <tr><td>改善措置の概要等</td><td></td></tr> </table> <p>入力欄を追加する</p> | 不具合等を把握した年月      | 2025 (令和7) 年 3 月 | 不具合の概要 | 壁に亀裂あり | 考えられる原因 | 老朽化・地震 | 改善 (予定) 年月 | 2025 (令和7) 年 8 月 | 改善措置の概要等 | 修復を依頼 | 不具合等を把握した年月 | 年 月 | 不具合の概要 |  | 考えられる原因 |  | 改善 (予定) 年月 | 年 月 | 改善措置の概要等 |  |
| 不具合等を把握した年月 |  | 2025 (令和7) 年 3 月 |                  |        |        |         |        |            |                  |          |       |             |     |        |  |         |  |            |     |          |  |
| 不具合の概要      |  | 壁に亀裂あり           |                  |        |        |         |        |            |                  |          |       |             |     |        |  |         |  |            |     |          |  |
| 考えられる原因     |  | 老朽化・地震           |                  |        |        |         |        |            |                  |          |       |             |     |        |  |         |  |            |     |          |  |
| 改善 (予定) 年月  |  | 2025 (令和7) 年 8 月 |                  |        |        |         |        |            |                  |          |       |             |     |        |  |         |  |            |     |          |  |
| 改善措置の概要等    |  | 修復を依頼            |                  |        |        |         |        |            |                  |          |       |             |     |        |  |         |  |            |     |          |  |
| 不具合等を把握した年月 |  | 年 月              |                  |        |        |         |        |            |                  |          |       |             |     |        |  |         |  |            |     |          |  |
| 不具合の概要      |  |                  |                  |        |        |         |        |            |                  |          |       |             |     |        |  |         |  |            |     |          |  |
| 考えられる原因     |  |                  |                  |        |        |         |        |            |                  |          |       |             |     |        |  |         |  |            |     |          |  |
| 改善 (予定) 年月  |  | 年 月              |                  |        |        |         |        |            |                  |          |       |             |     |        |  |         |  |            |     |          |  |
| 改善措置の概要等    |  |                  |                  |        |        |         |        |            |                  |          |       |             |     |        |  |         |  |            |     |          |  |
| 第二面         |  |                  |                  |        |        |         |        |            |                  |          |       |             |     |        |  |         |  |            |     |          |  |
| 第三面         |  |                  |                  |        |        |         |        |            |                  |          |       |             |     |        |  |         |  |            |     |          |  |
| 第四面         |  |                  |                  |        |        |         |        |            |                  |          |       |             |     |        |  |         |  |            |     |          |  |
| 調査結果表①      |  |                  |                  |        |        |         |        |            |                  |          |       |             |     |        |  |         |  |            |     |          |  |
| 調査結果表②      |  |                  |                  |        |        |         |        |            |                  |          |       |             |     |        |  |         |  |            |     |          |  |
| 調査結果表③      |  |                  |                  |        |        |         |        |            |                  |          |       |             |     |        |  |         |  |            |     |          |  |
| 調査結果表④      |  |                  |                  |        |        |         |        |            |                  |          |       |             |     |        |  |         |  |            |     |          |  |
| 調査結果表⑤      |  |                  |                  |        |        |         |        |            |                  |          |       |             |     |        |  |         |  |            |     |          |  |
| 調査結果表⑥      |  |                  |                  |        |        |         |        |            |                  |          |       |             |     |        |  |         |  |            |     |          |  |
| 図面          |  |                  |                  |        |        |         |        |            |                  |          |       |             |     |        |  |         |  |            |     |          |  |
| 関係写真        |  |                  |                  |        |        |         |        |            |                  |          |       |             |     |        |  |         |  |            |     |          |  |
| 閲覧画面へ       |  |                  |                  |        |        |         |        |            |                  |          |       |             |     |        |  |         |  |            |     |          |  |
| 保存する        |  |                  |                  |        |        |         |        |            |                  |          |       |             |     |        |  |         |  |            |     |          |  |
| メニューへ       |  |                  |                  |        |        |         |        |            |                  |          |       |             |     |        |  |         |  |            |     |          |  |

「入力欄を削除する」ボタンをクリックすると、

入力欄を削除する



|             |  |                  |                  |        |        |         |        |            |                  |          |       |
|-------------|--|------------------|------------------|--------|--------|---------|--------|------------|------------------|----------|-------|
| 第一面         | <p>建築物等に係る不具合等の状況</p> <p>1 件目</p> <table border="1"> <tr><td>不具合等を把握した年月</td><td>2025 (令和7) 年 3 月</td></tr> <tr><td>不具合の概要</td><td>壁に亀裂あり</td></tr> <tr><td>考えられる原因</td><td>老朽化・地震</td></tr> <tr><td>改善 (予定) 年月</td><td>2025 (令和7) 年 8 月</td></tr> <tr><td>改善措置の概要等</td><td>修復を依頼</td></tr> </table> <p>入力欄を追加する</p> | 不具合等を把握した年月      | 2025 (令和7) 年 3 月 | 不具合の概要 | 壁に亀裂あり | 考えられる原因 | 老朽化・地震 | 改善 (予定) 年月 | 2025 (令和7) 年 8 月 | 改善措置の概要等 | 修復を依頼 |
| 不具合等を把握した年月 |  | 2025 (令和7) 年 3 月 |                  |        |        |         |        |            |                  |          |       |
| 不具合の概要      |  | 壁に亀裂あり           |                  |        |        |         |        |            |                  |          |       |
| 考えられる原因     |  | 老朽化・地震           |                  |        |        |         |        |            |                  |          |       |
| 改善 (予定) 年月  |  | 2025 (令和7) 年 8 月 |                  |        |        |         |        |            |                  |          |       |
| 改善措置の概要等    |  | 修復を依頼            |                  |        |        |         |        |            |                  |          |       |
| 第二面         |  |                  |                  |        |        |         |        |            |                  |          |       |
| 第三面         |  |                  |                  |        |        |         |        |            |                  |          |       |
| 第四面         |  |                  |                  |        |        |         |        |            |                  |          |       |
| 調査結果表①      |  |                  |                  |        |        |         |        |            |                  |          |       |
| 調査結果表②      |  |                  |                  |        |        |         |        |            |                  |          |       |
| 調査結果表③      |  |                  |                  |        |        |         |        |            |                  |          |       |
| 調査結果表④      |  |                  |                  |        |        |         |        |            |                  |          |       |
| 調査結果表⑤      |  |                  |                  |        |        |         |        |            |                  |          |       |
| 調査結果表⑥      |  |                  |                  |        |        |         |        |            |                  |          |       |
| 図面          |  |                  |                  |        |        |         |        |            |                  |          |       |
| 関係写真        |  |                  |                  |        |        |         |        |            |                  |          |       |
| 閲覧画面へ       |  |                  |                  |        |        |         |        |            |                  |          |       |
| 保存する        |  |                  |                  |        |        |         |        |            |                  |          |       |
| メニューへ       |  |                  |                  |        |        |         |        |            |                  |          |       |

追加した状況入力欄がひとつ削除されます。

# 定期報告書編集画面 調査結果表

## 1,エラー、または警告となる操作

- ・入力済みかつ保存せずに別面タブをクリック

特定建築物定期調査報告  
インターネット受付システム

電子報告に関するお問い合わせ  
特定建築物定期調査報告 ☎ 03-5989-1929  
防火設備定期検査報告 ☎ 03-5989-1937  
(土日、祝祭日を除く 9:00~17:30)

### 定期報告書編集 画面

最終遷移時刻：11:29:30

第一面

第二面

第三面

第四面

調査結果表①

調査結果表②

調査結果表③

調査結果表④

調査結果表⑤

調査結果表⑥

図面

関係写真

閲覧画面へ

保存する

メニューへ

様式 その1

| 当該調査に関与した調査者    |                     |   |                                     |                          |                                     |                          | 調査者番号                                   |
|-----------------|---------------------|---|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|---|
| 代表となる調査者        |                     | 調査者三郎                                   |                                     |                          |                                     | 1                        |   |
| その他の調査者1        |                     | 調査者四郎                                   |                                     |                          |                                     | 2                        |   |
| 番号              | 調査項目                | 用の有無                                    | 指摘なし                                | 要是正                      | 既存不適格                               | 特記事項                     | 調査結果等                                   |
|                 |                     |   |                                     |                          |                                     |                          | 要是正事項<br>(既存不適格を含む)<br>又は特記事項の<br>具体的内容 |
| <b>1 敷地及び地盤</b> |                     |   |                                     |                          |                                     |                          |   |
| (1)             | 地盤                  | 地盤沈下等による不陸、傾斜等の状況                       | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 地盤沈下等による不陸、傾斜等の状況                       |
| (2)             | 敷地                  | 敷地内の排水の状況                               | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |   |
| (3)             | 敷地内の通路等             | 敷地内の通路等の確保の状況                           | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |   |
| (4)             |                     | 有効幅員の確保の状況                              | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |   |
| (5)             |                     | 敷地内の通路等の支障物の状況                          | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |   |
| (6)             | 共同住宅等の主要な出入り口からの通路等 | 通路等の確保の状況                               | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |   |
| (7)             |                     | 通路等の支障物の状況                              | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |   |
| (8)             | 窓先空地又は窓先の空間の確保の状況   | 窓先空地又は窓先の空間の確保の状況                       | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |   |
|                 |                     | 窓先空地から道路等に至るまでの屋外通路又は窓先の空間に面するバルコニー等の状況 | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |   |

項目が入力済みかつ保存せずに別画面へ移動しようとする、  
(別面のタブ、「閲覧画面へ」ボタンのいずれかをクリックした場合)

公益財団法人  
東京都防災・建築まちづくりセンター  
〒160-8353  
東京都新宿区西新宿7-7-30 小田急西新宿O-PLACE 2F・3F



警告ポップアップが表示されます。

特定建築物定期調査報告  
インターネット受付システム

定期報告書編集 画面

編集中の内容は保存されませんがよろしいですか？

OK    キャンセル

電子報告に関するお問い合わせ  
特定建築物定期調査報告 ☎ 03-5989-1929  
防火設備定期検査報告 ☎ 03-5989-1937  
(土日、祝祭日を除く 9:00~17:30)

最終遷移時刻：11:33:02

様式 その1

| 当該調査に関与した調査者    |      |                   |                                     |                          |                                     |                          | 調査者番号                                   |
|-----------------|------|-------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|---|
| 代表となる調査者        |      | 調査者三郎             |                                     |                          |                                     | 1                        |   |
| その他の調査者1        |      | 調査者四郎             |                                     |                          |                                     | 2                        |   |
| 番号              | 調査項目 | 適用の有無             | 指摘なし                                | 要是正                      | 既存不適格                               | 特記事項                     | 調査結果等                                   |
|                 |      |                   |                                     |                          |                                     |                          | 要是正事項<br>(既存不適格を含む)<br>又は特記事項の<br>具体的内容 |
| <b>1 敷地及び地盤</b> |      |                   |                                     |                          |                                     |                          |   |
| (1)             | 地盤   | 地盤沈下等による不陸、傾斜等の状況 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 地盤沈下等による不陸、傾斜等の状況                       |
| (2)             | 敷地   | 敷地内の排水の状況         | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |   |

## 2,入力項目、操作方法

特定建築物定期調査報告  
インターネット受付システム

電子報告に関するお問い合わせ  
特定建築物定期調査報告 ☎ 03-5989-1929  
防火設備定期検査報告 ☎ 03-5989-1937  
(土日、祝祭日を除く 9:00~17:30)

### 定期報告書編集 画面

最終遷移時刻 : 11:33:02

- 第一面
- 第二面
- 第三面
- 第四面
- 調査結果表①
- 調査結果表②
- 調査結果表③
- 調査結果表④
- 調査結果表⑤
- 調査結果表⑥
- 図面
- 関係写真
- 閲覧画面へ
- 保存する
- メニューへ

様式 その1

| 当該調査に関与した調査者 |       | 調査者番号 |
|--------------|-------|-------|
| 代表となる調査者     | 調査者三郎 | 1     |
| その他の調査者1     | 調査者四郎 | 2     |

| 番号              | 調査項目               | 適用の有無  | 調査結果等                    |                          |                          |                          |   | 担当調査者番号 |
|-----------------|--------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|---------|
|                 |                    |  | 指摘なし                     | 要是正                      | 既存不適格                    | 特記事項                     | 要是正事項<br>(既存不適格を含む)<br>又は特記事項の<br>具体的内容 |         |
| <b>1 敷地及び地盤</b> |                    |  |                          |                          |                          |                          |   |         |
| (1)             | 地盤                 | 地盤沈下等による不陸、傾斜等の状況  | <input type="checkbox"/>                |         |
| (2)             | 敷地                 | 敷地内の排水の状況  | <input type="checkbox"/>                |         |
| (3)             | 敷地内の通路等            | 敷地内の通路等の確保の状況  | <input type="checkbox"/>                |         |
| (4)             |                    | 有効幅員の確保の状況   | <input type="checkbox"/>                |         |
| (5)             |                    | 敷地内の通路等の支障物の状況   | <input type="checkbox"/>                |         |
| (6)             | 共同住宅等の主要な出入口からの通路等 | 通路等の確保の状況  | <input type="checkbox"/>                |         |
| (7)             |                    | 通路等の支障物の状況   | <input type="checkbox"/>                |         |
| (8)             | 窓先空地及び屋外通路         | 窓先空地又は窓先の空間の確保の状況  | <input type="checkbox"/>                |         |
| (9)             |                    | 窓先空地から道路等に至るまでの屋外通路又は窓先の空間に面するバルコニー等から通ずる直通階段から道路等に至るまでの屋外通路の確保の状況               | <input type="checkbox"/>                |         |
| (10)            |                    | 窓先空地、窓先空地から道路等に至るまでの屋外通路等、窓先の空間又は窓先の空間に面するバルコニー等から通ずる直通階段から道路等に至るまでの屋外通路等の支障物の状況 | <input type="checkbox"/>                |         |
| (11)            | 塀                  | 組構造の塀又は補強コンクリートブロック造の塀等の耐震対策の状況  | <input type="checkbox"/>                |         |
| (12)            |                    | 組構造の塀又は補強コンクリートブロック造の塀等の劣化及び損傷の状況  | <input type="checkbox"/>                |         |
| (13)            | 擁壁                 | 擁壁の劣化及び損傷の状況   | <input type="checkbox"/>                |         |
| (14)            |                    | 擁壁の水抜きパイプの維持保全の状況  | <input type="checkbox"/>                |         |
| (15)            | がけ                 | がけの安全上の支障の状況   | <input type="checkbox"/>                |         |
| (16)            | 敷地に直接設置した広告塔及び広告板  | 広告塔及び広告板本体の劣化及び損傷の状況   | <input type="checkbox"/>                |         |
| (17)            |                    | 支持部分等の劣化及び損傷の状況  | <input type="checkbox"/>                |         |
| その他の特記事項        |                    |  | <input type="checkbox"/>                |         |
| <b>2 建築物の外部</b> |                    |  |                          |                          |                          |                          |   |         |
| (1)             | 基礎                 | 基礎の沈下等の状況  | <input type="checkbox"/>                |         |
| (2)             |                    | 基礎の劣化及び損傷の状況   | <input type="checkbox"/>                |         |
| (3)             | 土台(木造に限る。)         | 土台の沈下等の状況  | <input type="checkbox"/>                |         |
| (4)             |                    | 土台の劣化及び損傷の状況   | <input type="checkbox"/>                |         |
| (5)             | 外壁<br>く体等          | 外壁、軒裏及び外壁の開口部で延焼のおそれのある部分の防火対策の状況  | <input type="checkbox"/>                |         |
| (6)             |                    | 木造の外壁く体の劣化及び損傷の状況  | <input type="checkbox"/>                |         |
| (7)             |                    | 組構造の外壁く体の劣化及び損傷の状況   | <input type="checkbox"/>                |         |

公益財団法人  
東京都防災・建築まちづくりセンター  
〒160-8353  
東京都新宿区西新宿7-7-30 小田急西新宿O-PLACE 2F・3F

# ・入力内容の保存

特定建築物定期調査報告  
インターネット受付システム

電子報告に関するお問い合わせ  
特定建築物定期調査報告 ☎ 03-5989-1929  
防火設備定期検査報告 ☎ 03-5989-1937  
(土日、祝祭日を除く 9:00~17:30)

## 定期報告書編集 画面

最終遷移時刻 : 11:43:00

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| 第一面         | 様式 その1               |
| 第二面         |                      |
| 第三面         |                      |
| 第四面         |                      |
| 調査結果表①      | 当該調査に関与した調査者         |
| 調査結果表②      | 代表となる調査者 調査者 調査者 調査者 |
| 調査結果表③      | その他の調査者1 調査者 調査者     |
| 調査結果表④      |                      |
| 調査結果表⑤      |                      |
| 調査結果表⑥      |                      |
| 図面          |                      |
| 関係写真        |                      |
| 閲覧画面へ       |                      |
| <b>保存する</b> |                      |
| メニューへ       |                      |

| 番号  | 調査項目                                    | 適用の有無                               | 調査結果等                               |                                     |                          |                          | 担当調査者番号                  |
|-----|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|     |   |                                     | 指摘なし                                | 要是正                                 | 既存不適格                    | 特記事項                     |                          |
| 1   | 敷地及び地盤                                  |                                     |                                     |                                     |                          |                          |                          |
|     | 地盤沈下等による不陸、傾斜等の状況                       | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 建築周辺に陥没が見られ、安全性に著しく損ねている |
|     | 敷地内の排水の状況                               | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                          |
| (3) | 敷地内の通路等の確保の状況                           | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                          |
| (4) | 敷地内の通路等                                 |                                     |                                     |                                     |                          |                          | 敷地内の通路の有効幅員が不足している       |
| (5) | 敷地内の通路等の支障物の状況                          | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                          |
| (6) | 共同住宅等の主要な出入口からの通路等                      |                                     |                                     |                                     |                          |                          |                          |
| (7) | 通路等の確保の状況                               | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                          |
| (8) | 通路等の支障物の状況                              | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                          |
|     | 窓先空地又は窓先の空間の確保の状況                       | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                          |
|     | 窓先空地から道路等に至るまでの屋外通路又は窓先の空間に面するバルコニー等の状況 | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                          |

各項目を入力して、「保存する」ボタンをクリックすると、

公益財団法人  
東京都防災・建築まちづくりセンター  
〒160-8353  
東京都新宿区西新宿7-7-30 小田急西新宿O-PLACE 2F・3F



特定建築物定期調査報告  
インターネット受付システム

電子報告に関するお問い合わせ  
特定建築物定期調査報告 ☎ 03-5989-1929  
防火設備定期検査報告 ☎ 03-5989-1937  
(土日、祝祭日を除く 9:00~17:30)

## 定期報告書編集 画面

最終遷移時刻 : 11:44:07

|        |                      |
|--------|----------------------|
| 第一面    | 様式 その1               |
| 第二面    | データが保存されました。         |
| 第三面    | 入力内容が保存されます。         |
| 第四面    |                      |
| 調査結果表① | 当該調査に関与した調査者         |
| 調査結果表② | 代表となる調査者 調査者 調査者 調査者 |
| 調査結果表③ | その他の調査者1 調査者 調査者     |
| 調査結果表④ |                      |
| 調査結果表⑤ |                      |
| 調査結果表⑥ |                      |
| 図面     |                      |
| 関係写真   |                      |
| 閲覧画面へ  |                      |

| 番号  | 調査項目   | 適用の有無                               | 調査結果等                               |                                     |                          |                          | 担当調査者番号                  |
|-----|--------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|     |        |                                     | 指摘なし                                | 要是正                                 | 既存不適格                    | 特記事項                     |                          |
| 1   | 敷地及び地盤 |                                     |                                     |                                     |                          |                          |                          |
| (1) | 地盤     | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 建築周辺に陥没が見られ、安全性に著しく損ねている |
| (2) | 敷地     | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                          |

調査結果表②～⑤も同様のため省略

定期報告書編集画面 調査結果表  
 1,エラー、または警告となる操作  
 ・何も入力せずに「保存する」ボタンをクリック

特定建築物定期調査報告  
 インターネット受付システム

電子報告に関するお問い合わせ  
 特定建築物定期調査報告 ☎ 03-5989-1929  
 防火設備定期検査報告 ☎ 03-5989-1937  
 (土日、祝祭日を除く 9:00~17:30)

定期報告書編集 画面

最終遷移時刻 : 14:07:25

|        |              |   |   |                          |                          |                          |                          |   |                          |                          |                          |
|--------|--------------|---|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 第一面    | 様式 その6       |   |   |                          |                          |                          |                          |   |                          |                          |                          |
| 第二面    | 当該調査に関与した調査者 |   |   |                          |                          |                          |                          |   |                          |                          |                          |
| 第三面    | 代表となる調査者     |   |   |                          |                          |                          |                          |   |                          | 調査者番号                    |                          |
| 第四面    | 調査者三郎        |   |   |                          |                          |                          |                          |   |                          | 1                        |                          |
| 調査結果表① | その他の調査者1     |   |   |                          |                          |                          |                          |   |                          | 2                        |                          |
| 調査結果表② | 調査者四郎        |   |   |                          |                          |                          |                          |   |                          |                          |                          |
| 調査結果表③ | 調査結果等        |   |   |                          |                          |                          |                          |   |                          |                          |                          |
| 調査結果表④ | 番号           | 調査項目  | 適用の有無                                     | 指摘なし                     | 要是正                      | 既存不適格                    | 特記事項                     | 要是正事項<br>(既存不適格を含む)<br>又は特記事項の<br>具体的内容 |                          | 担当調査者番号                  |                          |
| 調査結果表⑤ | 6            | その他   |   |                          |                          |                          |                          |   |                          |                          |                          |
| 調査結果表⑥ | (14)         | 建築物に<br>設ける煙突   | 煙突本体及び建築物<br>との接合部の劣化及び<br>損傷の状況          | <input type="checkbox"/>                | <input type="text"/>     | <input type="checkbox"/> |                          |
| 図面     | (15)         |   | 附帯金物の劣化及び<br>損傷の状況                        | <input type="checkbox"/>                | <input type="text"/>     | <input type="checkbox"/> |                          |
| 関係写真   | (16)         |   | 令第138条<br>第1項第1<br>号に掲げ<br>る煙突            | 煙突本体の劣化及び<br>損傷の状況       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                | <input type="checkbox"/> | <input type="text"/>     | <input type="checkbox"/> |
| 閲覧画面へ  | (17)         |   |   | 附帯金物の劣化及び<br>損傷の状況       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                | <input type="checkbox"/> | <input type="text"/>     | <input type="checkbox"/> |
| 保存する   | (18)         | 自動<br>回転<br>ドア<br>(条例<br>第8<br>条の<br>7の<br>規定<br>に適<br>合す | 構造<br>併設する自動式引き<br>戸及び駆け込み防止<br>さく等の危険防止装 | <input type="checkbox"/>                | <input type="text"/>     | <input type="checkbox"/> |                          |
| メニューへ  |              |   |   |                          |                          |                          |                          |   |                          |                          |                          |

公益財団法人  
 東京都防災・建築まちづくりセンター  
 〒160-8353  
 東京都新宿区西新宿7-7-30 小田急西新宿O-PLACE 2F・3F



特定建築物定期調査報告  
 インターネット受付システム

電子報告に関するお問い合わせ  
 特定建築物定期調査報告 ☎ 03-5989-1929  
 防火設備定期検査報告 ☎ 03-5989-1937  
 (土日、祝祭日を除く 9:00~17:30)

定期報告書編集 画面

最終遷移時刻 : 14:09:12

|        |               |      |                        |                          |                          |                          |                          |   |                      |                          |
|--------|---------------|------|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|----------------------|--------------------------|
| 第一面    | 様式 その6        |      |                        |                          |                          |                          |                          |   |                      |                          |
| 第二面    | ! 入力エラーがあります。 |      |                        |                          |                          |                          |                          |   |                      |                          |
| 第三面    | 当該調査に関与した調査者  |      |                        |                          |                          |                          |                          |   |                      |                          |
| 第四面    | 代表となる調査者      |      |                        |                          |                          |                          |                          |   |                      | 調査者番号                    |
| 調査結果表① | 調査者三郎         |      |                        |                          |                          |                          |                          |   |                      | 1                        |
| 調査結果表② | その他の調査者1      |      |                        |                          |                          |                          |                          |   |                      | 2                        |
| 調査結果表③ | 調査者四郎         |      |                        |                          |                          |                          |                          |   |                      |                          |
| 調査結果表④ | 調査結果等         |      |                        |                          |                          |                          |                          |   |                      |                          |
| 調査結果表⑤ | 番号            | 調査項目 | 適用の有無                  | 指摘なし                     | 要是正                      | 既存不適格                    | 特記事項                     | 要是正事項<br>(既存不適格を含む)<br>又は特記事項の<br>具体的内容 |                      | 担当調査者番号                  |
| 調査結果表⑥ | 6             | その他  |                        |                          |                          |                          |                          |   |                      |                          |
| 図面     | (14)          | 建築物に | 煙突本体及び建築物<br>との接合部の劣化及 | <input type="checkbox"/>                | <input type="text"/> | <input type="checkbox"/> |
| 関係写真   |               |      |                        |                          |                          |                          |                          |   |                      |                          |
| 閲覧画面へ  |               |      |                        |                          |                          |                          |                          |   |                      |                          |

・入力済みかつ保存せずに別面タブをクリック

特定建築物定期調査報告  
インターネット受付システム

電子報告に関するお問い合わせ  
特定建築物定期調査報告 ☎ 03-5989-1929  
防火設備定期検査報告 ☎ 03-5989-1937  
(土日、祝祭日を除く 9:00~17:30)

定期報告書編集 画面

最終遷移時刻 : 11:48:50

|        |  |
|--------|--|
| 第一面    | 様式 その6   |
| 第二面    | 当該調査に関与した調査者   |
| 第三面    | 代表となる調査者 調査者三郎   |
| 第四面    | その他の調査者1 調査者四郎   |
| 調査結果表① | 調査者番号 1  |
| 調査結果表② | 調査者番号 2  |
| 調査結果表③ | 調査結果等  |
| 調査結果表④ |  |
| 調査結果表⑤ | 担当調査者番号  |
| 調査結果表⑥ |  |
| 図面     | 6 その他  |
| 関係写真   | (14) 建築物に設ける煙突 煙突本体及び建築物との接合部の劣化及び損傷の状況  |
| 閲覧画面へ  | (15) 煙突 建築物に設ける煙突 附帯金物の劣化及び損傷の状況   |
| 保存する   | (16) 令第138条第1項第1号に掲げる煙突 煙突本体の劣化及び損傷の状況   |
| メニューへ  | (17) 令第138条第1項第1号に掲げる煙突 附帯金物の劣化及び損傷の状況   |
|        | (18) 自動回転ドア(条例第8条の7の規定に適合するものであり、かつ、自動回転ドアとして通常使用している場合に限) 構造 併設する自動式引き戸及び駆け込み防止さく等の危険防止装置の設置の状況 |
|        | (19) 自動回転ドア(条例第8条の7の規定に適合するものであり、かつ、自動回転ドアとして通常使用している場合に限) 作動の状況 自動回転ドアの作動の状況                    |

項目が入力済みかつ保存せずに別画面へ移動しようとする、(別面のタブ、「閲覧画面へ」ボタンのいずれかをクリックした場合)

公益財団法人  
東京都防災・建築まちづくりセンター  
〒160-8353  
東京都新宿区西新宿7-7-30 小田急西新宿O-PLACE 2F・3F



警告ポップアップが表示されます。

特定建築物定期調査報告  
インターネット受付システム

定期報告書編集 画面

最終遷移時刻 : 11:52:54

|        |   |
|--------|---|
| 第一面    | 様式 その6                                  |
| 第二面    | 当該調査に関与した調査者                            |
| 第三面    | 代表となる調査者 調査者三郎                          |
| 第四面    | その他の調査者1 調査者四郎                          |
| 調査結果表① | 調査者番号 1                                 |
| 調査結果表② | 調査者番号 2                                 |
| 調査結果表③ | 調査結果等                                   |
| 調査結果表④ |   |
| 調査結果表⑤ | 担当調査者番号                                 |
| 調査結果表⑥ |   |
| 図面     | 6 その他                                   |
| 関係写真   | (14) 建築物に設ける煙突 煙突本体及び建築物との接合部の劣化及び損傷の状況 |
| 閲覧画面へ  | (15) 煙突 建築物に設ける煙突 附帯金物の劣化及び損傷の状況        |

編集中の内容は保存されませんがよろしいですか？

電子報告に関するお問い合わせ  
特定建築物定期調査報告 ☎ 03-5989-1929  
防火設備定期検査報告 ☎ 03-5989-1937  
(土日、祝祭日を除く 9:00~17:30)

## 2,入力項目、操作方法

### 特定建築物定期調査報告 インターネット受付システム

電子報告に関するお問い合わせ  
 特定建築物定期調査報告 ☎ 03-5989-1929  
 防火設備定期検査報告 ☎ 03-5989-1937  
 (土日、祝祭日を除く 9:00~17:30)

#### 定期報告書編集 画面

最終遷移時刻：14:57:05

- 第一面
- 第二面
- 第三面
- 第四面
- 調査結果表①
- 調査結果表②
- 調査結果表③
- 調査結果表④
- 調査結果表⑤
- 調査結果表⑥
- 図面
- 関係写真
- 閲覧画面へ
- 保存する
- メニューへ
- 調査結果表②
- 調査結果表③
- 調査結果表④
- 調査結果表⑤
- 調査結果表⑥
- 図面
- 関係写真
- 閲覧画面へ
- 保存する
- メニューへ

様式 その6

| 当該調査に関与した調査者 |   |                          |                                    |                          |                          |                          |   | 調査者番号                    |                          |
|--------------|---|--------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|--------------------------|--------------------------|
| 代表となる調査者     | 調査者三郎   |                          |                                    |                          |                          |                          |   | 1                        |                          |
| その他の調査者1     | 調査者四郎   |                          |                                    |                          |                          |                          |   | 2                        |                          |
| 番号           | 調査項目  | 適用の有無                    | 調査結果等                              |                          |                          |                          |   | 担当調査者番号                  |                          |
|              |   |                          | 指摘なし                               | 要是正                      | 既存不適格                    | 特記事項                     | 要是正事項<br>(既存不適格を含む)<br>又は特記事項の<br>具体的内容 |                          |                          |
| 6            | その他   |                          |                                    |                          |                          |                          |   |                          |                          |
| (14)         | 建築物に設ける煙突   | 煙突本体及び建築物との接合部の劣化及び損傷の状況 | <input type="radio"/>              | <input type="radio"/>    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                |                          |                          |
| (15)         |   |                          | 附帯金物の劣化及び損傷の状況                     | <input type="radio"/>    | <input type="radio"/>    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                | <input type="checkbox"/> |                          |
| (16)         |   | 令第138条第1項第1号に掲げる煙突       | 煙突本体の劣化及び損傷の状況                     | <input type="radio"/>    | <input type="radio"/>    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                | <input type="checkbox"/> |                          |
| (17)         |   |                          | 附帯金物の劣化及び損傷の状況                     | <input type="radio"/>    | <input type="checkbox"/> | <input type="radio"/>    | <input type="checkbox"/>                | 附帯金物の劣化                  | <input type="checkbox"/> |
| (18)         | 自動回転ドア<br>(条例第8条の7の規定に適合するものであり、かつ、自動回転ドアとして通常使用している場合に限る。) | 構造                       | 併設する自動式引き戸及び駆け込み防止さく等の危険防止装置の設置の状況 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                | <input type="checkbox"/> |                          |
| (19)         |   | 作動の状況                    | 自動回転ドアの作動の状況                       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

チェックを入れると対応する入力欄が入力可能となります。

その他の確認事項

消防法第12条第3項の規定による検査を要する防火設備の有無

有 階 無

他の調査結果表で要是正または既存不適格とされた項目が表示されます。

改善予定状況等

| 番号 | 調査項目 |     | 改善策の具体的内容又は改善の理由 | 改善(予定)年月 |
|----|------|-----|------------------|----------|
|    | 中項目  | 小項目 |                  |          |
|    |      |     |                  |          |

・ 入力内容の保存

特定建築物定期調査報告  
インターネット受付システム

電子報告に関するお問い合わせ  
特定建築物定期調査報告 ☎ 03-5989-1929  
防火設備定期検査報告 ☎ 03-5989-1937  
(土日、祝祭日を除く 9:00~17:30)

定期報告書編集 画面

最終遷移時刻 : 13:04:05

|        |              |   |  |                       |                       |                          |                          |  |  |           |
|--------|--------------|---|--|-----------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--|--|-----------|
| 第一面    | 様式 その3       |   |  |                       |                       |                          |                          |  |  |           |
| 第二面    | 当該調査に関与した調査者 |   |  |                       |                       |                          |                          |  |  |           |
| 第三面    | 代表となる調査者     |   | 調査者 調査者 調査者 調査者                                |                       |                       |                          |                          |  |  | 調査者<br>番号 |
| 第四面    | その他の調査者1     |   | 調査者 調査者  |                       |                       |                          |                          |  |  | 1         |
| 調査結果表① |              |   |  |                       |                       |                          |                          |  |  | 2         |
| 調査結果表② |              |   |  |                       |                       |                          |                          |  |  |           |
| 調査結果表③ | 番号           | 調査項目  | 適用の有無  | 指摘なし                  | 要是正                   | 既存不適格                    | 特記事項                     | 調査結果等<br>要是正事項<br>(既存不適格を含む)<br>又は特記事項の<br>具体的内容 |  | 担当調査者番号   |
| 調査結果表④ | 4            | 建築物の内部  |  |                       |                       |                          |                          |  |  |           |
| 調査結果表⑤ | (7)          | く体等   | 木造の壁の室内に面する部分のく体の劣化及び損傷の状況                     | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                         |  | 1         |
| 調査結果表⑥ | (8)          |   | 組構造の壁の室内に面する部分のく体の劣化及び損傷の状況                    | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                         |  | 1         |
| 図面     | (9)          |   | 補強コンクリートブロック造の壁の室内に面する部分のく体の劣化及び損傷の状況          | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                         |  | 1         |
| 関係写真   | (10)         |   | 鉄骨造の壁の室内に面する部分のく体の劣化及び損傷の状況                    | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                         |  | 1         |
| 閲覧画面へ  | (11)         | 壁の室内に面する部分<br>耐火構造の壁又は<br>準耐火構造の壁<br>(防火区画を構成<br>する壁に限る。) | 鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造の壁の室内に面する部分のく体の劣化及び損傷の状況 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                         |  | 1         |
| 保存する   | (12)         |   | 準耐火性能等の確保の状況                                   | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                         |  | 2         |
| メニューへ  | (13)         |   | 部材の劣化及び損傷の状況                                   | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                         |  | 2         |
|        | (14)         |   | 鉄骨の耐火被覆の劣化及び損傷の状況                              | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                         |  | 2         |

公益財団法人  
東京都防災・建築まちづくりセンター  
〒160-8353  
東京都新宿区西新宿7-7-30 小田急西新宿O-PLACE 2F・3F



特定建築物定期調査報告  
インターネット受付システム

電子報告に関するお問い合わせ  
特定建築物定期調査報告 ☎ 03-5989-1929  
防火設備定期検査報告 ☎ 03-5989-1937  
(土日、祝祭日を除く 9:00~17:30)

定期報告書編集 画面

最終遷移時刻 : 13:05:14

|        |              |   |  |                       |                       |                          |                          |  |  |           |
|--------|--------------|---|--|-----------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--|--|-----------|
| 第一面    | 様式 その3       |   |  |                       |                       |                          |                          |  |  |           |
| 第二面    | データが保存されました。 |   |  |                       |                       |                          |                          |  |  |           |
| 第三面    | 入力内容が保存されます。 |   |  |                       |                       |                          |                          |  |  |           |
| 第四面    | 当該調査に関与した調査者 |   |  |                       |                       |                          |                          |  |  |           |
| 調査結果表① | 代表となる調査者     |   | 調査者 調査者 調査者 調査者                                |                       |                       |                          |                          |  |  | 調査者<br>番号 |
| 調査結果表② | その他の調査者1     |   | 調査者 調査者  |                       |                       |                          |                          |  |  | 1         |
| 調査結果表③ |              |   |  |                       |                       |                          |                          |  |  | 2         |
| 調査結果表④ | 番号           | 調査項目  | 適用の有無  | 指摘なし                  | 要是正                   | 既存不適格                    | 特記事項                     | 調査結果等<br>要是正事項<br>(既存不適格を含む)<br>又は特記事項の<br>具体的内容 |  | 担当調査者番号   |
| 調査結果表⑤ | 4            | 建築物の内部  |  |                       |                       |                          |                          |  |  |           |
| 調査結果表⑥ | (7)          | く体等   | 木造の壁の室内に面する部分のく体の劣化及び損傷の状況                     | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                         |  | 1         |
| 図面     | (8)          |   | 組構造の壁の室内に面する部分のく体の劣化及び損傷の状況                    | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                         |  | 1         |
| 関係写真   | (9)          |   | 補強コンクリートブロック造の壁の室内に面する部分のく体の劣化及び損傷の状況          | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                         |  | 1         |
| 閲覧画面へ  | (10)         |   | 鉄骨造の壁の室内に面する部分のく体の劣化及び損傷の状況                    | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                         |  | 1         |
|        | (11)         | 壁の室内に面する部分<br>耐火構造の壁又は<br>準耐火構造の壁<br>(防火区画を構成<br>する壁に限る。) | 鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造の壁の室内に面する部分のく体の劣化及び損傷の状況 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                         |  | 1         |
|        | (12)         |   | 準耐火性能等の確保の状況                                   | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                         |  | 2         |
|        | (13)         |   | 部材の劣化及び損傷の状況                                   | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                         |  | 2         |
|        | (14)         |   | 鉄骨の耐火被覆の劣化及び損傷の状況                              | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                         |  | 2         |

# 特定建物定期調査報告メニュー画面

## ・ 報告書Excel出力

特定建築物定期調査報告  
インターネット受付システム

電子報告に関するお問い合わせ  
特定建築物定期調査報告 ☎ 03-5989-1929  
防火設備定期検査報告 ☎ 03-5989-1937  
(土日、祝祭日を除く 9:00~17:30)

### 特定建築物定期調査報告メニュー 画面

| 整理番号        | 建物名称    | 最終更新日時              |
|-------------|---------|---------------------|
| 001-11-0001 | いろはに美術館 | 2026/02/10 13:05:14 |

定期調査報告書編集

報告書Excel出力

調査報告書提出

報告データ削除/提出取下げ申請

マイページトップへ

ログアウト

「報告書Excel出力」ボタンをクリックしてください。

公益財団法人  
東京都防災・建築まちづくりセンター  
〒160-8353  
東京都新宿区西新宿7-7-30 小田急西新宿O-PLACE 2F・3F



特定建築物定期調査報告メニュー 画面

| 整理番号        | 建物名称    | 最終更新日時              |
|-------------|---------|---------------------|
| 001-11-0001 | いろはに美術館 | 2026/02/10 13:05:14 |

定期調査報告書編集

報告書Excel出力

調査報告書提出

報告データ削除/提出取下げ申請

マイページトップへ

ログアウト

ファイル作成中

公益財団法人  
東京都防災・建築まちづくりセンター  
〒160-8353  
東京都新宿区西新宿7-7-30 小田急西新宿O-PLACE 2F・3F



特定建築物定期調査報告メニュー 画面

ファイルがダウンロードされます。

| 整理番号        | 建物名称    |
|-------------|---------|
| 001-11-0001 | いろはに美術館 |

定期調査報告書編集

報告書Excel出力

調査報告書提出

報告データ削除/提出取下げ申請

マイページトップへ

ログアウト

ダウンロード

特建調査報告書\_001110001.xlsx  
ファイルを開く

もっと見る

公益財団法人  
東京都防災・建築まちづくりセンター  
〒160-8353  
東京都新宿区西新宿7-7-30 小田急西新宿O-PLACE 2F・3F

## ・ログアウト

特定建築物定期調査報告  
インターネット受付システム

電子報告に関するお問い合わせ  
特定建築物定期調査報告 ☎ 03-5989-1929  
防火設備定期検査報告 ☎ 03-5989-1937  
(土日、祝祭日を除く 9:00~17:30)

### 特定建築物定期調査報告メニュー 画面

| 整理番号        | 建物名称    | 最終更新日時              |
|-------------|---------|---------------------|
| 001-11-0001 | いろはに美術館 | 2026/02/10 13:05:14 |

定期調査報告書編集

報告書Excel出力

調査報告書提出

報告データ削除/提出取下げ申請

マイページトップへ

ログアウト

「ログアウト」ボタンをクリック  
してください。

公益財団法人  
東京都防災・建築まちづくりセンター  
〒160-8353  
東京都新宿区西新宿7-7-30 小田急西新宿O-PLACE 2F・3F



定期調査報告  
インターネット受付システム

電子報告に関するお問い合わせ  
特定建築物定期調査報告 ☎ 03-5989-1929  
防火設備定期検査報告 ☎ 03-5989-1937  
(土日、祝祭日を除く 9:00~17:30)

### ログアウト 画面

ログアウトしました。

ログインへ

公益財団法人  
東京都防災・建築まちづくりセンター  
〒160-8353  
東京都新宿区西新宿7-7-30 小田急西新宿O-PLACE 2F・3F



# マイページトップ画面

## ・ 報告書を新規で作成する場合

定期調査報告

インターネット受付システム

電子報告に関するお問い合わせ  
特定建築物定期調査報告 ☎ 03-5989-1929  
防火設備定期検査報告 ☎ 03-5989-1937  
(土日、祝祭日を除く 9:00~17:30)

### マイページトップ 画面

#### 特定建築物定期調査報告

<新たに報告書を作成する場合>  
「報告書を新規で作成する」ボタンから進んでください。

<作成中、提出済の報告書を開覧・編集する場合>  
「作成報告書一覧」から、対象となる建物の行で処理を選択してください。  
【作成、提出、削除、取下申請をしたい】  
各建物の「メニューへ」のリンクをクリックしてください。  
【Excelファイルで確認したい】  
「Excel」のリンクをクリックしてください。

報告書を新規で作成する

#### 防火設備定期検査報告

<新たに報告書を作成する場合>  
「報告書を新規で作成する」ボタンから進んでください。

<作成中、提出済の報告書を開覧・編集する場合>  
「作成報告書一覧」から、対象となる建物の行で処理を選択してください。  
【作成、提出、削除、取下をしたい】  
各建物の「メニューへ」のリンクをクリックしてください。  
【Excelファイルで確認したい】  
「Excel」のリンクをクリックしてください。

報告書を新規で作成する

利用者/請求書情報登録

“防火設備定期検査報告”側の  
「報告書を新規で作成する」ボタンをクリック  
定期報告書編集 第一面(防火)画面へ  
移動します。

### 作成報告書一覧

| 種別 | 整理番号 | 建物名称 | 進捗状況 | 受付(取下)日 | プレビュー | 作成・提出 |
|----|------|------|------|---------|-------|-------|
|    |      |      |      |         |       |       |

ログアウト

公益財団法人  
東京都防災・建築まちづくりセンター  
〒160-8353  
東京都新宿区西新宿7-7-30 小田急西新宿O-PLACE 2F・3F



# 定期報告書編集画面 第一面

防火設備定期検査報告  
インターネット受付システム

電子報告に関するお問い合わせ  
特定建築物定期調査報告 ☎ 03-5989-1929  
防火設備定期検査報告 ☎ 03-5989-1937  
(土日、祝祭日を除く 9:00~17:00)

## 定期報告書編集画面

各項目を入力する枠内は  
スクロール可能です。

最終遷移時刻

|                     |                                     |   |
|---------------------|-------------------------------------|---|
| 第一面                 | 整理番号                                | <input type="text"/>  |
| 第二面                 | 報告者氏名                               | <input type="text"/>  |
| 第三面                 | 検査者氏名                               | <input type="text"/>  |
| 検査結果表<br>(防火扉)      | 1 所有者                               |   |
| 検査結果表<br>(防火シャッター)  | 氏名 (フリガナ)                           | <input type="text"/>  |
| 検査結果表<br>(耐火加圧スリット) | 氏名                                  | 氏名1 <input type="text"/> 氏名2 <input type="text"/>                                 |
| 検査結果表<br>(トレンジャー)   | 郵便番号                                | 郵便番号検索は <a href="#">こちら</a><br><input type="text"/> - <input type="text"/> (半角数字) |
| 検査結果図               | 住所                                  | <input type="text"/>  |
| 関係写真                | 電話番号                                | <input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/> (半角数字)         |
| 閲覧画面へ               | <input type="checkbox"/> 所有者と管理者が同じ | <a href="#">所有者を追加する</a>  |
| 保存する                | 2 管理者                               |   |
| トップへ                | 氏名 (フリガナ)                           | <input type="text"/>  |

公益財団法人  
東京都防災・建築まちづくりセンター  
〒160-8353  
東京都新宿区西新宿7-7-30 小田急西新宿O-PLACE 2F・3F



防火設備定期検査報告  
インターネット受付システム

電子報告に関するお問い合わせ  
特定建築物定期調査報告 ☎ 03-5989-1929  
防火設備定期検査報告 ☎ 03-5989-1937  
(土日、祝祭日を除く 9:00~17:30)

## 定期報告書編集画面

最終遷移時刻 : 09:43:42

|                     |  |   |        |             |
|---------------------|--|---|--------|-------------|
| 第一面                 | 整理番号   | 002                                     | 12     | 0002        |
| 第二面                 | 報告者氏名  | 報告太郎                                    |        |             |
| 第三面                 | 検査者氏名  | 検査太郎                                    |        |             |
| 検査結果表<br>(防火扉)      | 1 所有者  |   |        |             |
| 検査結果表<br>(防火シャッター)  | 氏名 (フリガナ)                                      | シヨウユウタロウ                                |        |             |
| 検査結果表<br>(耐火加圧スリット) | 氏名   | 氏名1 所有                                  | 氏名2 太郎 |             |
| 検査結果表<br>(トレンジャー)   | 郵便番号   | 郵便番号検索は <a href="#">こちら</a><br>168      | 8353   | (半角数字)      |
| 検査結果図               | 住所   | 住所変換 郵便番号から自動入力できます。<br>東京都新宿区西新宿7-7-30 |        |             |
| 関係写真                | 電話番号   | 03                                      | 6620   | 1234 (半角数字) |
| 閲覧画面へ               | <input checked="" type="checkbox"/> 所有者と管理者が同じ | <a href="#">所有者を追加する</a>                |        |             |
| 保存する                | 2 管理者  |   |        |             |
| メニューへ               | 氏名 (フリガナ)                                      | シヨウユウタロウ                                |        |             |

「保存する」ボタンをクリック  
すると、



公益財団法人  
東京都防災・建築まちづくりセンター  
〒160-8353  
東京都新宿区西新宿7-7-30 小田急西新宿O-PLACE 2F・3F

定期報告書編集 画面

最終遷移時刻 : 09:45:10

データが保存されます。

データが保存されました。

「メニューへ」ボタンをクリックすると、  
防火設備定期検査報告メニュー画面へ移動します。

メニューへ

|                    |  |                 |        |             |
|--------------------|--|-----------------|--------|-------------|
| 第一面                | 整理番号   | 002             | 12     | 0002        |
| 第二面                | 報告者氏名  | 報告太郎            |        |             |
| 第三面                | 検査者氏名  | 検査太郎            |        |             |
| 検査結果表<br>(防火扉)     | 1 所有者  |                 |        |             |
| 検査結果表<br>(防火シャッター) | 氏名 (フリガナ)                                      | シヨウウタロウ         |        |             |
| 検査結果表<br>(耐火加圧スリ)  | 氏名 2   | 太郎              |        |             |
| 検査結果表<br>(エレベーター)  |  | 8353            | (半角数字) |             |
| 検査結果図              | 住所   | 東京都新宿区西新宿7-7-30 |        |             |
| 関係写真               | 電話番号   | 03              | 6620   | 1234 (半角数字) |
| 閲覧画面へ              | <input checked="" type="checkbox"/> 所有者と管理者が同じ | 所有者を追加する        |        |             |
| 保存する               | 2 管理者  |                 |        |             |
| メニューへ              | 氏名 (フリガナ)                                      | シヨウウタロウ         |        |             |

公益財団法人  
東京都防災・建築まちづくりセンター  
〒160-8353  
東京都新宿区西新宿7-7-30 小田急西新宿O-PLACE 2F・3F



防火設備定期検査報告メニュー画面

防火設備定期検査報告メニュー 画面

| 整理番号        | 建物名称          | 最終更新日時              |
|-------------|---------------|---------------------|
| 002-12-0002 | 小田急西新宿Q-place | 2026/02/10 09:45:10 |

- 定期検査報告書編集
- 報告書Excel出力
- 検査報告書提出
- 報告データ削除/提出取下げ申請
- マイページトップへ**
- ログアウト

「マイページトップへ」ボタンをクリックすると、  
マイページトップ画面へ移動します。

公益財団法人  
東京都防災・建築まちづくりセンター  
〒160-8353  
東京都新宿区西新宿7-7-30 小田急西新宿O-PLACE 2F・3F



次ページへ

マイページトップ 画面

**特定建築物定期調査報告**

<新たに報告書を作成する場合>  
「報告書を新規で作成する」ボタンから進んでください。

<作成中、提出済の報告書を開覧・編集する場合>  
「作成報告書一覧」から、対象となる建物の行で処理を選択してください。  
【作成、提出、削除、取下申請をしたい】  
各建物の「メニューへ」のリンクをクリックしてください（報告書の進捗状況が「取下申請中」、「受付済み」のときは、閲覧、編集はできない為「メニューへ」のリンクはありません）。  
【Excelファイルで確認したい】  
「Excel」のリンクをクリックしてください。

報告書を新規で作成する

**防火設備定期検査報告**

<新たに報告書を作成する場合>  
「報告書を新規で作成する」ボタンから進んでください。

<作成中、提出済の報告書を開覧・編集する場合>  
「作成報告書一覧」から、対象となる建物の行で処理を選択してください。  
【作成、提出、削除、取下をしたい】  
各建物の「メニューへ」のリンクをクリックしてください（報告書の進捗状況が「取下申請中」、「受付済み」のときは、閲覧、編集はできない為「メニューへ」のリンクはありません）。  
【Excelファイルで確認したい】  
「Excel」のリンクをクリックしてください。

報告書を新規で作成する

利用者/請求書情報登録

第一面まで入力・保存した報告書の概要が表示されます。

作成報告書一覧

| 種別 | 整理番号        | 建物名称          | 進捗状況 | 受付(取下)日 | プレビュー | 作成・提出                 |
|----|-------------|---------------|------|---------|-------|-----------------------|
| 防火 | 002-12-0002 | 小田急西新宿Q-place | 作成中  |         | Excel | <a href="#">メニューへ</a> |

ログアウト

「メニューへ」リンクをクリックすると、防火設備定期検査報告メニュー画面へ移動します。

公益財団法人  
東京都防災・建築まちづくりセンター  
〒160-8353  
東京都新宿区西新宿7-7-30 小田急西新宿O-PLACE 2F・3F

定期報告書編集画面 第一面(防火)  
 1,エラー、または警告となる操作  
 ・保存せずに別面タブをクリック

防火設備定期検査報告  
 インターネット受付システム

電子報告に関するお問い合わせ  
 特定建築物定期調査報告 ☎ 03-5989-1929  
 防火設備定期検査報告 ☎ 03-5989-1937  
 (土日、祝祭日を除く 9:00~17:30)

定期報告書編集 画面

最終遷移時刻 : 09:54:51

公益財団法人  
 東京都防災・建築まちづくりセンター  
 〒160-8353  
 東京都新宿区西新宿7-7-30 小田急西新宿O-PLACE 2F・3F



警告ポップアップが表示されます。

・何も入力せずに「保存する」ボタンをクリック

定期報告書編集 画面

最終遷移時刻 : 10:00:09

|                 |   |   |
|-----------------|---|---|
| 第一面             | 整理番号                                    | <input type="text"/>                          |
| 第二面             | 報告者氏名                                   | <input type="text"/>                          |
| 第三面             | 検査者氏名                                   | <input type="text"/>                          |
| 検査結果表 (防火扉)     | 1 所有者                                   |   |
| 検査結果表 (防火シャッター) | 氏名 (フリガナ)                               | <input type="text"/>                          |
| 検査結果表 (耐火加断り)   | 氏名                                      | <input type="text"/> 氏名2 <input type="text"/> |
| 検査結果表 (トレンジャー)  | 郵便番号                                    | <input type="text"/> (半角数字)                   |
| 検査結果図           | 住所変換 郵便番号から自動入力できます。                    |   |
| 関係写真            | 住所                                      | <input type="text"/>                          |
| 閲覧画面へ           | 電話番号                                    | <input type="text"/> (半角数字)                   |
| 保存する            | <input type="checkbox"/> 所有者と管理者が同じ     |   |
| トップへ            | <input type="button" value="所有者を追加する"/> |   |
|                 | 2 管理者                                   |   |
|                 | 氏名 (フリガナ)                               | <input type="text"/>                          |

全項目入力せずに「保存する」ボタンをクリックすると、



定期報告書編集 画面

最終遷移時刻 : 10:02:51

|                 |   |  |
|-----------------|---|--|
| 第一面             | ! 入力エラーがあります。                           |  |
| 第二面             | 整理番号                                    | 整理番号 (前) を入力してください。<br>整理番号 (中) を入力してください。<br>整理番号 (後) を入力してください。  |
| 第三面             | 報告者氏名                                   | 報告者氏名を入力してください。  |
| 検査結果表 (防火扉)     | 検査者氏名                                   | 検査者氏名を入力してください。  |
| 検査結果表 (防火シャッター) | 1 所有者                                   |  |
| 検査結果表 (耐火加断り)   | 氏名 (フリガナ)                               | 所有者氏名フリガナを入力してください。  |
| 検査結果表 (トレンジャー)  | 氏名                                      | 所有者氏名 1 を入力してください。<br>所有者氏名 2 を入力してください。<br>氏名 1 <input type="text"/> 氏名 2 <input type="text"/>          |
| 検査結果図           | 郵便番号                                    | 郵便番号検索は <a href="#">こちら</a><br>郵便番号 (前) を入力してください。<br>郵便番号 (後) を入力してください。<br><input type="text"/> (半角数字) |
| 関係写真            | 住所変換 郵便番号から自動入力できます。                    |  |
| 閲覧画面へ           | 住所                                      | 住所を入力してください。   |
| 保存する            | 電話番号                                    | 電話番号 (前) を入力してください。<br>電話番号 (中) を入力してください。<br>電話番号 (後) を入力してください。<br><input type="text"/> (半角数字)         |
| トップへ            | <input type="checkbox"/> 所有者と管理者が同じ     |  |
|                 | <input type="button" value="所有者を追加する"/> |  |

## 2,入力項目、操作方法

|                    |                                     |  |  |
|--------------------|-------------------------------------|--|--|
| 第一面                | 整理番号                                | <input type="text"/>   |  |
| 第二面                | 報告者氏名                               | <input type="text"/>   |  |
| 第三面                | 検査者氏名                               | <input type="text"/>   |  |
| 検査結果表<br>(防火扉)     | 1 所有者                               |  |  |
| 検査結果表<br>(防火シャッター) | 氏名 (フリガナ)                           | <input type="text"/>   | 「こちら」リンクをクリックすると、別画面で日本郵便の郵便番号検索ページが開きます。                |
| 検査結果表<br>(耐火加断り)   | 氏名                                  | 氏名 1 <input type="text"/>  |  |
| 検査結果表<br>(ドレンカバー)  | 郵便番号                                | <input type="text"/> - <input type="text"/> (半角数字)   | 郵便番号を入力して「住所変換」ボタンをクリックすると、対応した住所が所有者住所欄に入力されます。         |
| 検査結果表<br>(ドレンカバー)  | 住所                                  | <input type="text"/>   | 住所変換 <input type="button" value="住所変換"/> 郵便番号から自動入力できます。 |
| 検査結果表<br>(ドレンカバー)  | 電話番号                                | <input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/> (半角数字)                          | チェックを入れると管理者項目の入力が不可となります。保存時には所有者項目の内容が管理者項目に転写されます。    |
| 検査結果表<br>(ドレンカバー)  | <input type="checkbox"/> 所有者と管理者が同じ |  | 「所有者を追加する」ボタンをクリックすると、所有者入力欄がひとつ追加されます。                  |
| 検査結果表<br>(ドレンカバー)  |                                     |  | <input type="button" value="所有者を追加する"/>                  |
| 検査結果表<br>(ドレンカバー)  | 2 管理者                               |  |  |
| 検査結果表<br>(ドレンカバー)  | 氏名 (フリガナ)                           | <input type="text"/>   | 「こちら」リンクをクリックすると、別画面で日本郵便の郵便番号検索ページが開きます。                |
| 検査結果表<br>(ドレンカバー)  | 氏名                                  | 氏名 1 <input type="text"/>  |  |
| 検査結果表<br>(ドレンカバー)  | 郵便番号                                | <input type="text"/> - <input type="text"/> (半角数字)   | 郵便番号を入力して「住所変換」ボタンをクリックすると、対応した住所が管理者住所欄に入力されます。         |
| 検査結果表<br>(ドレンカバー)  | 住所                                  | <input type="text"/>   | 住所変換 <input type="button" value="住所変換"/> 郵便番号から自動入力できます。 |
| 検査結果表<br>(ドレンカバー)  | 電話番号                                | <input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/> (半角数字)                          |  |
| 検査結果表<br>(ドレンカバー)  |                                     |  | <input type="button" value="管理者を追加する"/>                  |
| 検査結果表<br>(ドレンカバー)  | 3 報告対象建築物                           |  |  |
| 検査結果表<br>(ドレンカバー)  | 所在地                                 | <input type="text"/>   | 「管理者を追加する」ボタンをクリックすると、管理者入力欄がひとつ追加されます。                  |
| 検査結果表<br>(ドレンカバー)  | 名称 (フリガナ)                           | <input type="text"/>   |  |
| 検査結果表<br>(ドレンカバー)  | 名称                                  | <input type="text"/>   | 検査結果表に入力した情報が表示されます。<br>(入力できません)                        |
| 検査結果表<br>(ドレンカバー)  | 用途                                  | <input type="text"/>   |  |
| 検査結果表<br>(ドレンカバー)  | 4 検査による指摘の概要                        |  |  |
| 検査結果表<br>(ドレンカバー)  |                                     | <input type="checkbox"/> 要是正の指摘あり ( <input type="checkbox"/> 既存不適格 ) <input type="checkbox"/> 指摘なし |  |
| 検査結果表<br>(ドレンカバー)  | 【受理票・報告済証送付先】                       |  |  |
| 検査結果表<br>(ドレンカバー)  | 名称                                  | <input type="text"/>   | 「こちら」リンクをクリックすると、別画面で日本郵便の郵便番号検索ページが開きます。                |
| 検査結果表<br>(ドレンカバー)  | 郵便番号                                | <input type="text"/> - <input type="text"/> (半角数字)   | 郵便番号を入力して「住所変換」ボタンをクリックすると、対応した住所が報告書 (副) 返送先住所欄に入力されます。 |
| 検査結果表<br>(ドレンカバー)  | 住所                                  | <input type="text"/>   | 住所変換 <input type="button" value="住所変換"/> 郵便番号から自動入力できます。 |
| 検査結果表<br>(ドレンカバー)  | 電話番号                                | <input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/> (半角数字)                          |  |

# ・入力内容の保存

防火設備定期検査報告  
インターネット受付システム

電子報告に関するお問い合わせ  
特定建築物定期調査報告 ☎ 03-5989-1929  
防火設備定期検査報告 ☎ 03-5989-1937  
(土日、祝祭日を除く 9:00~17:30)

## 定期報告書編集 画面

最終遷移時刻 : 10:16:21

|                 |  |                 |      |             |
|-----------------|--|-----------------|------|-------------|
| 第一面             | 整理番号   | 002             | 12   | 0002        |
| 第二面             | 報告者氏名  | 報告太郎            |      |             |
| 第三面             | 検査者氏名  | 検査太郎            |      |             |
| 検査結果表 (防火扉)     | 1 所有者  |                 |      |             |
| 検査結果表 (防火シャッター) | 氏名 (フリガナ)                                      | ショユウタロウ         |      |             |
| 検査結果表 (耐火加スリーン) | 氏名   | 氏名1             | 氏名2  | 太郎          |
| 検査結果表 (ドレンチャ)   | 郵便番号   | 168             | 8353 | (半角数字)      |
| 検査結果表 (関係写真)    | 住所   | 東京都新宿区西新宿7-7-30 |      |             |
| 閲覧画面へ           | 電話番号   | 03              | 6620 | 1234 (半角数字) |
| 保存する            | <input checked="" type="checkbox"/> 所有者と管理者が同じ | 所有者を追加する        |      |             |
| メニューへ           | 2 管理者  |                 |      |             |
|                 | 氏名 (フリガナ)                                      | ショユウタロウ         |      |             |

各項目を入力して「保存する」ボタンをクリックすると、

公益財団法人  
東京都防災・建築まちづくりセンター  
〒160-8353  
東京都新宿区西新宿7-7-30 小田急西新宿O-PLACE 2F・3F



防火設備定期検査報告  
インターネット受付システム

電子報告に関するお問い合わせ  
特定建築物定期調査報告 ☎ 03-5989-1929  
防火設備定期検査報告 ☎ 03-5989-1937  
(土日、祝祭日を除く 9:00~17:30)

## 定期報告書編集 画面

最終遷移時刻 : 10:17:25

|                 |  |                             |      |             |
|-----------------|--|-----------------------------|------|-------------|
| 第一面             | データが保存されました。                                   |                             |      |             |
| 第二面             | 整理番号   | 002                         | 12   | 0002        |
| 第三面             | 報告者氏名  | 報告太郎                        |      |             |
| 検査結果表 (防火扉)     | 検査者氏名  | 検査太郎                        |      |             |
| 検査結果表 (防火シャッター) | 1 所有者  |                             |      |             |
| 検査結果表 (耐火加スリーン) | 氏名 (フリガナ)                                      | ショユウタロウ                     |      |             |
| 検査結果表 (ドレンチャ)   | 氏名   | 氏名1 所有                      | 氏名2  | 太郎          |
| 検査結果表 (関係写真)    | 郵便番号   | 郵便番号検索は <a href="#">こちら</a> | 168  | 8353 (半角数字) |
| 閲覧画面へ           | 住所   | 東京都新宿区西新宿7-7-30             |      |             |
| 保存する            | 電話番号   | 03                          | 6620 | 1234 (半角数字) |
| メニューへ           | <input checked="" type="checkbox"/> 所有者と管理者が同じ | 所有者を追加する                    |      |             |
|                 | 2 管理者  |                             |      |             |
|                 | 氏名 (フリガナ)                                      | ショユウタロウ                     |      |             |

公益財団法人  
東京都防災・建築まちづくりセンター  
〒160-8353  
東京都新宿区西新宿7-7-30 小田急西新宿O-PLACE 2F・3F

# ・所有者の入力項目を追加する

防火設備定期検査報告  
インターネット受付システム

電子報告に関するお問い合わせ  
特定建築物定期調査報告 ☎ 03-5989-1929  
防火設備定期検査報告 ☎ 03-5989-1937  
(土日、祝祭日を除く 9:00~17:30)

## 定期報告書編集 画面

最終遷移時刻 : 10:18:37

第一面

第二面

第三面

検査結果表  
(防火扉)

検査結果表  
(防火シャッター)

検査結果表  
(耐火加双扉)

検査結果表  
(ドレジャー)

検査結果図

関係写真

閲覧画面へ

保存する

メニューへ

|  |                                    |        |             |
|--|------------------------------------|--------|-------------|
| 整理番号   | 002                                | 12     | 0002        |
| 報告者氏名  | 報告太郎                               |        |             |
| 検査者氏名  | 検査太郎                               |        |             |
| 1 所有者  |                                    |        |             |
| 氏名 (フリガナ)                                      | ショウウタロウ                            |        |             |
| 氏名   | 氏名1 所有                             | 氏名2 太郎 |             |
| 郵便番号   | 郵便番号検索は <a href="#">こちら</a><br>168 | 8353   | (半角数字)      |
|  | 住所変換 郵便番号から自動入力できます。               |        |             |
| 住所   | 東京都新宿区西新宿7-7-30                    |        |             |
| 電話番号   | 03                                 | 6620   | 1234 (半角数字) |
| <input checked="" type="checkbox"/> 所有者と管理者が同じ |                                    |        |             |
| <a href="#">所有者を追加する</a>                       |                                    |        |             |
| 2 管理者  |                                    |        |             |
| 氏名 (フリガナ)                                      | ショウウタロウ                            |        |             |

「所有者を追加する」ボタンをクリックすると、

[所有者を追加する](#)



第一面

第二面

第三面

検査結果表  
(防火扉)

検査結果表  
(防火シャッター)

検査結果表  
(耐火加双扉)

検査結果表  
(ドレジャー)

検査結果図

関係写真

閲覧画面へ

保存する

メニューへ

|  |                                    |        |             |
|--|------------------------------------|--------|-------------|
| 1 所有者  |                                    |        |             |
| 氏名 (フリガナ)                                      | ショウウタロウ                            |        |             |
| 氏名   | 氏名1 所有                             | 氏名2 太郎 |             |
| 郵便番号   | 郵便番号検索は <a href="#">こちら</a><br>168 | 8353   | (半角数字)      |
|  | 住所変換 郵便番号から自動入力できます。               |        |             |
| 住所   | 東京都新宿区西新宿7-7-30                    |        |             |
| 電話番号   | 03                                 | 6620   | 1234 (半角数字) |
| <input checked="" type="checkbox"/> 所有者と管理者が同じ |                                    |        |             |
| その他所有者 1                                       |                                    |        |             |
| <a href="#">所有者を削除する</a>                       |                                    |        |             |
| 氏名 (フリガナ)                                      |                                    |        |             |
| 氏名   | 氏名1                                | 氏名2    |             |
| 郵便番号   | 郵便番号検索は <a href="#">こちら</a>        |        | (半角数字)      |
|  | 住所変換 郵便番号から自動入力できます。               |        |             |
| 住所   |                                    |        |             |
| 電話番号   |                                    |        | (半角数字)      |
| <a href="#">所有者を追加する</a>                       |                                    |        |             |
| 2 管理者  |                                    |        |             |

所有者入力欄がひとつ追加されます。  
最大10件まで追加が可能です。

・追加した所有者の入力項目を削除する

|                 |  |
|-----------------|--|
| 第一面             | 1 所有者  |
| 第二面             | 氏名 (フリガナ) ショユウタロウ                                    |
| 第三面             | 氏名 氏名1 所有 氏名2 太郎                                     |
| 検査結果表 (防火扉)     | 郵便番号検索は <a href="#">こちら</a>                          |
| 検査結果表 (防火シャッター) | 郵便番号 168 - 8353 (半角数字)                               |
| 検査結果表 (耐火加双扉)   | 住所変換 郵便番号から自動入力できます。                                 |
| 検査結果表 (ドレンカバー)  | 住所 東京都新宿区西新宿7-7-30                                   |
| 検査結果図           | 電話番号 03 - 6620 - 1234 (半角数字)                         |
| 関係写真            | <input checked="" type="checkbox"/> 所有者と管理者が同じ       |
| 閲覧画面へ           | その他所有者 1 <span style="float: right;">所有者を削除する</span> |
| 保存する            | 氏名 (フリガナ)  |
| メニューへ           | 氏名 氏名1 氏名2   |
|                 | 郵便番号検索は <a href="#">こちら</a>                          |
|                 | 郵便番号 - (半角数字)  |
|                 | 住所変換 郵便番号から自動入力できます。                                 |
|                 | 住所   |
|                 | 電話番号 - (半角数字)  |
|                 | <span>所有者を追加する</span>                                |
|                 | 2 管理者  |

「所有者を削除する」ボタンをクリックすると、



|                 |  |
|-----------------|--|
| 第一面             | 整理番号 002 - 12 - 0002                           |
| 第二面             | 報告者氏名 報告太郎                                     |
| 第三面             | 検査者氏名 検査太郎                                     |
| 検査結果表 (防火扉)     | 1 所有者  |
| 検査結果表 (防火シャッター) | 氏名 (フリガナ) ショユウタロウ                              |
| 検査結果表 (耐火加双扉)   | 氏名 氏名1 所有 氏名2 太郎                               |
| 検査結果表 (ドレンカバー)  | 郵便番号検索は <a href="#">こちら</a>                    |
| 検査結果図           | 郵便番号 168 - 8353 (半角数字)                         |
| 関係写真            | 住所変換 郵便番号から自動入力できます。                           |
| 閲覧画面へ           | 住所 東京都新宿区西新宿7-7-30                             |
| 保存する            | 電話番号 03 - 6620 - 1234 (半角数字)                   |
| メニューへ           | <input checked="" type="checkbox"/> 所有者と管理者が同じ |
|                 | <span>所有者を追加する</span>                          |
|                 | 2 管理者  |
|                 | 氏名 (フリガナ) ショユウタロウ                              |

追加した所有者入力欄がひとつ削除されます。

・管理者の入力項目を追加する

定期報告書編集 画面

最終遷移時刻 : 09:26:3

|                 |  |
|-----------------|--|
| 第一面             | 2 管理者  |
| 第二面             | 氏名 (フリガナ) カンリタロウ                             |
| 第三面             | 氏名 氏名1 管理 氏名2 太郎                             |
| 検査結果表 (防火扉)     | 郵便番号検索は <u>こちら</u><br>郵便番号 168 - 8353 (半角数字) |
| 検査結果表 (防火シャッター) | 住所変換 郵便番号から自動入力できます。                         |
| 検査結果表 (耐火加断材)   | 住所 東京都新宿区西新宿7-7                              |
| 検査結果表 (トレンチャー)  | 電話番号 03 - 6620 - 1234 (半角数字)                 |
| 検査結果表 (トレンチャー)  | <b>管理者を追加する</b>                              |
| 検査結果表 (トレンチャー)  | 3 報告対象建築物                                    |
| 検査結果表 (トレンチャー)  | 所在地 東京都新宿区西新宿7-7-300                         |
| 検査結果表 (トレンチャー)  | 名称 (フリガナ) オダキュウニシシンジユクキュープレイス                |
| 検査結果表 (トレンチャー)  | 名称 小田急西新宿Q-Place                             |
| 検査結果表 (トレンチャー)  | 用途 事務所                                       |
| 検査結果表 (トレンチャー)  | 4 検査による指摘の概要                                 |

「管理者を追加する」  
ボタンをクリックすると、



定期報告書編集 画面

最終遷移時刻 : 09:36:2

|                 |  |
|-----------------|--|
| 第一面             | 2 管理者  |
| 第二面             | 氏名 (フリガナ) カンリタロウ                             |
| 第三面             | 氏名 氏名1 管理 氏名2 太郎                             |
| 検査結果表 (防火扉)     | 郵便番号検索は <u>こちら</u><br>郵便番号 168 - 8353 (半角数字) |
| 検査結果表 (防火シャッター) | 住所変換 郵便番号から自動入力できます。                         |
| 検査結果表 (耐火加断材)   | 住所 東京都新宿区西新宿7-7                              |
| 検査結果表 (トレンチャー)  | 電話番号 03 - 6620 - 1234 (半角数字)                 |
| 検査結果表 (トレンチャー)  | その他管理者 1                                     |
| 検査結果表 (トレンチャー)  | <b>管理者を削除する</b>                              |
| 検査結果表 (トレンチャー)  | 氏名 (フリガナ)                                    |
| 検査結果表 (トレンチャー)  | 氏名 氏名1 氏名2                                   |
| 検査結果表 (トレンチャー)  | 郵便番号検索は <u>こちら</u><br>郵便番号 - (半角数字)          |
| 検査結果表 (トレンチャー)  | 住所変換 郵便番号から自動入力できます。                         |
| 検査結果表 (トレンチャー)  | 住所   |
| 検査結果表 (トレンチャー)  | 電話番号 - (半角数字)                                |
| 検査結果表 (トレンチャー)  | <b>管理者を追加する</b>                              |
| 検査結果表 (トレンチャー)  | 3 報告対象建築物                                    |
| 検査結果表 (トレンチャー)  | 所在地 東京都新宿区西新宿7-7-300                         |

管理者入力欄がひとつ追加されます。  
最大10件まで追加が可能です。

・追加した管理者の入力項目を削除する

定期報告書編集 画面

最終遷移時刻 : 09:36:2

|                 |  |
|-----------------|--|
| 第一面             | 2 管理者  |
| 第二面             | 氏名 (フリガナ) カンリタロウ                                     |
| 第三面             | 氏名 氏名1 管理 氏名2 太郎                                     |
| 検査結果表 (防火扉)     | 郵便番号検索は <u>こちら</u><br>郵便番号 168 - 8353 (半角数字)         |
| 検査結果表 (防火シャッター) | 住所変換 郵便番号から自動入力できます。                                 |
| 検査結果表 (耐火加断材)   | 住所 東京都新宿区西新宿7-7                                      |
| 検査結果表 (トレンチャ)   | 電話番号 03 - 6620 - 1234 (半角数字)                         |
| 検査結果図           | その他管理者 1 <span style="float: right;">管理者を削除する</span> |
| 関係写真            | 氏名 (フリガナ)  |
| 閲覧画面へ           | 氏名 氏名1 氏名2   |
| 保存する            | 郵便番号検索は <u>こちら</u><br>郵便番号 - (半角数字)                  |
| メニューへ           | 住所変換 郵便番号から自動入力できます。                                 |
|                 | 住所   |
|                 | 電話番号 - - (半角数字)                                      |
|                 | 管理者を追加する   |
|                 | 3 報告対象建築物  |
|                 | 所在地 東京都新宿区西新宿7-7-300                                 |

「管理者を削除する」  
ボタンをクリックすると、



|                 |  |
|-----------------|--|
| 第一面             | 2 管理者  |
| 第二面             | 氏名 (フリガナ) カンリタロウ                             |
| 第三面             | 氏名 氏名1 管理 氏名2 太郎                             |
| 検査結果表 (防火扉)     | 郵便番号検索は <u>こちら</u><br>郵便番号 168 - 8353 (半角数字) |
| 検査結果表 (防火シャッター) | 住所変換 郵便番号から自動入力できます。                         |
| 検査結果表 (耐火加断材)   | 住所 東京都新宿区西新宿7-7                              |
| 検査結果表 (トレンチャ)   | 電話番号 03 - 6620 - 1234 (半角数字)                 |
| 検査結果図           | 3 報告対象建築物                                    |
| 関係写真            | 所在地 東京都新宿区西新宿7-7-300                         |
| 閲覧画面へ           | 名称 (フリガナ) オダキュウニシシンジユクキューブレイス                |
| 保存する            | 名称 小田急西新宿Q-Place                             |
| メニューへ           | 用途 事務所                                       |
|                 | 4 検査による指摘の概要                                 |

追加した管理者入力欄がひとつ削除されます。

・所有者と管理者を同じにする

定期報告書編集 画面

最終遷移時刻 : 10:09:2

|                 |   |
|-----------------|---|
| 第一面             | 1 所有者   |
| 第二面             | 氏名 (フリガナ) ショユウタロウ                                     |
| 第三面             | 氏名 氏名1 所有 氏名2 太郎                                      |
| 検査結果表 (防火扉)     | 郵便番号検索は <a href="#">こちら</a><br>郵便番号 168 - 8353 (半角数字) |
| 検査結果表 (防火シャッター) | 住所変換 郵便番号から自動入力できます。                                  |
| 検査結果表 (耐火加断材)   | 住所 東京都新宿区西新宿7-7-30                                    |
| 検査結果表 (トレンチ)    | 電話番号 03 - 6620 - 1234 (半角数字)                          |
| 検査結果図           | <input type="checkbox"/> 所有者と管理者が同じ                   |
| 関係写真            | 「所有者と管理者が同じ」チェックボックスをクリックし、チェックを入れてください。              |
| 閲覧画面へ           | 所有者を追加する  |
| 保存する            |   |
| メニューへ           |   |
|                 | 2 管理者   |
|                 | 氏名 (フリガナ) カンリタロウ                                      |
|                 | 氏名 氏名1 管理 氏名2 太郎                                      |
|                 | 郵便番号検索は <a href="#">こちら</a><br>郵便番号 168 - 8353 (半角数字) |
|                 | 住所変換 郵便番号から自動入力できます。                                  |
|                 | 住所 東京都新宿区西新宿7-7                                       |



定期報告書編集 画面

最終遷移時刻 : 10:09:2

|                 |   |
|-----------------|---|
| 第一面             | 1 所有者   |
| 第二面             | 氏名 (フリガナ) ショユウタロウ                                     |
| 第三面             | 氏名 氏名1 所有 氏名2 太郎                                      |
| 検査結果表 (防火扉)     | 郵便番号検索は <a href="#">こちら</a><br>郵便番号 168 - 8353 (半角数字) |
| 検査結果表 (防火シャッター) | 住所変換 郵便番号から自動入力できます。                                  |
| 検査結果表 (耐火加断材)   | 住所 東京都新宿区西新宿7-7-30                                    |
| 検査結果表 (トレンチ)    | 電話番号 03 - 6620 - 1234 (半角数字)                          |
| 検査結果図           | <input checked="" type="checkbox"/> 所有者と管理者が同じ        |
| 関係写真            | 管理者の入力欄及び「管理者を追加する」ボタンが使用不可となります。                     |
| 閲覧画面へ           |   |
| 保存する            |   |
| メニューへ           |   |
|                 | 2 管理者   |
|                 | 氏名 (フリガナ) カンリタロウ                                      |
|                 | 氏名 氏名1 管理 氏名2 太郎                                      |
|                 | 郵便番号検索は <a href="#">こちら</a><br>郵便番号 168 - 8353 (半角数字) |
|                 | 住所変換 郵便番号から自動入力できます。                                  |
|                 | 住所 東京都新宿区西新宿7-7                                       |
|                 | 電話番号 03 - 6620 - 1234 (半角数字)                          |
|                 | 管理者を追加する  |
|                 | 3 報告対象建築物   |

# 定期報告書編集画面 第二面(防火)

## 1,エラー、または警告となる操作

- ・入力せずに「保存する」ボタンをクリック

防火設備定期検査報告  
インターネット受付システム

電子報告に関するお問い合わせ  
特定建築物定期調査報告 ☎ 03-5989-1929  
防火設備定期検査報告 ☎ 03-5989-1937  
(土日、祝祭日を除く 9:00~17:30)

### 定期報告書編集 画面

最終遷移時刻 : 10:29:4

|                    |          |
|--------------------|----------|
| 第一面                |          |
| 第二面                | 防火設備の状況等 |
| 第三面                |          |
| 検査結果表 (防火扉)        |          |
| 検査結果表 (防火シャッター)    |          |
| 検査結果表 (耐火加筋コンクリート) |          |
| 検査結果表 (トレンチャー)     |          |
| 検査結果図              |          |
| 関係写真               |          |
| 閲覧画面へ              |          |
| 保存する               |          |
| メニューへ              |          |

防火設備の状況等

1 建築物の概要

|      |   |
|------|---|
| 階数   | 地上 <input type="text"/> 階 地下 <input type="text"/> 階 |
| 建築面積 | <input type="text"/> m <sup>2</sup>                 |
| 延べ面積 | <input type="text"/> m <sup>2</sup>                 |

2 確認済証交付年月日等

全項目入力せずに「保存する」ボタンをクリックすると、

|           |   |
|-----------|---|
| 確認済証交付年月日 | <input type="text"/> 年 <input type="text"/> 月 <input type="text"/> 日 第 <input type="text"/> 号 |
| 確認済証交付者   | <input type="checkbox"/> 建築主事<br><input type="checkbox"/> 指定確認検査機関 <input type="text"/>       |

3 検査日等

|                |  |
|----------------|--|
| 今回の検査          | <input type="text"/> 年 <input type="text"/> 月 <input type="text"/> 日実施   |
| 前回の検査          | <input type="checkbox"/> 実施 ( <input type="text"/> 年 <input type="text"/> 月 <input type="text"/> 日報告) <input type="checkbox"/> 未実施 |
| 前回の検査に関する書類の写し | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無  |

公益財団法人  
東京都防災・建築まちづくりセンター  
〒160-8353  
東京都新宿区西新宿7-7-30 小田急西新宿O-PLACE 2F・3F



防火設備定期検査報告  
インターネット受付システム

電子報告に関するお問い合わせ  
特定建築物定期調査報告 ☎ 03-5989-1929  
防火設備定期検査報告 ☎ 03-5989-1937  
(土日、祝祭日を除く 9:00~17:30)

### 定期報告書編集 画面

最終遷移時刻 : 10:33:1

|                    |          |
|--------------------|----------|
| 第一面                |          |
| 第二面                | 防火設備の状況等 |
| 第三面                |          |
| 検査結果表 (防火扉)        |          |
| 検査結果表 (防火シャッター)    |          |
| 検査結果表 (耐火加筋コンクリート) |          |
| 検査結果表 (トレンチャー)     |          |
| 検査結果図              |          |
| 関係写真               |          |
| 閲覧画面へ              |          |
| 保存する               |          |
| メニューへ              |          |

防火設備の状況等

必須項目の未入力エラーとなります。

! 入力エラーがあります。

1 建築物の概要

|      |   |
|------|---|
| 階数   | 階数 地上を入力してください。<br>階数 地下を入力してください。<br>地上 <input type="text"/> 階 地下 <input type="text"/> 階 |
| 建築面積 | 建築面積を入力してください。<br><input type="text"/> m <sup>2</sup>                                     |
| 延べ面積 | 延べ面積を入力してください。<br><input type="text"/> m <sup>2</sup>                                     |

2 確認済証交付年月日等

|           |   |
|-----------|---|
| 確認済証交付年月日 | <input type="text"/> 年 <input type="text"/> 月 <input type="text"/> 日 第 <input type="text"/> 号 |
| 確認済証交付者   | <input type="checkbox"/> 建築主事<br><input type="checkbox"/> 指定確認検査機関 <input type="text"/>       |
| 検査済証交付年月日 | <input type="text"/> 年 <input type="text"/> 月 <input type="text"/> 日 第 <input type="text"/> 号 |
| 検査済証交付者   | <input type="checkbox"/> 建築主事<br><input type="checkbox"/> 指定確認検査機関 <input type="text"/>       |

3 検査日等

|       |   |
|-------|---|
| 今回の検査 | 今回の検査 年を入力してください。<br>今回の検査 月を入力してください。<br>今回の検査 日を入力してください。<br><input type="text"/> 年 <input type="text"/> 月 <input type="text"/> 日実施 |
|-------|---|

・入力済みかつ保存せずに別面タブをクリック

定期報告書編集 画面

最終遷移時刻：10:44:3

|                  |   |
|------------------|---|
| 第一面              | <p>防火設備の状況等</p> <p>1 建築物の概要</p> <p>階数</p> <p>建築面積 50.24 m<sup>2</sup></p> <p>延べ面積 100.16 m<sup>2</sup></p> <p>2 確認済証交付年月日等</p> <p>確認済証交付年月日 2023 (令和5) 年 5 月 12 日 第 2048 号</p> <p>確認済証交付者 <input checked="" type="checkbox"/> 建築主事<br/><input type="checkbox"/> 指定確認検査機関</p> <p>検査済証交付年月日 2023 (令和5) 年 5 月 1 日 第 1024 号</p> <p>検査済証交付者 <input checked="" type="checkbox"/> 建築主事<br/><input type="checkbox"/> 指定確認検査機関</p> <p>3 検査日等</p> <p>今回の検査 2024 (令和6) 年 9 月 8 日実施</p> <p>前回の検査 <input type="checkbox"/> 実施 ( ) 年 ( ) 月 ( ) 日報告) <input checked="" type="checkbox"/> 未実施</p> <p>前回の検査に関する書類の写し <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無</p> |
| 第二面              |   |
| 第三面              |   |
| 検査結果表 (防火扉)      |   |
| 検査結果表 (防火シャッター)  |   |
| 検査結果表 (耐火加スクリュー) |   |
| 検査結果表 (トレンジャー)   |   |
| 検査結果図            |   |
| 関係写真             |   |
| 閲覧画面へ            |   |
| 保存する             |   |
| メニューへ            |   |
|                  |   |
|                  |   |

項目が入力済みかつ保存せずに別画面へ移動しようとする、(別面のタブ、「閲覧画面へ」ボタン、「メニューへ」ボタンのいずれかをクリックした場合)

公益財団法人  
東京都防災・建築まちづくりセンター  
〒160-8353  
東京都新宿区西新宿7-7-30 小田急西新宿O-PLACE 2F・3F



警告ポップアップが表示されます。

|                             |  |   |
|-----------------------------|--|---|
| 防火設備定期検査報告<br>インターネット受付システム | <p>編集中の内容は保存されませんがよろしいですか？</p> <p>OK キャンセル</p> | <p>電子報告に関するお問い合わせ<br/>特定建築物定期調査報告 ☎ 03-5989-1929<br/>防火設備定期検査報告 ☎ 03-5989-1937<br/>(土日、祝祭日を除く 9:00~17:30)</p> |
| 定期報告書編集 画面                  |  |   |
| 最終遷移時刻：10:45:28             |  |   |
| 第一面                         | 防火設備の状況等                                       |   |
| 第二面                         | 1 建築物の概要                                       |   |
| 第三面                         | 階数 地上 2 階 地下 0 階                               |   |
| 検査結果表 (防火扉)                 | 建築面積 50.24 m <sup>2</sup>                      |   |
| 検査結果表 (防火シャッター)             | 延べ面積 100.16 m <sup>2</sup>                     |   |
| 検査結果表 (耐火加スクリュー)            | 2 確認済証交付年月日等                                   |   |
| 検査結果表 (トレンジャー)              | 確認済証交付年月日 2023 (令和5) 年 5 月 12 日 第 2048 号       |   |
| 検査結果図                       |  |   |
| 関係写真                        |  |   |

## 2,入力項目、操作方法

防火設備定期検査報告  
インターネット受付システム

電子報告に関するお問い合わせ  
特定建築物定期調査報告 ☎ 03-5989-1929  
防火設備定期検査報告 ☎ 03-5989-1937  
(土日、祝祭日を除く 9:00~17:30)

### 定期報告書編集 画面

最終遷移時刻 : 10:48:4

|                     |          |
|---------------------|----------|
| 第一面                 | 防火設備の状況等 |
| 第二面                 |          |
| 第三面                 |          |
| 検査結果表<br>(防火扉)      |          |
| 検査結果表<br>(防火シャッター)  |          |
| 検査結果表<br>(耐火加圧スリット) |          |
| 検査結果表<br>(トレンチャー)   |          |
| 検査結果図               |          |
| 関係写真                |          |
| 閲覧画面へ               |          |
| 保存する                |          |
| メニューへ               |          |

|                |   |
|----------------|---|
| 1 建築物の概要       |   |
| 階数             | 地上 <input type="text"/> 階 地下 <input type="text"/> 階   |
| 建築面積           | <input type="text"/> m <sup>2</sup>   |
| 延べ面積           | <input type="text"/> m <sup>2</sup>   |
| 2 確認済証交付年月日等   |   |
| 確認済証交付年月日      | <input type="text"/> 年 <input type="text"/> 月 <input type="text"/> 日 第 <input type="text"/> 号                                       |
| 確認済証交付者        | <input type="checkbox"/> 建築主事<br><input type="checkbox"/> 指定確認検査機関  |
| 検査済証交付年月日      | <input type="text"/> 年 <input type="text"/> 月 <input type="text"/> 日 第 <input type="text"/> 号                                       |
| 検査済証交付者        | <input type="checkbox"/> 建築主事<br><input type="checkbox"/> 指定確認検査機関  |
| 3 検査日等         |   |
| 今回の検査          | <input type="text"/> 年 <input type="text"/> 月 <input type="text"/> 日実施  |
| 前回の検査          | <input type="checkbox"/> 実施 ( <input type="text"/> 年 <input type="text"/> 月 <input type="text"/> 日報告 ) <input type="checkbox"/> 未実施 |
| 前回の検査に関する書類の写し | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無   |
| 4 防火設備の検査者     |   |
| 代表となる検査者       |   |
| 資格             | <input type="text"/> 建築士 <input type="text"/> 登録 第 <input type="text"/> 号<br>防火設備検査員 第 <input type="text"/> 号                       |
| 氏名 (フリガナ)      | <input type="text"/>  |
| 氏名             | 検査太郎  |
| 勤務先            | <input type="text"/> <input type="text"/> 建築士事務所  |
| 郵便番号           | 郵便番号検索は <a href="#">こちら</a> <input type="text"/> - <input type="text"/> (半角数字)  |
| 所在地            | <input type="text"/>  |
| 電話番号           | <input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/> (半角数字)   |
| その他の検査者        |   |
| 資格             | <input type="text"/> 建築士 <input type="text"/> 登録 第 <input type="text"/> 号<br>防火設備検査員 第 <input type="text"/> 号                       |
| 氏名 (フリガナ)      | <input type="text"/>  |
| 氏名             | <input type="text"/>  |
| 勤務先            | <input type="text"/> <input type="text"/> 建築士事務所  |
| 郵便番号           | 郵便番号検索は <a href="#">こちら</a> <input type="text"/> - <input type="text"/> (半角数字)  |
| 所在地            | <input type="text"/>  |

チェックを入れると、対応する入力欄が入力可能となります。

チェックを入れると、対応する入力欄が入力可能となります。

チェックを入れると、対応する入力欄が入力可能となります。

前回の検査項目の「実施」にチェックを入れると、入力欄が入力可能となります。

「こちら」リンクをクリックすると、別画面で日本郵便の郵便番号検索ページが開きます。

郵便番号を入力して「住所変換」ボタンをクリックすると、対応した住所が検査者住所欄に入力されます。

「こちら」リンクをクリックすると、別画面で日本郵便の郵便番号検索ページが開きます。

郵便番号を入力して「住所変換」ボタンをクリックすると、対応した住所がその他検査者住所欄に入力されます。

|                        |   |
|------------------------|---|
| 電話番号                   | <input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/> (半角数字)   |
| <a href="#">検査者を追</a>  |   |
| <b>5 防火設備の概要</b>       |   |
| 避難安全検証法等の適用            | <input type="checkbox"/> 区画避難安全検証法 <input type="text"/> 階 <input type="checkbox"/> 階避難安全検証法 <input type="text"/> 階<br><input type="checkbox"/> 全館避難安全検証法 <input type="checkbox"/> その他 <input type="text"/>  |
| 防火設備                   | <input type="checkbox"/> 防火扉 <input type="text"/> 1234 枚 <input type="checkbox"/> 防火シャッター <input type="text"/> 1234 枚 <input type="checkbox"/> 耐火クロススクリーン <input type="text"/> 1234 枚<br><input type="checkbox"/> ドレンチャー <input type="text"/> 1234 台 <input type="checkbox"/> その他 <input type="text"/> 1234 台 |
| <b>6 防火設備の検査の状況</b>    |   |
| 指摘の内容                  | <input type="checkbox"/> 要是正の指摘あり ( <input type="checkbox"/> 既存不適格 ) <input type="checkbox"/> 指摘なし  |
| 指摘の概要                  | <input type="text"/>  |
| 改善予定の有無                | <input type="checkbox"/> 有 ( <input type="text"/> 年 <input type="text"/> 月に改善予定 ) <input type="checkbox"/> 無  |
| <b>7 防火設備の不具合の発生状況</b> |   |
| 不具合                    | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無   |
| 不具合記録                  | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無   |
| 改善の状況                  | <input type="checkbox"/> 実施済<br><input type="checkbox"/> 改善予定 ( <input type="text"/> 年 <input type="text"/> 月に改善予定 )<br><input type="checkbox"/> 予定なし   |
| <b>8 備考</b>            |   |
| <input type="text"/>   |   |

チェックを入れると、それぞれの入力欄が入力可能となります。

各検査結果表に入力した情報が表示されます。(入力できません)

不具合項目の「有」にチェックを入れると、入力欄が入力可能となります。

「改善予定」にチェックを入れると、入力欄が入力可能となります。

公益財団法人  
 東京都防災・建築まちづくりセンター  
 〒160-8353  
 東京都新宿区西新宿7-7-30 小田急西新宿O-PLACE 2F・3F

# 入力内容の保存

防火設備定期検査報告  
インターネット受付システム

電子報告に関するお問い合わせ  
特定建築物定期調査報告 ☎ 03-5989-1929  
防火設備定期検査報告 ☎ 03-5989-1937  
(土日、祝祭日を除く 9:00~17:30)

## 定期報告書編集 画面

最終遷移時刻 : 11:47:0

|                 |          |
|-----------------|----------|
| 第一面             | 防火設備の状況等 |
| 第二面             |          |
| 第三面             |          |
| 検査結果表 (防火扉)     |          |
| 検査結果表 (防火シャッター) |          |
| 検査結果表 (耐火加断材)   |          |
| 検査結果表 (トンナ)     |          |
| 検査結果図           |          |
| 関係写真            |          |
| 閲覧画面へ           |          |
| <b>保存する</b>     |          |
| メニューへ           |          |

防火設備の状況等

### 1 建築物の概要

|      |                       |
|------|-----------------------|
| 階数   | 地上 2 階 地下 0 階         |
| 建築面積 | 50.28 m <sup>2</sup>  |
| 延べ面積 | 100.16 m <sup>2</sup> |

### 2 確認済証交付年月日等

|           |   |
|-----------|---|
| 確認済証交付年月日 | 2023 (令和5) 年 4 月 1 日 第 2048 号   |
| 確認済証交付者   | <input checked="" type="checkbox"/> 建築主事<br><input type="checkbox"/> 指定確認検査機関 |
| 検査済証交付年月日 | 2024 (令和6) 年 3 月 12 日 第 1024 号  |
| 検査済証交付者   | <input checked="" type="checkbox"/> 建築主事<br><input type="checkbox"/> 指定確認検査機関 |

### 3 検査日等

|                |  |
|----------------|--|
| 今回の検査          | 2025 (令和7) 年 3 月 11 日実施  |
| 前回の検査          | <input type="checkbox"/> 実施 ( 年 月 日報告) <input checked="" type="checkbox"/> 未実施 |
| 前回の検査に関する書類の写し | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無                          |

各項目を入力して「保存する」ボタンをクリックすると、

公益財団法人  
東京都防災・建築まちづくりセンター  
〒160-8353  
東京都新宿区西新宿7-7-30 小田急西新宿O-PLACE 2F・3F



防火設備定期検査報告  
インターネット受付システム

電子報告に関するお問い合わせ  
特定建築物定期調査報告 ☎ 03-5989-1929  
防火設備定期検査報告 ☎ 03-5989-1937  
(土日、祝祭日を除く 9:00~17:30)

## 定期報告書編集 画面

最終遷移時刻 : 11:47:2

|                 |          |
|-----------------|----------|
| 第一面             | 防火設備の状況等 |
| 第二面             |          |
| 第三面             |          |
| 検査結果表 (防火扉)     |          |
| 検査結果表 (防火シャッター) |          |
| 検査結果表 (耐火加断材)   |          |
| 検査結果表 (トンナ)     |          |
| 検査結果図           |          |
| 関係写真            |          |
| 閲覧画面へ           |          |
| <b>保存する</b>     |          |
| メニューへ           |          |

防火設備の状況等

データが保存されました。

入力内容が保存されます。

### 1 建築物の概要

|      |                       |
|------|-----------------------|
| 階数   | 地上 2 階 地下 0 階         |
| 建築面積 | 50.28 m <sup>2</sup>  |
| 延べ面積 | 100.16 m <sup>2</sup> |

### 2 確認済証交付年月日等

|           |   |
|-----------|---|
| 確認済証交付年月日 | 2023 (令和5) 年 4 月 1 日 第 2048 号   |
| 確認済証交付者   | <input checked="" type="checkbox"/> 建築主事<br><input type="checkbox"/> 指定確認検査機関 |
| 検査済証交付年月日 | 2024 (令和6) 年 3 月 12 日 第 1024 号  |
| 検査済証交付者   | <input checked="" type="checkbox"/> 建築主事<br><input type="checkbox"/> 指定確認検査機関 |

### 3 検査日等

|       |  |
|-------|--|
| 今回の検査 | 2025 (令和7) 年 3 月 11 日実施  |
| 前回の検査 | <input type="checkbox"/> 実施 ( 年 月 日報告) <input checked="" type="checkbox"/> 未実施 |

# 定期報告書編集画面 第三面(防火)

## 1,エラー、または警告となる操作

- ・入力済みかつ保存せずに別面タブをクリック

防火設備定期検査報告  
インターネット受付システム

電子報告に関するお問い合わせ  
特定建築物定期調査報告 ☎ 03-5989-1929  
防火設備定期検査報告 ☎ 03-5989-1937  
(土日、祝祭日を除く 9:00~17:30)

### 定期報告書編集 画面

最終遷移時刻 : 13:14:5

|                    |  |                  |                  |        |  |         |  |            |                  |          |         |
|--------------------|--|------------------|------------------|--------|--|---------|--|------------|------------------|----------|---------|
| 第一面                | <p>防火設備に係る不具合等の状況</p> <p>1 件目</p> <table border="1"><tr><td>不具合等を把握した年月</td><td>2025 (令和7) 年 3 月</td></tr><tr><td>不具合の概要</td><td></td></tr><tr><td>考えられる原因</td><td></td></tr><tr><td>改善 (予定) 年月</td><td>2025 (令和7) 年 9 月</td></tr><tr><td>改善措置の概要等</td><td>取り換えを依頼</td></tr></table> <p>入力欄を追加する</p> | 不具合等を把握した年月      | 2025 (令和7) 年 3 月 | 不具合の概要 |  | 考えられる原因 |  | 改善 (予定) 年月 | 2025 (令和7) 年 9 月 | 改善措置の概要等 | 取り換えを依頼 |
| 不具合等を把握した年月        |  | 2025 (令和7) 年 3 月 |                  |        |  |         |  |            |                  |          |         |
| 不具合の概要             |  |                  |                  |        |  |         |  |            |                  |          |         |
| 考えられる原因            |  |                  |                  |        |  |         |  |            |                  |          |         |
| 改善 (予定) 年月         |  | 2025 (令和7) 年 9 月 |                  |        |  |         |  |            |                  |          |         |
| 改善措置の概要等           |  | 取り換えを依頼          |                  |        |  |         |  |            |                  |          |         |
| 第二面                |  |                  |                  |        |  |         |  |            |                  |          |         |
| 第三面                |  |                  |                  |        |  |         |  |            |                  |          |         |
| 検査結果表 (防火扉)        |  |                  |                  |        |  |         |  |            |                  |          |         |
| 検査結果表 (防火シャッター)    |  |                  |                  |        |  |         |  |            |                  |          |         |
| 検査結果表 (耐火加筋コンクリート) |  |                  |                  |        |  |         |  |            |                  |          |         |
| 検査結果表 (トレンジャー)     |  |                  |                  |        |  |         |  |            |                  |          |         |
| 検査結果図              |  |                  |                  |        |  |         |  |            |                  |          |         |
| 関係写真               |  |                  |                  |        |  |         |  |            |                  |          |         |
| 閲覧画面へ              |  |                  |                  |        |  |         |  |            |                  |          |         |
| 保存する               |  |                  |                  |        |  |         |  |            |                  |          |         |
| メニューへ              |  |                  |                  |        |  |         |  |            |                  |          |         |

項目が入力済みかつ保存せずに別画面へ移動しようとする、(別面のタブ、「閲覧画面へ」ボタン、「メニューへ」ボタンのいずれかをクリックした場合)

公益財団法人  
東京都防災・建築まちづくりセンター  
〒160-8353  
東京都新宿区西新宿7-7-30 小田急西新宿O-PLACE 2F・3F



|                             |  |   |                  |        |            |         |      |            |                  |                   |
|-----------------------------|--|---|------------------|--------|------------|---------|------|------------|------------------|-------------------|
| 防火設備定期検査報告<br>インターネット受付システム | <p>警告ポップアップが表示されます。</p> <p>編集中の内容は保存されませんがよろしいですか？</p> <p>OK キャンセル</p>   | 電子報告に関するお問い合わせ<br>特定建築物定期調査報告 ☎ 03-5989-1929<br>防火設備定期検査報告 ☎ 03-5989-1937<br>(土日、祝祭日を除く 9:00~17:30) |                  |        |            |         |      |            |                  |                   |
| 定期報告書編集 画面                  |  |   |                  |        |            |         |      |            |                  |                   |
| 第一面                         | <p>防火設備に係る不具合等の状況</p> <p>1 件目</p> <table border="1"><tr><td>不具合等を把握した年月</td><td>2025 (令和7) 年 3 月</td></tr><tr><td>不具合の概要</td><td>防火シャッターの歪み</td></tr><tr><td>考えられる原因</td><td>経年劣化</td></tr><tr><td>改善 (予定) 年月</td><td>2025 (令和7) 年 9 月</td></tr></table> | 不具合等を把握した年月   | 2025 (令和7) 年 3 月 | 不具合の概要 | 防火シャッターの歪み | 考えられる原因 | 経年劣化 | 改善 (予定) 年月 | 2025 (令和7) 年 9 月 | 最終遷移時刻 : 13:25:39 |
| 不具合等を把握した年月                 |  | 2025 (令和7) 年 3 月  |                  |        |            |         |      |            |                  |                   |
| 不具合の概要                      |  | 防火シャッターの歪み  |                  |        |            |         |      |            |                  |                   |
| 考えられる原因                     |  | 経年劣化  |                  |        |            |         |      |            |                  |                   |
| 改善 (予定) 年月                  |  | 2025 (令和7) 年 9 月  |                  |        |            |         |      |            |                  |                   |
| 第二面                         |  |   |                  |        |            |         |      |            |                  |                   |
| 第三面                         |  |   |                  |        |            |         |      |            |                  |                   |
| 検査結果表 (防火扉)                 |  |   |                  |        |            |         |      |            |                  |                   |
| 検査結果表 (防火シャッター)             |  |   |                  |        |            |         |      |            |                  |                   |
| 検査結果表 (耐火加筋コンクリート)          |  |   |                  |        |            |         |      |            |                  |                   |
| 検査結果表 (トレンジャー)              |  |   |                  |        |            |         |      |            |                  |                   |
| 検査結果図                       |  |   |                  |        |            |         |      |            |                  |                   |
| 関係写真                        |  |   |                  |        |            |         |      |            |                  |                   |

## 2,入力項目、操作方法

防火設備定期検査報告  
インターネット受付システム

電子報告に関するお問い合わせ  
特定建築物定期調査報告 ☎ 03-5989-1929  
防火設備定期検査報告 ☎ 03-5989-1937  
(土日、祝祭日を除く 9:00~17:30)

### 定期報告書編集 画面

最終遷移時刻 : 13:25:3

|                    |   |   |   |        |                      |         |                      |            |   |          |                      |
|--------------------|---|---|---|--------|----------------------|---------|----------------------|------------|---|----------|----------------------|
| 第一面                | <p>防火設備に係る不具合等の状況</p> <p>1 件目</p> <table border="1"><tr><td>不具合等を把握した年月</td><td><input type="text"/> 年 <input type="text"/> 月</td></tr><tr><td>不具合の概要</td><td><input type="text"/></td></tr><tr><td>考えられる原因</td><td><input type="text"/></td></tr><tr><td>改善 (予定) 年月</td><td><input type="text"/> 年 <input type="text"/> 月</td></tr><tr><td>改善措置の概要等</td><td><input type="text"/></td></tr></table> <p><b>入力欄を追加する</b></p> <p>「入力欄を追加する」ボタンをクリックすると、2件目以降の入力欄を追加できます。</p> | 不具合等を把握した年月                                   | <input type="text"/> 年 <input type="text"/> 月 | 不具合の概要 | <input type="text"/> | 考えられる原因 | <input type="text"/> | 改善 (予定) 年月 | <input type="text"/> 年 <input type="text"/> 月 | 改善措置の概要等 | <input type="text"/> |
| 不具合等を把握した年月        |   | <input type="text"/> 年 <input type="text"/> 月 |   |        |                      |         |                      |            |   |          |                      |
| 不具合の概要             |   | <input type="text"/>                          |   |        |                      |         |                      |            |   |          |                      |
| 考えられる原因            |   | <input type="text"/>                          |   |        |                      |         |                      |            |   |          |                      |
| 改善 (予定) 年月         |   | <input type="text"/> 年 <input type="text"/> 月 |   |        |                      |         |                      |            |   |          |                      |
| 改善措置の概要等           |   | <input type="text"/>                          |   |        |                      |         |                      |            |   |          |                      |
| 第二面                |   |   |   |        |                      |         |                      |            |   |          |                      |
| 第三面                |   |   |   |        |                      |         |                      |            |   |          |                      |
| 検査結果表 (防火扉)        |   |   |   |        |                      |         |                      |            |   |          |                      |
| 検査結果表 (防火シャッター)    |   |   |   |        |                      |         |                      |            |   |          |                      |
| 検査結果表 (耐火加筋コンクリート) |   |   |   |        |                      |         |                      |            |   |          |                      |
| 検査結果表 (エレベーター)     |   |   |   |        |                      |         |                      |            |   |          |                      |
| 検査結果表 (その他)        |   |   |   |        |                      |         |                      |            |   |          |                      |
| 関係写真               |   |   |   |        |                      |         |                      |            |   |          |                      |
| 閲覧画面へ              |   |   |   |        |                      |         |                      |            |   |          |                      |
| 保存する               |   |   |   |        |                      |         |                      |            |   |          |                      |
| メニューへ              |   |   |   |        |                      |         |                      |            |   |          |                      |

公益財団法人  
東京都防災・建築まちづくりセンター  
〒160-8353  
東京都新宿区西新宿7-7-30 小田急西新宿O-PLACE 2F・3F

# 入力内容の保存

防火設備定期検査報告  
インターネット受付システム

電子報告に関するお問い合わせ  
特定建築物定期調査報告 ☎ 03-5989-1929  
防火設備定期検査報告 ☎ 03-5989-1937  
(土日、祝祭日を除く 9:00~17:30)

## 定期報告書編集 画面

最終遷移時刻 : 13:14:5

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| 第一面             | 防火設備に係る不具合等の状況 |
| 第二面             |                |
| 第三面             |                |
| 検査結果表 (防火扉)     |                |
| 検査結果表 (防火シャッター) |                |
| 検査結果表 (耐火加断材)   |                |
| 検査結果表 (トレリヤー)   |                |
| 検査結果図           |                |
| 関係写真            |                |
| 閲覧画面へ           |                |
| 保存する            |                |
| メニューへ           |                |

|             |                  |
|-------------|------------------|
| 1 件目        |                  |
| 不具合等を把握した年月 | 2025 (令和7) 年 3 月 |
| 不具合の概要      | 防火シャッターの歪み       |
| 考えられる原因     | 経年劣化             |
| 改善 (予定) 年月  | 2025 (令和7) 年 9 月 |
| 改善措置の概要等    | 取り換えを依頼          |

入力欄を追加する

各項目を入力して「保存する」ボタンをクリックすると、

公益財団法人  
東京都防災・建築まちづくりセンター  
〒160-8353  
東京都新宿区西新宿7-7-30 小田急西新宿O-PLACE 2F・3F



防火設備定期検査報告  
インターネット受付システム

電子報告に関するお問い合わせ  
特定建築物定期調査報告 ☎ 03-5989-1929  
防火設備定期検査報告 ☎ 03-5989-1937  
(土日、祝祭日を除く 9:00~17:30)

## 定期報告書編集 画面

最終遷移時刻 : 13:32:2

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| 第一面             | 防火設備に係る不具合等の状況 |
| 第二面             |                |
| 第三面             |                |
| 検査結果表 (防火扉)     |                |
| 検査結果表 (防火シャッター) |                |
| 検査結果表 (耐火加断材)   |                |
| 検査結果表 (トレリヤー)   |                |
| 検査結果図           |                |
| 関係写真            |                |
| 閲覧画面へ           |                |
| 保存する            |                |
| メニューへ           |                |

|             |                  |
|-------------|------------------|
| 1 件目        |                  |
| 不具合等を把握した年月 | 2025 (令和7) 年 3 月 |
| 不具合の概要      | 防火シャッターの歪み       |
| 考えられる原因     | 経年劣化             |
| 改善 (予定) 年月  | 2025 (令和7) 年 9 月 |
| 改善措置の概要等    | 取り換えを依頼          |

入力内容が保存されます。

データが保存されました。

入力欄を追加する

・状況入力欄を追加する

定期報告書編集 画面

最終遷移時刻 : 13:35:2

|                 |   |                  |                  |        |            |         |      |            |                  |          |         |
|-----------------|---|------------------|------------------|--------|------------|---------|------|------------|------------------|----------|---------|
| 第一面             | <p>防火設備に係る不具合等の状況</p> <p>1 件目</p> <table border="1"> <tr> <td>不具合等を把握した年月</td> <td>2025 (令和7) 年 3 月</td> </tr> <tr> <td>不具合の概要</td> <td>防火シャッターの歪み</td> </tr> <tr> <td>考えられる原因</td> <td>経年劣化</td> </tr> <tr> <td>改善 (予定) 年月</td> <td>2025 (令和7) 年 9 月</td> </tr> <tr> <td>改善措置の概要等</td> <td>取り換えを依頼</td> </tr> </table> <p>入力欄を追加する</p> <p>「入力欄を追加する」ボタンをクリックすると、</p> | 不具合等を把握した年月      | 2025 (令和7) 年 3 月 | 不具合の概要 | 防火シャッターの歪み | 考えられる原因 | 経年劣化 | 改善 (予定) 年月 | 2025 (令和7) 年 9 月 | 改善措置の概要等 | 取り換えを依頼 |
| 不具合等を把握した年月     |   | 2025 (令和7) 年 3 月 |                  |        |            |         |      |            |                  |          |         |
| 不具合の概要          |   | 防火シャッターの歪み       |                  |        |            |         |      |            |                  |          |         |
| 考えられる原因         |   | 経年劣化             |                  |        |            |         |      |            |                  |          |         |
| 改善 (予定) 年月      |   | 2025 (令和7) 年 9 月 |                  |        |            |         |      |            |                  |          |         |
| 改善措置の概要等        |   | 取り換えを依頼          |                  |        |            |         |      |            |                  |          |         |
| 第二面             |   |                  |                  |        |            |         |      |            |                  |          |         |
| 第三面             |   |                  |                  |        |            |         |      |            |                  |          |         |
| 検査結果表 (防火扉)     |   |                  |                  |        |            |         |      |            |                  |          |         |
| 検査結果表 (防火シャッター) |   |                  |                  |        |            |         |      |            |                  |          |         |
| 検査結果表 (耐火加断材)   |   |                  |                  |        |            |         |      |            |                  |          |         |
| 検査結果表 (トリガー)    |   |                  |                  |        |            |         |      |            |                  |          |         |
| 検査結果図           |   |                  |                  |        |            |         |      |            |                  |          |         |
| 関係写真            |   |                  |                  |        |            |         |      |            |                  |          |         |
| 閲覧画面へ           |   |                  |                  |        |            |         |      |            |                  |          |         |
| 保存する            |   |                  |                  |        |            |         |      |            |                  |          |         |
| メニューへ           |   |                  |                  |        |            |         |      |            |                  |          |         |



定期報告書編集 画面

最終遷移時刻 : 13:36:4

|                 |  |                  |                  |        |            |         |      |            |                  |          |         |             |     |        |  |         |  |            |     |          |  |
|-----------------|--|------------------|------------------|--------|------------|---------|------|------------|------------------|----------|---------|-------------|-----|--------|--|---------|--|------------|-----|----------|--|
| 第一面             | <p>防火設備に係る不具合等の状況</p> <p>1 件目</p> <table border="1"> <tr> <td>不具合等を把握した年月</td> <td>2025 (令和7) 年 3 月</td> </tr> <tr> <td>不具合の概要</td> <td>防火シャッターの歪み</td> </tr> <tr> <td>考えられる原因</td> <td>経年劣化</td> </tr> <tr> <td>改善 (予定) 年月</td> <td>2025 (令和7) 年 9 月</td> </tr> <tr> <td>改善措置の概要等</td> <td>取り換えを依頼</td> </tr> </table> <p>2 件目</p> <table border="1"> <tr> <td>不具合等を把握した年月</td> <td>年 月</td> </tr> <tr> <td>不具合の概要</td> <td></td> </tr> <tr> <td>考えられる原因</td> <td></td> </tr> <tr> <td>改善 (予定) 年月</td> <td>年 月</td> </tr> <tr> <td>改善措置の概要等</td> <td></td> </tr> </table> <p>入力欄を追加する</p> <p>入力欄を削除する</p> | 不具合等を把握した年月      | 2025 (令和7) 年 3 月 | 不具合の概要 | 防火シャッターの歪み | 考えられる原因 | 経年劣化 | 改善 (予定) 年月 | 2025 (令和7) 年 9 月 | 改善措置の概要等 | 取り換えを依頼 | 不具合等を把握した年月 | 年 月 | 不具合の概要 |  | 考えられる原因 |  | 改善 (予定) 年月 | 年 月 | 改善措置の概要等 |  |
| 不具合等を把握した年月     |  | 2025 (令和7) 年 3 月 |                  |        |            |         |      |            |                  |          |         |             |     |        |  |         |  |            |     |          |  |
| 不具合の概要          |  | 防火シャッターの歪み       |                  |        |            |         |      |            |                  |          |         |             |     |        |  |         |  |            |     |          |  |
| 考えられる原因         |  | 経年劣化             |                  |        |            |         |      |            |                  |          |         |             |     |        |  |         |  |            |     |          |  |
| 改善 (予定) 年月      |  | 2025 (令和7) 年 9 月 |                  |        |            |         |      |            |                  |          |         |             |     |        |  |         |  |            |     |          |  |
| 改善措置の概要等        |  | 取り換えを依頼          |                  |        |            |         |      |            |                  |          |         |             |     |        |  |         |  |            |     |          |  |
| 不具合等を把握した年月     |  | 年 月              |                  |        |            |         |      |            |                  |          |         |             |     |        |  |         |  |            |     |          |  |
| 不具合の概要          |  |                  |                  |        |            |         |      |            |                  |          |         |             |     |        |  |         |  |            |     |          |  |
| 考えられる原因         |  |                  |                  |        |            |         |      |            |                  |          |         |             |     |        |  |         |  |            |     |          |  |
| 改善 (予定) 年月      |  | 年 月              |                  |        |            |         |      |            |                  |          |         |             |     |        |  |         |  |            |     |          |  |
| 改善措置の概要等        |  |                  |                  |        |            |         |      |            |                  |          |         |             |     |        |  |         |  |            |     |          |  |
| 第二面             |  |                  |                  |        |            |         |      |            |                  |          |         |             |     |        |  |         |  |            |     |          |  |
| 第三面             |  |                  |                  |        |            |         |      |            |                  |          |         |             |     |        |  |         |  |            |     |          |  |
| 検査結果表 (防火扉)     |  |                  |                  |        |            |         |      |            |                  |          |         |             |     |        |  |         |  |            |     |          |  |
| 検査結果表 (防火シャッター) |  |                  |                  |        |            |         |      |            |                  |          |         |             |     |        |  |         |  |            |     |          |  |
| 検査結果表 (耐火加断材)   |  |                  |                  |        |            |         |      |            |                  |          |         |             |     |        |  |         |  |            |     |          |  |
| 検査結果表 (トリガー)    |  |                  |                  |        |            |         |      |            |                  |          |         |             |     |        |  |         |  |            |     |          |  |
| 検査結果図           |  |                  |                  |        |            |         |      |            |                  |          |         |             |     |        |  |         |  |            |     |          |  |
| 関係写真            |  |                  |                  |        |            |         |      |            |                  |          |         |             |     |        |  |         |  |            |     |          |  |
| 閲覧画面へ           |  |                  |                  |        |            |         |      |            |                  |          |         |             |     |        |  |         |  |            |     |          |  |
| 保存する            |  |                  |                  |        |            |         |      |            |                  |          |         |             |     |        |  |         |  |            |     |          |  |
| メニューへ           |  |                  |                  |        |            |         |      |            |                  |          |         |             |     |        |  |         |  |            |     |          |  |

2件目以降の入力欄がひとつ追加されます。最大10件まで追加が可能です。

# 追加した状況入力欄を削除する

防火設備定期検査報告  
インターネット受付システム

電子報告に関するお問い合わせ  
特定建築物定期調査報告 ☎ 03-5989-1929  
防火設備定期検査報告 ☎ 03-5989-1937  
(土日、祝祭日を除く 9:00~17:30)

## 定期報告書編集 画面

最終遷移時刻 : 13:36:4

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| 第一面                | 防火設備に係る不具合等の状況 |
| 第二面                |                |
| 第三面                |                |
| 検査結果表 (防火扉)        |                |
| 検査結果表 (防火シャッター)    |                |
| 検査結果表 (耐火加筋コンクリート) |                |
| 検査結果表 (エレベーター)     |                |
| 検査結果表 (関係写真)       |                |
| 閲覧画面へ              |                |
| 保存する               |                |

| 1 件目        |                  |
|-------------|------------------|
| 不具合等を把握した年月 | 2025 (令和7) 年 3 月 |
| 不具合の概要      | 防火シャッターの歪み       |
| 考えられる原因     | 経年劣化             |
| 改善 (予定) 年月  | 2025 (令和7) 年 9 月 |
| 改善措置の概要等    | 取り換えを依頼          |

| 2 件目        |     |
|-------------|-----|
| 不具合等を把握した年月 | 年 月 |
| 不具合の概要      |     |
| 考えられる原因     |     |
| 改善 (予定) 年月  | 年 月 |
| 改善措置の概要等    |     |

入力欄を追加する

「入力欄を削除する」ボタンをクリックすると、

公益財団法人  
東京都防災・建築まちづくりセンター  
〒160-8353  
東京都新宿区西新宿7-7-30 小田急西新宿O-PLACE 2F・3F



防火設備定期検査報告  
インターネット受付システム

電子報告に関するお問い合わせ  
特定建築物定期調査報告 ☎ 03-5989-1929  
防火設備定期検査報告 ☎ 03-5989-1937  
(土日、祝祭日を除く 9:00~17:30)

## 定期報告書編集 画面

最終遷移時刻 : 13:49:3

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| 第一面                | 防火設備に係る不具合等の状況 |
| 第二面                |                |
| 第三面                |                |
| 検査結果表 (防火扉)        |                |
| 検査結果表 (防火シャッター)    |                |
| 検査結果表 (耐火加筋コンクリート) |                |
| 検査結果表 (エレベーター)     |                |
| 検査結果表 (関係写真)       |                |
| 閲覧画面へ              |                |
| 保存する               |                |

| 1 件目        |                  |
|-------------|------------------|
| 不具合等を把握した年月 | 2025 (令和7) 年 3 月 |
| 不具合の概要      | 防火シャッターの歪み       |
| 考えられる原因     | 経年劣化             |
| 改善 (予定) 年月  | 2025 (令和7) 年 9 月 |
| 改善措置の概要等    | 取り換えを依頼          |

入力欄を追加する

追加した状況入力欄がひとつ削除されます。

# 定期報告書編集画面 検査結果表

## 1,エラー、または警告となる操作

- ・入力済みかつ保存せずに別面タブをクリック

防火設備定期検査報告  
インターネット受付システム

電子報告に関するお問い合わせ  
 特定建築物定期調査報告 ☎ 03-5989-1929  
 防火設備定期検査報告 ☎ 03-5989-1937  
 (土日、祝祭日を除く 9:00~17:30)

### 定期報告書編集 画面

最終遷移時刻 : 13:59:43

第一面

第二面

第三面

検査結果表 (防火扉)

検査結果表 (防火シャッター)

検査結果表 (耐火ガラス扉)

検査結果表 (トレンジャー)

検査結果図

関係写真

閲覧画面へ

保存する

メニューへ

| 検査結果表 (防火扉)  |                     |                           |                                     |                          |                          | 検査者番号   |
|--------------|---------------------|---------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------|
| 当該検査に関与した検査者 |                     |                           |                                     |                          |                          | 1       |
| 代表となる検査者     |                     | 検査太郎                      |                                     |                          |                          | 1       |
| 番号           | 検査項目                | 検査事項                      | 適用の有無                               | 検査結果                     |                          | 担当検査者番号 |
|              |                     |                           |                                     | 指摘なし                     | 要是正                      | 既存不適格   |
| (1)          |                     |                           | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 1       |
| (2)          | 防火扉                 | 扉の取付けの状況                  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 1       |
| (3)          |                     | 扉、枠及び金物の劣化及び損傷の状況         | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 1       |
| (4)          |                     | 常閉防火扉 固定の状況               | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 1       |
| (5)          |                     | 人の通行の用に供する部分に設ける防火扉 作動の状況 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 2       |
| (6)          | 煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器 | 設置位置                      | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 2       |
| (7)          |                     | 感知の状況                     | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 2       |
| (8)          |                     | 温度ヒューズ装置 設置の状況            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 2       |
| (9)          | 連動機構                | スイッチ類及び表示灯の状況             | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 2       |
| (10)         |                     | 結線接続の状況                   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 2       |
| (11)         |                     | 接地の状況                     | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 2       |

項目が入力済みかつ保存せずに別画面へ移動しようとする、(別面のタブ、「閲覧画面へ」ボタン、「メニューへ」ボタンのいずれかをクリックした場合)

公益財団法人  
東京都防災・建築まちづくりセンター  
〒160-8353  
東京都新宿区西新宿7-7-30 小田急西新宿O-PLACE 2F・3F

警告ポップアップが表示されます。

防火設備定期検査報告  
インターネット受付システム

定期報告書編集 画面

編集中の内容は保存されませんがよろしいですか？

OK

電子報告に関するお問い合わせ  
 特定建築物定期調査報告 ☎ 03-5989-1929  
 防火設備定期検査報告 ☎ 03-5989-1937  
 (土日、祝祭日を除く 9:00~17:30)

最終遷移時刻 : 14:01:24

| 検査結果表 (防火扉)  |      |                                   |                                     |                          |                          | 検査者番号   |
|--------------|------|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------|
| 当該検査に関与した検査者 |      |                                   |                                     |                          |                          | 1       |
| 代表となる検査者     |      | 検査太郎                              |                                     |                          |                          | 1       |
| 番号           | 検査項目 | 検査事項                              | 適用の有無                               | 検査結果                     |                          | 担当検査者番号 |
|              |      |                                   |                                     | 指摘なし                     | 要是正                      | 既存不適格   |
| (1)          |      | 閉鎖又は作動の障害となる物品の放置並びに照明器具及び懸垂物等の状況 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 1       |
| (2)          | 防火扉  | 扉の取付けの状況                          | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 1       |
| (3)          |      | 扉、枠及び金物の劣化及び損傷の状況                 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 1       |

76 / 105 ページ

## 2,入力項目、操作方法

防火設備定期検査報告  
インターネット受付システム

電子報告に関するお問い合わせ  
特定建築物定期調査報告 ☎ 03-5989-1929  
防火設備定期検査報告 ☎ 03-5989-1937  
(土日、祝祭日を除く 9:00~17:30)

### 定期報告書編集 画面

最終遷移時刻 : 14:05:32

- 第一面
- 第二面
- 第三面
- 検査結果表 (防火扉)
- 検査結果表 (防火シャッター)
- 検査結果表 (耐火加圧スクリーン)
- 検査結果表 (ドレンチャ)
- 検査結果図
- 関係写真
- 閲覧画面へ
- 保存する
- メニューへ

- 検査結果表 (ドレンチャ)
- 検査結果図
- 関係写真
- 閲覧画面へ
- 保存する
- メニューへ

| 検査結果表 (防火扉)  |                      |                                   |                          |                          |                          |  |                          |                          |
|--------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|--------------------------|--------------------------|
| 当該検査に関与した検査者 |                      |                                   |                          |                          | 検査者番号                    |  |                          |                          |
| 代表となる検査者     |                      | 検査太郎                              |                          |                          | 1                        |  |                          |                          |
| 番号           | 検査項目                 | 検査事項                              | 適用の有無                    | 検査結果                     |                          |  |                          |                          |
|              |                      |                                   |                          | 指摘なし                     | 要是正                      | 既存不適格  | 特記事項                     | 担当検査者番号                  |
| (1)          | 防火扉                  | 閉鎖又は作動の障害となる物品の放置並びに照明器具及び懸垂物等の状況 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                                       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| (2)          |                      | 扉の取付けの状況                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                                       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| (3)          |                      | 扉、枠及び金物の劣化及び損傷の状況                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                                       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| (4)          | 常閉防火扉                | 固定の状況                             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                                       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| (5)          | 人の通行の用に供する部分に設ける防火扉  | 作動の状況                             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                                       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| (6)          | 連動機構                 | 煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器               | 設置位置                     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                                       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| (7)          |                      | 感知の状況                             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                                       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| (8)          |                      | 温度ヒューズ装置                          | 設置の状況                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                                       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| (9)          | 連動制御器                | スイッチ類及び表示灯の状況                     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                                       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| (10)         |                      | 結線接続の状況                           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                                       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| (11)         |                      | 接地の状況                             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                                       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| (12)         | 連動機構用予備電源            | 予備電源への切り替えの状況                     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                                       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| (13)         |                      | 劣化及び損傷の状況                         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                                       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| (14)         |                      | 容量の状況                             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                                       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| (15)         | 自動閉鎖装置               | 設置の状況                             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                                       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| (16)         |                      | 再ロック防止機構の作動の状況                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                                       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| (17)         | 総合的な作動の状況            | 防火扉(常閉防火扉を除く。)の閉鎖の状況              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                                       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| (18)         |                      | 防火区画の形成の状況                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                                       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 上記以外の検査項目    |                      |                                   |                          |                          |                          |  |                          |                          |
| (99)         | <input type="text"/> |                                   |                          |                          |                          | 各検査項目にて「要是正」または「既存不適格」または「特記事項」にチェックを入れて保存すると、対応した入力項目が表示されます。 |                          |                          |
| (98)         | <input type="text"/> |                                   |                          |                          |                          |  |                          |                          |
| (97)         | <input type="text"/> |                                   |                          |                          |                          |  |                          |                          |
| 特記事項         |                      |                                   |                          |                          |                          |  |                          |                          |
| 番号           | 検査項目                 | 指摘の具体的内容等                         | 改善の具体的内容等                | 改善(予定)年月                 |                          |  |                          |                          |

公益財団法人  
東京都防災・建築まちづくりセンター  
〒160-8353  
東京都新宿区西新宿7-7-30 小田急西新宿O-PLACE 2F・3F

# ・入力内容の保存

防火設備定期検査報告  
インターネット受付システム

電子報告に関するお問い合わせ  
特定建築物定期調査報告 ☎ 03-5989-1929  
防火設備定期検査報告 ☎ 03-5989-1937  
(土日、祝祭日を除く 9:00~17:30)

## 定期報告書編集 画面

最終遷移時刻：14:09:05

|     |  |              |                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                          |         |
|-----|--|--------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|---------|
| 第一面 | 検査結果表 (防火扉)<br>検査結果表 (防火シャッター)<br>検査結果表 (耐火加断スクリン)<br>検査結果表 (ドレンチャー)<br>検査結果図<br>関係写真<br>閲覧画面へ<br><b>保存する</b><br>メニューへ | 検査結果表 (防火扉)  |                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                          |         |
| 第二面 |  | 当該検査に関与した検査者 |                     |                                     |                                     |                                     |                                     | 検査者番号                               |                          |         |
| 第三面 |  | 代表となる検査者     |                     | 検査太郎                                |                                     |                                     |                                     | 1                                   |                          |         |
|     |  | 番号           | 検査項目                | 検査事項                                | 適用の有無                               | 指摘なし                                | 要是正                                 | 既存不適格                               | 特記事項                     | 担当検査者番号 |
|     |  | (1)          | 防火扉                 | 閉鎖又は作動の障害となる物品の放置並びに照明器具及び懸垂物等の状況   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | 1       |
|     |  |              |                     | 扉の取付けの状況                            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | 1       |
|     |  |              |                     | 扉、枠及び金物の劣化及び損傷の状況                   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 1       |
|     |  |              | 防火扉                 | 固定の状況                               | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | 1       |
|     |  | (5)          | 人の通行の用に供する部分に設ける防火扉 | 作動の状況                               | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | 1       |
|     |  | (6)          | 煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器 | 設置位置                                | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | 2       |
|     |  | (7)          |                     | 感知の状況                               | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | 2       |
|     |  | (8)          |                     | 温度ヒューズ装置                            | 設置の状況                               | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | 2       |
|     |  | (9)          |                     | スイッチ類及び表示灯の状況                       | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | 2       |
|     | (10)   | 連動制御器        | 結線接続の状況             | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | 2                        |         |
|     | (11)   |              | 接地の状況               | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | 2                        |         |

各項目を入力して「保存する」ボタンをクリックすると、



防火設備定期検査報告  
インターネット受付システム

電子報告に関するお問い合わせ  
特定建築物定期調査報告 ☎ 03-5989-1929  
防火設備定期検査報告 ☎ 03-5989-1937  
(土日、祝祭日を除く 9:00~17:30)

## 定期報告書編集 画面

最終遷移時刻：17:05:4

|     |  |              |                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |         |
|-----|--|--------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------|
| 第一面 | 検査結果表 (防火扉)<br>検査結果表 (防火シャッター)<br>検査結果表 (耐火加断スクリン)<br>検査結果表 (ドレンチャー)<br>検査結果図<br>関係写真<br>閲覧画面へ<br><b>保存する</b><br>メニューへ | 検査結果表 (防火扉)  |                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |         |
| 第二面 |  | 当該検査に関与した検査者 |                     |                                     |                                     |                                     |                                     | 検査者番号                               |                                     |         |
| 第三面 |  | 代表となる検査者     |                     | 検査太郎                                |                                     |                                     |                                     | 1                                   |                                     |         |
|     |  | その他の検査者1     |                     | 検査次郎                                |                                     |                                     |                                     | 2                                   |                                     |         |
|     |  | 番号           | 検査項目                | 検査事項                                | 適用の有無                               | 指摘なし                                | 要是正                                 | 既存不適格                               | 特記事項                                | 担当検査者番号 |
|     |  | (1)          | 防火扉                 | 設置場所の周囲状況                           | 閉鎖の障害となる物品の放置の状況                    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | 1       |
|     |  | (2)          |                     | 扉の取付けの状況                            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | 1       |
|     |  | (3)          |                     | 扉、枠及び金物                             | 扉、枠及び金物の劣化及び損傷の状況                   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 1       |
|     |  | (4)          |                     | 危害防止装置                              | 作動の状況                               | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | 1       |
|     |  | (5)          | 煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器 | 設置位置                                | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | 2       |
|     |  | (6)          |                     | 感知の状況                               | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | 2       |
|     |  | (7)          |                     | 温度ヒューズ装置                            | 設置の状況                               | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | 2       |
|     |  | (8)          |                     | スイッチ類及び表示灯の状況                       | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | 2       |
|     | (9)  | 連動制御器        | 結線接続の状況             | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | 2                                   |         |
|     | (10)   |              | 接地の状況               | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | 2                                   |         |
|     | (11)   |              | 予備電源への切り替えの状況       | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | 2                                   |         |
|     | (12)   | 連動機構用予備電源    | 劣化及び損傷の状況           | <input type="checkbox"/>            |                                     |         |
|     | (13)   |              | 容量の状況               | <input type="checkbox"/>            |                                     |         |

データが保存されました。

データが保存される

防火シャッター、耐火クロススクリーン、ドレンチャーも同様のため省略

次ページへ

| (14)        | 自動閉鎖装置               | 設置の状況                           | <input type="checkbox"/>        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|-------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| (15)        |                      | 再ロック防止機構の作動の状況                  | <input type="checkbox"/>        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| (16)        | 総合的な作動の状況            | 防火扉の閉鎖の状況                       | <input type="checkbox"/>        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| (17)        |                      | 防火区画の形成の状況                      | <input type="checkbox"/>        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 上記以外の検査項目   |                      |                                 |                                 |                          |                          |                          |                          |                          |
| (99)        | <input type="text"/> |                                 | <input type="checkbox"/>        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| (98)        | <input type="text"/> |                                 | <input type="checkbox"/>        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| (97)        | <input type="text"/> |                                 | <input type="checkbox"/>        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 特記事項        |                      |                                 |                                 |                          |                          |                          |                          |                          |
| 区画の種類       |                      | <input type="checkbox"/> 竪穴区画   | <input type="checkbox"/> 面積区画   |                          |                          |                          |                          |                          |
|             |                      | <input type="checkbox"/> 異種用途区画 | <input type="checkbox"/> その他の区画 |                          |                          |                          |                          |                          |
| 番号          | 検査項目                 | 指摘の具体的内容等                       | 改善の具体的内容等                       | 改善（予定）年月                 |                          |                          |                          |                          |
| 第一号<br>(03) | 防火扉                  | <input type="text"/>            | <input type="text"/>            | <input type="text"/>     | 年                        | <input type="text"/>     | 月                        | <input type="text"/>     |
| 第一号<br>(04) | 防火扉                  | <input type="text"/>            | <input type="text"/>            | <input type="text"/>     | 年                        | <input type="text"/>     | 月                        | <input type="text"/>     |
| 第一号<br>(09) | 連動機構                 | <input type="text"/>            | <input type="text"/>            | <input type="text"/>     | 年                        | <input type="text"/>     | 月                        | <input type="text"/>     |

各検査項目にて「要是正」または「既存不適格」または「特記事項」にチェックを入れて保存すると、対応した入力項目が表示されます。

# 防火設備定期検査報告メニュー画面

## ・ 報告書Excel出力

防火設備定期検査報告  
インターネット受付システム

電子報告に関するお問い合わせ  
特定建築物定期調査報告 ☎ 03-5989-1929  
防火設備定期検査報告 ☎ 03-5989-1937  
(土日、祝祭日を除く 9:00~17:30)

### 防火設備定期検査報告メニュー 画面

| 整理番号        | 建物名称          | 最終更新日時              |
|-------------|---------------|---------------------|
| 002-12-0002 | 小田急西新宿Q-place | 2026/02/10 14:09:02 |

定期検査報告書編集

**報告書Excel出力**

検査報告書提出

報告データ削除/提出取下げ申請

マイページトップへ

ログアウト

「報告書Excel出力」ボタンをクリックしてください。

公益財団法人  
東京都防災・建築まちづくりセンター  
〒160-8353  
東京都新宿区西新宿7-7-30 小田急西新宿O-PLACE 2F・3F



防火設備定期検査報告メニュー 画面

| 整理番号        | 建物名称          | 最終更新日時              |
|-------------|---------------|---------------------|
| 002-12-0002 | 小田急西新宿Q-place | 2026/02/10 14:09:02 |

定期検査報告書編集

報告書Excel出力

検査報告書提出

報告データ削除/提出取下げ申請

マイページトップへ

ログアウト

ファイル作成中

公益財団法人  
東京都防災・建築まちづくりセンター  
〒160-8353  
東京都新宿区西新宿7-7-30 小田急西新宿O-PLACE 2F・3F



防火設備定期検査報告メニュー 画面

| 整理番号        | 建物名称          | 最終更新日時              |
|-------------|---------------|---------------------|
| 002-12-0002 | 小田急西新宿Q-place | 2026/02/10 14:09:02 |

定期検査報告書編集

報告書Excel出力

検査報告書提出

報告データ削除/提出取下げ申請

マイページトップへ

ログアウト

ファイルがダウンロードされます。

ダウンロード  
防火検査報告書\_002120002.xlsx  
ファイル名を指定して開く  
もっと見る

公益財団法人  
東京都防災・建築まちづくりセンター  
〒160-8353  
東京都新宿区西新宿7-7-30 小田急西新宿O-PLACE 2F・3F

## ・ログアウト

防火設備定期検査報告  
インターネット受付システム

電子報告に関するお問い合わせ  
特定建築物定期調査報告 ☎ 03-5989-1929  
防火設備定期検査報告 ☎ 03-5989-1937  
(土日、祝祭日を除く 9:00~17:30)

### 防火設備定期検査報告メニュー 画面

| 整理番号        | 建物名称          | 最終更新日時              |
|-------------|---------------|---------------------|
| 002-12-0002 | 小田急西新宿Q-place | 2026/02/10 14:09:02 |

定期検査報告書編集

報告書Excel出力

検査報告書提出

報告データ削除/提出取下げ申請

マイページトップへ

ログアウト

「ログアウト」ボタンをクリック  
してください。

公益財団法人  
東京都防災・建築まちづくりセンター  
〒160-8353  
東京都新宿区西新宿7-7-30 小田急西新宿O-PLACE 2F・3F



定期調査報告  
インターネット受付システム

電子報告に関するお問い合わせ  
特定建築物定期調査報告 ☎ 03-5989-1929  
防火設備定期検査報告 ☎ 03-5989-1937  
(土日、祝祭日を除く 9:00~17:30)

### ログアウト 画面

ログアウトしました。

ログインへ

公益財団法人  
東京都防災・建築まちづくりセンター  
〒160-8353  
東京都新宿区西新宿7-7-30 小田急西新宿O-PLACE 2F・3F

# 図面・関係写真アップロード 手順

## 図面・関係写真アップロード

特定建築物定期調査報告  
インターネット受付システム

電子報告に関するお問い合わせ  
特定建築物定期調査報告 ☎ 03-5989-1929  
防火設備定期検査報告 ☎ 03-5989-1937  
(土日、祝祭日を除く 9:00~17:30)

### 定期報告書編集 画面

最終遷移時刻：15:51:5

公益財団法人  
東京都防災・建築まちづくりセンター  
〒160-8353  
東京都新宿区西新宿7-7-30 小田急西新宿O-PLACE 2F・3F

次ページへ

定期報告書編集 画面

最終遷移時刻：15:56:5

第一面  
第二面  
第三面  
第四面  
調査結果表①  
調査結果表②  
調査結果表③  
調査結果表④  
調査結果表⑤  
調査結果表⑥

図面  
関係写真  
閲覧画面へ  
保存する  
メニューへ

図面アップロード

入力欄を削除する

ファイルの選択 平面図.jpg

画像の切り取りは [こちら](#)

選択した画像が表示されます。

「保存する」ボタンをクリックすると、

入力欄を追加する

公益財団法人  
東京都防災・建築まちづくりセンター  
〒160-8353  
東京都新宿区西新宿7-7-30 小田急西新宿O-PLACE 2F・3F



次ページへ

定期報告書編集 画面

最終遷移時刻：16:08:3

第一面

第二面

第三面

第四面

調査結果表①

調査結果表②

調査結果表③

調査結果表④

調査結果表⑤

調査結果表⑥

図面

関係写真

閲覧画面へ

保存する

メニューへ

図面アップロード

データが保存されました。

保存されたことを表すメッセージが表示されます。

データが保存されました。

図面 1

入力欄を削除する

ファイルの選択 ファイルが選択されていません

画像の切り取りは [こちら](#)

別添1様式 (A3) 検査結果図

図例:

|      |                |   |       |
|------|----------------|---|-------|
| F100 | 消防用設備等維持管理センター | ◎ | 消防用設備 |
| F101 | 消防用設備等維持管理センター | ◎ | 消防用設備 |
| F102 | 消防用設備等維持管理センター | ◎ | 消防用設備 |
| F103 | 消防用設備等維持管理センター | ◎ | 消防用設備 |
| F104 | 消防用設備等維持管理センター | ◎ | 消防用設備 |
| F105 | 消防用設備等維持管理センター | ◎ | 消防用設備 |
| F106 | 消防用設備等維持管理センター | ◎ | 消防用設備 |
| F107 | 消防用設備等維持管理センター | ◎ | 消防用設備 |
| F108 | 消防用設備等維持管理センター | ◎ | 消防用設備 |
| F109 | 消防用設備等維持管理センター | ◎ | 消防用設備 |
| F110 | 消防用設備等維持管理センター | ◎ | 消防用設備 |
| F111 | 消防用設備等維持管理センター | ◎ | 消防用設備 |
| F112 | 消防用設備等維持管理センター | ◎ | 消防用設備 |
| F113 | 消防用設備等維持管理センター | ◎ | 消防用設備 |
| F114 | 消防用設備等維持管理センター | ◎ | 消防用設備 |
| F115 | 消防用設備等維持管理センター | ◎ | 消防用設備 |
| F116 | 消防用設備等維持管理センター | ◎ | 消防用設備 |
| F117 | 消防用設備等維持管理センター | ◎ | 消防用設備 |
| F118 | 消防用設備等維持管理センター | ◎ | 消防用設備 |
| F119 | 消防用設備等維持管理センター | ◎ | 消防用設備 |
| F120 | 消防用設備等維持管理センター | ◎ | 消防用設備 |

(注) 各層平面図を添付し、検査の対象となる防火設備の設置されている層階及び設備(特記すべき事項を含む)のあった層階を明記すること。

入力欄を追加する

公益財団法人  
 東京都防災・建築まちづくりセンター  
 〒160-8353  
 東京都新宿区西新宿7-7-30 小田急西新宿O-PLACE 2F・3F

84 / 105 ページ

定期報告書編集 画面

最終遷移時刻：16:08:3

第一面  
第二面  
第三面  
第四面  
調査結果表①  
調査結果表②  
調査結果表③  
調査結果表④  
調査結果表⑤  
調査結果表⑥  
図面  
関係写真  
閲覧画面へ  
保存する  
メニューへ

図面アップロード


データが保存されました。

**入力欄を削除する**

ファイルの選択 ファイルが選択されていません

画像の切り取りは [こちら](#)

図面 1



アップロードする図面を追加する場合は「入力欄を追加する」ボタンをクリックしてください。

**入力欄を追加する**

公益財団法人  
東京都防災・建築まちづくりセンター  
〒160-8353  
東京都新宿区西新宿7-7-30 小田急西新宿O-PLACE 2F・3F



次ページへ

定期報告書編集画面

最終遷移時刻：16:31:2

- 第一面
- 第二面
- 第三面
- 第四面
- 調査結果表①
- 調査結果表②
- 調査結果表③
- 調査結果表④
- 調査結果表⑤
- 調査結果表⑥
- 図面
- 関係写真
- 閲覧画面へ
- 保存する
- メニューへ


図面アップロード

図面 1

入力欄を削除する

ファイルの選択 ファイルが選択されていません

画像の切り取りは [こちら](#)



別添 1 様式 (A 3) 検査結果図

| 区分  | 種別       | 種別 | 種別       |
|-----|----------|----|----------|
| F01 | 建築物の構造躯体 | 0  | 建築物の構造躯体 |
| F02 | 建築物の設備   | 1  | 建築物の設備   |
| F03 | 建築物の防火設備 | 2  | 建築物の防火設備 |

注) 各階平面図を送付し、検査の対象となる防火設備の設置されている箇所及び設備(特記すべき事項を含む)のある箇所を併記すること。

図面 2

入力欄を削除する

ファイルの選択 ファイルが選択されていません

画像の切り取りは [こちら](#)

アップロード欄がひとつ追加されます。  
最大50件まで追加が可能です。

NO IMAGE

入力欄を追加する



**入力欄を削除する**

ファイルの選択 関係写真.jpeg  
 画像の切り取りは [こちら](#)

選択した画像が表示されます。

関係写真 1

出典: (一財)日本建築防災協会「防火設備定期検査業務基準(2025改訂版)」

**入力欄を追加する**



第一面  
 第二面  
 第三面  
 第四面  
 調査結果表①  
 調査結果表②  
 調査結果表③  
 調査結果表④  
 調査結果表⑤  
 調査結果表⑥  
 図面  
 関係写真  
 閲覧画面へ  
**保存する**  
 メニューへ

関係写真アップロード

**入力欄を削除する**

ファイルの選択 関係写真.jpeg  
 画像の切り取りは [こちら](#)

「保存する」ボタンをクリックすると、

出典: (一財)日本建築防災協会「防火設備定期検査業務基準(2025改訂版)」

**入力欄を追加する**



**次ページへ**

定期報告書編集 画面

最終遷移時刻 : 11:13:58

|              |   |
|--------------|---|
| 第一面          | <p>関係写真アップロード <span>保存されたことを表すメッセージが表示されます。</span></p> <p>データが保存されました。</p> <div style="border: 1px solid #0056b3; padding: 5px;"><p style="text-align: right;"><b>入力欄を削除する</b></p><p>ファイルの選択 <span>ファイルが選択されていません</span></p><p>画像の切り取りは <a href="#">こちら</a></p><p style="text-align: right; font-size: small;">出典:(一財)日本建築防災協会「防火設備定期検査業務基準(2025改訂版)」</p></div> <p><b>入力欄を追加する</b></p> |
| 第二面          |   |
| 第三面          |   |
| 第四面          |   |
| 調査結果表①       |   |
| 調査結果表②       |   |
| 調査結果表③       |   |
| 調査結果表④       |   |
| 調査結果表⑤       |   |
| 調査結果表⑥       |   |
| 図面           |   |
| 関係写真         |   |
| <b>閲覧画面へ</b> |   |
| <b>保存する</b>  |   |
| <b>メニューへ</b> |   |

定期報告書編集 画面

最終遷移時刻 : 11:13:58

第一面  
第二面  
第三面  
第四面  
調査結果表①  
調査結果表②  
調査結果表③  
調査結果表④  
調査結果表⑤  
調査結果表⑥  
図面  
関係写真  
閲覧画面へ  
保存する  
メニューへ

関係写真アップロード

データが保存されました。

関係写真 1

ファイルの選択 | ファイルが選択されていません  
画像の切り取りは [こちら](#)



アップロードする画像を追加する場合は「入力欄を追加する」ボタンをクリックしてください。

入力欄を追加する

入力欄を削除する

出典: (一財)日本建築防災協会「防火設備定期検査業務基準(2025改訂版)」

公益財団法人  
東京都防災・建築まちづくりセンター  
〒160-8353  
東京都新宿区西新宿7-7-30 小田急西新宿O-PLACE 2F・3F



次ページへ

- 第一面
- 第二面
- 第三面
- 第四面
- 調査結果表①
- 調査結果表②
- 調査結果表③
- 調査結果表④
- 調査結果表⑤
- 調査結果表⑥
- 図面
- 関係写真
- 閲覧画面へ
- 保存する
- メニューへ

関係写真アップロード

入力欄を削除する

関係写真 1

ファイルの選択 | ファイルが選択されていません

画像の切り取りは [こちら](#)



出典：(一財)日本建築防災協会「防火設備定期検査業務基準(2025改訂版)」

入力欄を削除する

関係写真 2

ファイルの選択 | ファイルが選択されていません

画像の切り取りは [こちら](#)

NO IMAGE

アップロード欄がひとつ追加されます。  
最大50件まで追加が可能です。

入力欄を追加する

# 報告書 提出手順

## メニュー画面

特定建築物定期調査報告  
インターネット受付システム

電子報告に関するお問い合わせ  
特定建築物定期調査報告 ☎ 03-5989-1929  
防火設備定期検査報告 ☎ 03-5989-1937  
(土日、祝祭日を除く 9:00~17:30)

### 特定建築物定期調査報告メニュー 画面

| 整理番号        | 建物名称 | 最終更新日時              |
|-------------|------|---------------------|
| 006-21-6666 | 特建ビル | 2026/02/27 15:51:28 |

定期調査報告書編集

報告書Excel出力

**調査報告書提出**

報告データ削除/提出取下げ申請

マイページトップへ

ログアウト

「調査報告書提出」ボタンをクリックしてください。

公益財団法人  
東京都防災・建築まちづくりセンター  
〒160-8353  
東京都新宿区西新宿7-7-30 小田急西新宿O-PLACE 2F・3F



## 提出前最終確認画面

特定建築物定期調査報告  
インターネット受付システム

電子報告に関するお問い合わせ  
特定建築物定期調査報告 ☎ 03-5989-1929  
防火設備定期検査報告 ☎ 03-5989-1937  
(土日、祝祭日を除く 9:00~17:30)

### 提出前最終確認 画面

| 整理番号        | 建物名称 | 最終更新日時              |
|-------------|------|---------------------|
| 006-21-6666 | 特建ビル | 2026/02/27 15:51:28 |

**報告書提出前の最終確認です。**

報告義務者（所有者又は管理者）に以下の内容を確認の上、報告してください。

- 今回の報告を電子申請で報告することを承諾していること
- 報告の内容について了解していること
- 紙ベースと電子申請の報告の違いについて認識していること

「確認したので提出する」にチェックを入れたら、「提出する」ボタンがクリック可能になります。

- ・ 「提出する」ボタンをクリックすると上記の建物について現在登録されている報告書が当センターに提出されます。
- ・ 報告書が提出されると当センターにおいて形式審査を行います。
- ・ 形式審査を通過すると受付済みとなり、報告書は予備審査へ送られます。
- ・ 形式審査中及び予備審査中は、報告書の編集および再提出はできません。
- ・ 形式審査には事務手数料が掛かります。

チェックボックスにチェックを入れてください。

確認したので提出する

「提出する」ボタンをクリックしてください。

< 戻る

提出 >

公益財団法人  
東京都防災・建築まちづくりセンター  
〒160-8353  
東京都新宿区西新宿7-7-30 小田急西新宿O-PLACE 2F・3F



次ページへ

## 提出できた場合

### 報告書提出完了画面

特定建築物定期調査報告  
インターネット受付システム

電子報告に関するお問い合わせ  
提出完了画面が表示されます。

29  
37

### 報告書提出完了 画面

| 整理番号        | 建物名称 | 最終更新日時              |
|-------------|------|---------------------|
| 006-21-6666 | 特建ビル | 2026/02/27 15:53:03 |

#### 提出が完了しました。

- ・提出された報告書について当センターが形式審査を行います。形式審査中は、「マイページトップ画面」の進捗状況は、「形式審査中」または「形式再審査中」と表示され、編集および再提出はできません。
- ・報告書の編集および再提出を希望の場合は各報告書のメニュー画面より取下げ申請を行ってください。
- ・形式審査を通過した後進捗状況は「受付済み」となり、報告書は予備審査へ送られます。
- ・形式審査で不備が見つかった場合報告者へメールでお知らせします。進捗状況は「修正依頼有」となり、訂正のため再度報告書を編集することが可能となります。
- ・形式審査には通常1～2週間掛かります。

マイページトップへ

公益財団法人  
東京都防災・建築まちづくりセンター  
〒160-8353  
東京都新宿区西新宿7-7-30 小田急西新宿O-PLACE 2F・3F

## エラーの場合

今回の調査（検査）が未入力だった場合

特定建築物定期調査報告  
インターネット受付システム

提出最終確認画面にとどまり、エラーメッセージが表示されます。

9-1929  
9-1937

(土日、祝祭日を除く 9:00～17:30)

### 提出前最終確認 画面

| 整理番号        | 建物名称 | 最終更新日時              |
|-------------|------|---------------------|
| 006-21-6666 | 特建ビル | 2026/02/27 15:46:55 |

調査日（検査日）が登録されていなかった場合のエラーメッセージ

調査日が登録されていません。

#### 報告書提出前の最終確認です。

報告義務者（所有者又は管理者）に以下の内容を確認の上、報告してください。

- 今回の報告を電子申請で報告することを承諾していること
  - 報告の内容について了解していること
  - 紙ベースと電子申請の報告の違いについて認識していること
- 「確認したので提出する」にチェックを入れると、「提出する」ボタンがクリック可能になります。

- ・「提出する」ボタンをクリックすると上記の建物について現在登録されている報告書が当センターに提出されます。
- ・報告書が提出されると当センターにおいて形式審査を行います。
- ・形式審査を通過すると受付済みとなり、報告書は予備審査へ送られます。
- ・形式審査中及び予備審査中は、報告書の編集および再提出はできません。
- ・形式審査には事務手数料が掛かります。

確認したので提出する

< 戻る

提出 >

公益財団法人  
東京都防災・建築まちづくりセンター  
〒160-8353  
東京都新宿区西新宿7-7-30 小田急西新宿O-PLACE 2F・3F

次ページへ

今回の調査（検査）日が期間外だった場合

## 特定建築物定期調査報告 インターネット受付システム

電子報告に関するお問い合わせ  
特定建築物定期調査報告 ☎ 03-5989-1929  
防火設備定期検査報告 ☎ 03-5989-1937  
(土日、祝祭日を除く 9:00~17:30)

### 提出前最終確認 画面

| 整理番号        | 建物名称 | 最終更新日時              |
|-------------|------|---------------------|
| 006-21-6666 | 特建ビル | 2026/02/27 15:49:43 |

報告書が受け付けられませんでした。調査日が3か月以上経過しています。

提出を受け付ける期間を超過していた場合のエラーメッセージ  
※特建・防火ともに3か月

#### 報告書提出前の最終確認です。

報告義務者（所有者又は管理者）に以下の内容を確認の上、報告してください。

- 今回の報告を電子申請で報告することを承諾していること
- 報告の内容について了解していること
- 紙ベースと電子申請の報告の違いについて認識していること

「確認したので提出する」にチェックを入れると、「提出する」ボタンがクリック可能になります。

- ・ 「提出する」ボタンをクリックすると上記の建物について現在登録されている報告書が当センターに提出されます。
- ・ 報告書が提出されると当センターにおいて形式審査を行います。
- ・ 形式審査を通過すると受付済みとなり、報告書は予備審査へ送られます。
- ・ 形式審査中及び予備審査中は、報告書の編集および再提出はできません。
- ・ 形式審査には事務手数料が掛かります。

確認したので提出する

< 戻る

提出 >

公益財団法人

東京都防災・建築まちづくりセンター

〒160-8353

東京都新宿区西新宿7-7-30 小田急西新宿O-PLACE 2F・3F

# 報告書削除・取下げ 手順

1,作成中の報告書を削除する場合  
マイページトップ画面  
定期調査報告  
インターネット受付システム

電子報告に関するお問い合わせ  
特定建築物定期調査報告 ☎ 03-5989-1929  
防火設備定期検査報告 ☎ 03-5989-1937  
(土日、祝祭日を除く 9:00~17:30)

## マイページトップ 画面

**特定建築物定期調査報告**

<新たに報告書を作成する場合>  
「報告書を新規で作成する」ボタンから進んでください。

<作成中、提出済の報告書を開覧・編集する場合>  
「作成報告書一覧」から、対象となる建物の行で処理を選択してください。  
【作成、提出、削除、取下申請をしたい】  
各建物の「メニューへ」のリンクをクリックしてください（報告書の進捗状況が「取下申請中」、「受付済み」のときは、開覧、編集はできない為「メニューへ」のリンクはありません）。  
【Excelファイルで確認したい】  
「Excel」のリンクをクリックしてください。

**報告書を新規で作成する**

**防火設備定期検査報告**

<新たに報告書を作成する場合>  
「報告書を新規で作成する」ボタンから進んでください。

<作成中、提出済の報告書を開覧・編集する場合>  
「作成報告書一覧」から、対象となる建物の行で処理を選択してください。  
【作成、提出、削除、取下をしたい】  
各建物の「メニューへ」のリンクをクリックしてください（報告書の進捗状況が「取下申請中」、「受付済み」のときは、開覧、編集はできない為「メニューへ」のリンクはありません）。  
【Excelファイルで確認したい】  
「Excel」のリンクをクリックしてください。

**報告書を新規で作成する**

利用者/請求書情報登録

## 作成報告書一覧

| 種別 | 整理番号        | 建物名称    | 進捗状況 | 受付(取下)日 | プレビュー | 削除・提出                 |
|----|-------------|---------|------|---------|-------|-----------------------|
| 特建 | 000-00-0001 | いろはに美術館 | 作成中  |         | Excel | <a href="#">メニューへ</a> |

削除したい作成中の報告書データの「メニューへ」リンクをクリックしてください。

ログアウト

公益財団法人  
東京都防災・建築まちづくりセンター  
〒160-8353  
東京都新宿区西新宿7-7-30 小田急西新宿O-PLACE 2F・3F

## メニュー画面

特定建築物定期調査報告  
インターネット受付システム

電子報告に関するお問い合わせ  
特定建築物定期調査報告 ☎ 03-5989-1929  
防火設備定期検査報告 ☎ 03-5989-1937  
(土日、祝祭日を除く 9:00~17:30)

## 特定建築物定期調査報告メニュー 画面

| 整理番号        | 建物名称    | 最終更新日時              |
|-------------|---------|---------------------|
| 000-00-0001 | いろはに美術館 | 2025/03/05 16:35:06 |

定期調査報告書編集

報告書Excel出力

調査報告書提出

**報告データ削除/提出取下げ申請**

マイページトップへ

ログアウト

「報告データ削除/提出取下げ申請」ボタンをクリックしてください。

公益財団法人  
東京都防災・建築まちづくりセンター  
〒160-8353  
東京都新宿区西新宿7-7-30 小田急西新宿O-PLACE 2F・3F

次ページへ

定期報告書データ削除/提出取下げ申請 画面

| 整理番号        | 建物名称    | 最終更新日時              | 進捗状況 |
|-------------|---------|---------------------|------|
| 000-00-0001 | いろはに美術館 | 2025/03/05 16:35:06 | 作成中  |

下記を十分に確認の上、定期報告書の削除/取下げ申請を行ってください。

「上記内容を確認しました」にチェックを入れると、「実行」ボタンがクリック可能になります。「実行」後は以下のような取扱いとなります。

「進捗状況」が「作成中」の場合  
作成中の報告書は「削除」されます。なお、削除後マイページトップから「削除済みデータ」にアクセスし、当該データを活用することも可能です。  
「進捗状況」が「修正依頼有」「形式審査中」「形式再審査中」の場合  
申請中の報告書は「取下げ申請」されます。取下げ手続きには数日かかることもありますので、お急ぎの場合は、当センターへご連絡ください。  
なお、報告書を再提出する際は、手続き終了後、マイページトップから「取下げ済みデータ」にアクセスし、当該データを活用することも可能です。

チェックボックスにチェックを入れてください。

上記内容確認しました

< 戻る

実行 >

チェックを入れるまでは「実行」ボタンはクリックできません。

公益財団法人  
東京都防災・建築まちづくりセンター  
〒160-8353  
東京都新宿区西新宿7-7-30 小田急西新宿O-PLACE 2F・3F



定期報告書データ削除/提出取下げ申請 画面

| 整理番号        | 建物名称    | 最終更新日時              | 進捗状況 |
|-------------|---------|---------------------|------|
| 000-00-0001 | いろはに美術館 | 2025/03/05 16:35:06 | 作成中  |

下記を十分に確認の上、定期報告書の削除/取下げ申請を行ってください。

「上記内容を確認しました」にチェックを入れると、「実行」ボタンがクリック可能になります。「実行」後は以下のような取扱いとなります。

「進捗状況」が「作成中」の場合  
作成中の報告書は「削除」されます。なお、削除後マイページトップから「削除済みデータ」にアクセスし、当該データを活用することも可能です。  
「進捗状況」が「修正依頼有」「形式審査中」「形式再審査中」の場合  
申請中の報告書は「取下げ申請」されます。取下げ手続きには数日かかることもありますので、お急ぎの場合は、当センターへご連絡ください。  
なお、報告書を再提出する際は、手続き終了後、マイページトップから「取下げ済みデータ」にアクセスし、当該データを活用することも可能です。

上記内容確認しました

< 戻る

実行 >

「実行」ボタンをクリックしてください。

公益財団法人  
東京都防災・建築まちづくりセンター  
〒160-8353  
東京都新宿区西新宿7-7-30 小田急西新宿O-PLACE 2F・3F



次ページへ

**定期報告書データ削除/提出取下げ申請完了 画面**

| 整理番号        | 建物名称    | 最終更新日時              | 進捗状況    |
|-------------|---------|---------------------|---------|
| 000-00-0001 | いろはに美術館 | 2025/03/07 18:26:42 | データ削除済み |

進捗状況が「データ削除済み」となります。

**定期報告書のデータ削除/提出取下げ申請が完了しました。**

**【削除】**  
 提出完了前のデータは「削除」され、「マイページトップ画面」の進捗状況は「データ削除済み」となりました。  
 削除済みのデータは、メニュー画面の報告書編集ボタンから再度編集することも可能です。

**【取下げ申請】**  
 報告は「取下げ申請」され、当センターによる手続きが開始されました。手続きには数日かかることもありますのでお急ぎの場合は当センターへご連絡ください。  
 「マイページトップ画面」の進捗状況は「取下げ申請中」となり、手続きが終了次第、「取下げ済み」と表示されます。  
 なお、メール等、終了の通知は行いませんのでご承知おください。  
 「取下げ申請中」は、各報告のメニュー画面には進めません。「取下げ済み」後、メニュー画面の報告書編集ボタンから取り下げたデータを再編集できるようになります。

マイページトップへ

「マイページトップへ」ボタンをクリックしてください。

公益財団法人  
 東京都防災・建築まちづくりセンター  
 〒160-8353  
 東京都新宿区西新宿7-7-30 小田急西新宿O-PLACE 2F・3F



**マイページトップ 画面**

**特定建築物定期調査報告**

<新たに報告書を作成する場合>  
 「報告書を新規で作成する」ボタンから進んでください。

<作成中、提出済の報告書を開覧・編集する場合>  
 「作成報告書一覧」から、対象となる建物の行で処理を選択してください。  
 【作成、提出、削除、取下げ申請をしたい】  
 各建物の「メニューへ」のリンクをクリックしてください（報告書の進捗状況が「取下げ申請中」、「受付済み」のときは、開覧、編集はできない為「メニューへ」のリンクはありません）。  
 【Excelファイルで確認したい】  
 「Excel」のリンクをクリックしてください。

**報告書を新規で作成する**

**防火設備定期検査報告**

<新たに報告書を作成する場合>  
 「報告書を新規で作成する」ボタンから進んでください。

<作成中、提出済の報告書を開覧・編集する場合>  
 「作成報告書一覧」から、対象となる建物の行で処理を選択してください。  
 【作成、提出、削除、取下げ申請をしたい】  
 各建物の「メニューへ」のリンクをクリックしてください（報告書の進捗状況が「取下げ申請中」、「受付済み」のときは、開覧、編集はできない為「メニューへ」のリンクはありません）。  
 【Excelファイルで確認したい】  
 「Excel」のリンクをクリックしてください。

**報告書を新規で作成する**

利用者/請求書情報登録

進捗状況が「データ削除済み」となります。

**作成報告書一覧**

| 種別 | 整理番号        | 建物名称    | 進捗状況    | 取下げ(取下)日 | プレビュー | 作成・提出                 |
|----|-------------|---------|---------|----------|-------|-----------------------|
| 特建 | 000-00-0001 | いろはに美術館 | データ削除済み |          |       | <a href="#">メニューへ</a> |

ログアウト

公益財団法人  
 東京都防災・建築まちづくりセンター  
 〒160-8353  
 東京都新宿区西新宿7-7-30 小田急西新宿O-PLACE 2F・3F

※削除処理は進捗状況が「作成中」の場合のみ可能です。

## 2,提出した報告書の取り下げを依頼する場合 マイページトップ画面

定期調査報告

インターネット受付システム

電子報告に関するお問い合わせ

特定建築物定期調査報告 ☎ 03-5989-1929

防火設備定期検査報告 ☎ 03-5989-1937  
(土日、祝祭日を除く 9:00~17:30)

### マイページトップ 画面

#### 特定建築物定期調査報告

<新たに報告書を作成する場合>  
「報告書を新規で作成する」ボタンから進んでください。

<作成中、提出済の報告書を閲覧・編集する場合>  
「作成報告書一覧」から、対象となる建物の行で処理を選択してください。  
【作成、提出、削除、取下申請をしたい】  
各建物の「メニューへ」のリンクをクリックしてください（報告書の進捗状況が「取下申請中」、「受付済み」のときは、閲覧、編集はできない為「メニューへ」のリンクはありません）。  
【Excelファイルで確認したい】  
「Excel」のリンクをクリックしてください。

報告書を新規で作成する

#### 防火設備定期検査報告

<新たに報告書を作成する場合>  
「報告書を新規で作成する」ボタンから進んでください。

<作成中、提出済の報告書を閲覧・編集する場合>  
「作成報告書一覧」から、対象となる建物の行で処理を選択してください。  
【作成、提出、削除、取下をしたい】  
各建物の「メニューへ」のリンクをクリックしてください（報告書の進捗状況が「取下申請中」、「受付済み」のときは、閲覧、編集はできない為「メニューへ」のリンクはありません）。  
【Excelファイルで確認したい】  
「Excel」のリンクをクリックしてください。

報告書を新規で作成する

利用者/請求書情報登録

### 作成報告書一覧

| 種別 | 整理番号        | 建物名称    | 進捗状況    | 受付(取下)日 | プレビュー                 | 作成・提出                 |
|----|-------------|---------|---------|---------|-----------------------|-----------------------|
| 特建 | 000-00-0001 | いろはに美術館 | データ削除済み |         |                       | <a href="#">メニューへ</a> |
| 特建 | 000-00-0002 | いろはに美術館 | 作成中     |         | <a href="#">Excel</a> | <a href="#">メニューへ</a> |
| 特建 | 000-00-0003 | いろはに美術館 | 形式審査中   |         | <a href="#">Excel</a> | <a href="#">メニューへ</a> |

取下げしたい提出済みの報告書データの「メニューへ」リンクをクリックしてください。

ログアウト

公益財団法人  
東京都防災・建築まちづくりセンター  
〒160-8353  
東京都新宿区西新宿7-7-30 小田急西新宿O-PLACE 2F・3F

## メニュー画面

特定建築物定期調査報告

インターネット受付システム

電子報告に関するお問い合わせ

特定建築物定期調査報告 ☎ 03-5989-1929

防火設備定期検査報告 ☎ 03-5989-1937  
(土日、祝祭日を除く 9:00~17:30)

### 特定建築物定期調査報告メニュー 画面

| 整理番号        | 建物名称    | 最終更新日時              |
|-------------|---------|---------------------|
| 000-00-0003 | いろはに美術館 | 2025/03/07 18:57:36 |

報告書Excel出力

報告データ削除/提出取下申請

「報告データ削除/提出取下申請」ボタンをクリックしてください。

マイページトップへ

ログアウト

公益財団法人  
東京都防災・建築まちづくりセンター  
〒160-8353  
東京都新宿区西新宿7-7-30 小田急西新宿O-PLACE 2F・3F

次ページへ

定期報告書データ削除/提出取下げ申請 画面

| 整理番号        | 建物名称    | 最終更新日時              | 進捗状況  |
|-------------|---------|---------------------|-------|
| 000-00-0003 | いろはに美術館 | 2025/03/07 18:57:36 | 形式審査中 |

下記を十分に確認の上、定期報告書の削除/取下げ申請を行ってください。

「上記内容を確認しました」にチェックを入れると、「実行」ボタンがクリック可能になります。「実行」後は以下のような取扱いとなります。

「進捗状況」が「作成中」の場合  
作成中の報告書は「削除」されます。なお、削除後マイページトップから「削除済みデータ」にアクセスし、当該データを活用することも可能です。  
「進捗状況」が「修正依頼有」「形式審査中」「形式再審査中」の場合  
申請中の報告書は「取下げ申請」されます。取下げ手続きには数日かかることもありますので、お急ぎの場合は、当センターへご連絡ください。  
なお、報告書を再提出する際は、手続き終了後、マイページトップから「取下げ済みデータ」にアクセスし、当該データを活用することも可能です。

チェックボックスにチェックを入れてください。

上記内容確認しました

チェックを入れるまでは「実行」ボタンはクリックできません。

< 戻る

実行 >

公益財団法人  
東京都防災・建築まちづくりセンター  
〒160-8353  
東京都新宿区西新宿7-7-30 小田急西新宿O-PLACE 2F・3F



定期報告書データ削除/提出取下げ申請 画面

| 整理番号        | 建物名称    | 最終更新日時              | 進捗状況  |
|-------------|---------|---------------------|-------|
| 000-00-0003 | いろはに美術館 | 2025/03/07 18:57:36 | 形式審査中 |

下記を十分に確認の上、定期報告書の削除/取下げ申請を行ってください。

「上記内容を確認しました」にチェックを入れると、「実行」ボタンがクリック可能になります。「実行」後は以下のような取扱いとなります。

「進捗状況」が「作成中」の場合  
作成中の報告書は「削除」されます。なお、削除後マイページトップから「削除済みデータ」にアクセスし、当該データを活用することも可能です。  
「進捗状況」が「修正依頼有」「形式審査中」「形式再審査中」の場合  
申請中の報告書は「取下げ申請」されます。取下げ手続きには数日かかることもありますので、お急ぎの場合は、当センターへご連絡ください。  
なお、報告書を再提出する際は、手続き終了後、マイページトップから「取下げ済みデータ」にアクセスし、当該データを活用することも可能です。

上記内容確認しました

「実行」ボタンをクリックしてください。

< 戻る

実行 >

公益財団法人  
東京都防災・建築まちづくりセンター  
〒160-8353  
東京都新宿区西新宿7-7-30 小田急西新宿O-PLACE 2F・3F



次ページへ

**定期報告書データ削除/提出取下げ申請完了 画面**

| 整理番号        | 建物名称    | 最終更新日時              | 進捗状況   |
|-------------|---------|---------------------|--------|
| 000-00-0003 | いろはに美術館 | 2025/03/07 19:09:40 | 取下げ申請中 |

**定期報告書のデータ削除/提出取下げ申請が完了しました。**

**【削除】**  
 提出完了前のデータは「削除」され、「マイページトップ画面」の進捗状況は「データ削除済み」となりました。  
 削除済みのデータは、メニュー画面の報告書編集ボタンから再度編集することも可能です。

**【取下げ申請】**  
 報告は「取下げ申請」され、当センターによる手続きが開始されました。手続きには数日かかることもありますのでお急ぎの場合は当センターへご連絡ください。  
 「マイページトップ画面」の進捗状況は「取下げ申請中」となり、手続きが終了次第、「取下げ済み」と表示されます。  
 なお、メール等、終了の通知は行いませんのでご承知おください。  
 「取下げ申請中」は、各報告のメニュー画面には進めません。「取下げ済み」後、メニュー画面の報告書編集ボタンから取り下げたデータを再編集できるようになります。

進捗状況が“取下げ申請中”となります。

マイページトップへ

「マイページトップへ」ボタンをクリックしてください。

公益財団法人  
 東京都防災・建築まちづくりセンター  
 〒160-8353  
 東京都新宿区西新宿7-7-30 小田急西新宿O-PLACE 2F・3F



**マイページトップ 画面**

**特定建築物定期調査報告**

<新たに報告書を作成する場合>  
 「報告書を新規で作成する」ボタンから進んでください。

<作成中、提出済の報告書を閲覧・編集する場合>  
 「作成報告書一覧」から、対象となる建物の行で処理を選択してください。  
 【作成、提出、削除、取下げ申請をしたい】  
 各建物の「メニューへ」のリンクをクリックしてください（報告書の進捗状況が「取下げ申請中」、「受付済み」のときは、閲覧、編集はできない為「メニューへ」のリンクはありません）。  
 【Excelファイルで確認したい】  
 「Excel」のリンクをクリックしてください。

報告書を新規で作成する

**防火設備定期検査報告**

<新たに報告書を作成する場合>  
 「報告書を新規で作成する」ボタンから進んでください。

<作成中、提出済の報告書を閲覧・編集する場合>  
 「作成報告書一覧」から、対象となる建物の行で処理を選択してください。  
 【作成、提出、削除、取下げ申請をしたい】  
 各建物の「メニューへ」のリンクをクリックしてください（報告書の進捗状況が「取下げ申請中」、「受付済み」のときは、閲覧、編集はできない為「メニューへ」のリンクはありません）。  
 【Excelファイルで確認したい】  
 「Excel」のリンクをクリックしてください。

報告書を新規で作成する

利用者/請求書情報登録

**作成報告書一覧**

| 種別 | 整理番号        | 建物名称    | 進捗状況    | 受付(取下)日 | プレビュー | 作成・提出                 |
|----|-------------|---------|---------|---------|-------|-----------------------|
| 特建 | 000-00-0001 | いろはに美術館 | データ削除済み |         |       | <a href="#">メニューへ</a> |
| 特建 | 000-00-0002 | いろはに美術館 | 作成中     |         | Excel | <a href="#">メニューへ</a> |
| 特建 | 000-00-0003 | いろはに美術館 | 取下げ申請中  |         | Excel |                       |

ログアウト

進捗状況が“取下げ申請中”となります。

公益財団法人  
 東京都防災・建築まちづくりセンター  
 〒160-8353  
 東京都新宿区西新宿7-7-30 小田急西新宿O-PLACE 2F・3F



次ページへ

- ・取り下げ依頼が受理された場合  
マイページトップ画面  
定期調査報告  
インターネット受付システム

電子報告に関するお問い合わせ  
 特定建築物定期調査報告 ☎ 03-5989-1929  
 防火設備定期検査報告 ☎ 03-5989-1937  
 (土日、祝祭日を除く 9:00~17:30)

## マイページトップ 画面

**特定建築物定期調査報告**

<新たに報告書を作成する場合>  
「報告書を新規で作成する」ボタンから進んでください。

<作成中、提出済の報告書を閲覧・編集する場合>  
「作成報告書一覧」から、対象となる建物の行で処理を選択してください。  
【作成、提出、削除、取下申請をしたい】  
各建物の「メニューへ」のリンクをクリックしてください（報告書の進捗状況が「取下申請中」、「受付済み」のときは、閲覧、編集はできない為「メニューへ」のリンクはありません）。  
【Excelファイルで確認したい】  
「Excel」のリンクをクリックしてください。

報告書を新規で作成する

**防火設備定期検査報告**

<新たに報告書を作成する場合>  
「報告書を新規で作成する」ボタンから進んでください。

<作成中、提出済の報告書を閲覧・編集する場合>  
「作成報告書一覧」から、対象となる建物の行で処理を選択してください。  
【作成、提出、削除、取下をしたい】  
各建物の「メニューへ」のリンクをクリックしてください（報告書の進捗状況が「取下申請中」、「受付済み」のときは、閲覧、編集はできない為「メニューへ」のリンクはありません）。  
【Excelファイルで確認したい】  
「Excel」のリンクをクリックしてください。

報告書を新規で作成する

利用者/請求書情報登録

### 作成報告書一覧

| 種別 | 整理番号        | 建物名称    | 進捗状況    | 受付(取下)日    | プレビュー | 作成・提出                 |
|----|-------------|---------|---------|------------|-------|-----------------------|
| 特建 | 000-00-0001 | いろはに美術館 | データ削除済み |            |       | <a href="#">メニューへ</a> |
| 特建 | 000-00-0002 | いろはに美術館 | 作成中     |            | Excel | <a href="#">メニューへ</a> |
| 特建 | 000-00-0003 | いろはに美術館 | 取下げ済み   | 2025/03/07 |       | <a href="#">メニューへ</a> |

進捗状況が「取下げ済み」となります。

ログアウト

公益財団法人  
 東京都防災・建築まちづくりセンター  
 〒160-8353  
 東京都新宿区西新宿7-7-30 小田急西新宿O-PLACE 2F・3F

※取下げ申請処理は進捗状況が「形式審査中」、「修正依頼有」、「形式再審査中」、「受付済み」の場合のみ可能です。  
 ただし「受付済み」の報告書の取下げができるのは管理者のみです。

# 報告書修正依頼対応 手順

## 1,修正依頼のある報告書について

提出済みの報告書について、修正をお願いする場合がございます。

その場合、管理者から「調査報告書不備修正依頼通知」メールが登録メールアドレス宛てに送信されていますので、内容をご確認の上、ご対応をお願いいたします。

「不備修正依頼通知」メール例：



## マイページトップ画面

定期調査報告  
インターネット受付システム

電子報告に関するお問い合わせ  
特定建築物定期調査報告 ☎ 03-5989-1929  
防火設備定期検査報告 ☎ 03-5989-1937  
(土日、祝祭日を除く 9:00~17:30)

### マイページトップ 画面

**特定建築物定期調査報告**

<新たに報告書を作成する場合>  
「報告書を新規で作成する」ボタンから進んでください。

<作成中、提出済の報告書を閲覧・編集する場合>  
「作成報告書一覧」から、対象となる建物の行で処理を選択してください。  
【作成、提出、削除、取下申請をしたい】  
各建物の「メニューへ」のリンクをクリックしてください（報告書の進捗状況が「取下申請中」、「受付済み」のときは、閲覧、編集はできない為「メニューへ」のリンクはありません）。

【Excelファイルで確認したい】  
「Excel」のリンクをクリックしてください。

報告書を新規で作成する

**防火設備定期検査報告**

<新たに報告書を作成する場合>  
「報告書を新規で作成する」ボタンから進んでください。

<作成中、提出済の報告書を閲覧・編集する場合>  
「作成報告書一覧」から、対象となる建物の行で処理を選択してください。  
【作成、提出、削除、取下をしたい】  
各建物の「メニューへ」のリンクをクリックしてください（報告書の進捗状況が「取下申請中」、「受付済み」のときは、閲覧、編集はできない為「メニューへ」のリンクはありません）。

【Excelファイルで確認したい】  
「Excel」のリンクをクリックしてください。

報告書を新規で作成する

利用者/請求書情報登録

### 作成報告書一覧

| 種別 | 整理番号        | 建物名称          | 進捗状況  | 受付(取下)日 | プレビュー | 成・提出  |
|----|-------------|---------------|-------|---------|-------|-------|
| 特建 | 001-11-0001 | いろはに美術館       | 作成中   |         | Excel | メニューへ |
| 防火 | 002-12-0002 | 小田急西新宿Q-place | 修正依頼有 |         | Excel | メニューへ |

該当報告書の「メニューへ」リンクをクリックしてください。

ログアウト

公益財団法人  
東京都防災・建築まちづくりセンター  
〒160-8353  
東京都新宿区西新宿7-7-30 小田急西新宿O-PLACE 2F・3F

次ページへ

## メニュー画面

防火設備定期検査報告  
インターネット受付システム

電子報告に関するお問い合わせ  
特定建築物定期調査報告 ☎ 03-5989-1929  
防火設備定期検査報告 ☎ 03-5989-1937  
(土日、祝祭日を除く 9:00~17:30)

### 防火設備定期検査報告メニュー 画面

| 整理番号        | 建物名称          | 最終更新日時              |
|-------------|---------------|---------------------|
| 002-12-0002 | 小田急西新宿Q-place | 2025/02/10 14:25:20 |

定期検査報告書編集

報告書Excel出力

報告データ削除/提出取下げ申請

マイページトップへ

ログアウト

「定期検査報告書編集」をクリックしてください。  
(特建の場合は「定期調査報告書編集」)

公益財団法人  
東京都防災・建築まちづくりセンター  
〒160-8353  
東京都新宿区西新宿7-7-30 小田急西新宿O-PLACE 2F・3F



## 定期報告書編集画面

防火設備定期検査報告  
インターネット受付システム

電子報告に関するお問い合わせ  
特定建築物定期調査報告 ☎ 03-5989-1929  
防火設備定期検査報告 ☎ 03-5989-1937  
(土日、祝祭日を除く 9:00~17:30)

### 定期報告書編集 画面

第一面

第二面

第三面

検査結果表 (防火扉)

検査結果表 (防火シャッター)

検査結果表 (耐火加スカーン)

検査結果表 (トレンチ)

検査結果図

関係写真

閲覧画面へ

保存する

メニューへ

第一面の整理番号を除く任意の面の任意の入力項目を1か所以上変更し、「保存する」ボタンをクリックしてください。

|  |   |        |             |
|--|---|--------|-------------|
| 整理番号   | 002                                     | 12     | 0002        |
| 報告者氏名  | 報告太郎                                    |        |             |
| 検査者氏名  | 検査太郎                                    |        |             |
| 1 所有者  |   |        |             |
| 氏名 (フリガナ)                                      | ショユウタロウ                                 |        |             |
| 氏名   | 氏名1 所有                                  | 氏名2 太郎 |             |
| 郵便番号   | 郵便番号検索は <a href="#">こちら</a><br>168      | 8353   | (半角数字)      |
| 住所   | 住所変換 郵便番号から自動入力できます。<br>東京都新宿区西新宿7-7-30 |        |             |
| 電話番号   | 03                                      | 6620   | 1234 (半角数字) |
| <input checked="" type="checkbox"/> 所有者と管理者が同じ |   |        |             |
|  | <a href="#">所有者を追加する</a>                |        |             |
| 2 管理者  |   |        |             |
| 氏名 (フリガナ)                                      | ショユウタロウ                                 |        |             |

公益財団法人  
東京都防災・建築まちづくりセンター  
〒160-8353  
東京都新宿区西新宿7-7-30 小田急西新宿O-PLACE 2F・3F



次ページへ

定期報告書編集 画面

最終遷移時刻 : 14:20:47

第一面

データが保存されました。

|  |                             |         |                          |
|--|-----------------------------|---------|--------------------------|
| 整理番号   | 002                         | 12      | 0002                     |
| 報告者氏名  | 報告太郎                        |         |                          |
| 検査者氏名  | 検査太郎                        |         |                          |
| 1 所有者  |                             |         |                          |
| 氏名 (フリガナ)                                      | ショウウタロウ                     |         |                          |
| 氏名   | 氏名 1 所有                     | 氏名 2 太郎 |                          |
| 郵便番号   | 郵便番号検索は <a href="#">こちら</a> | 168     | 8353 (半角数字)              |
|  | 住所変換 郵便番号から自動入力できます。        |         |                          |
|  | 東京都新宿区西新宿7-7-30             |         |                          |
| 電話番号   | 03                          | 6620    | 1234 (半角数字)              |
| <input checked="" type="checkbox"/> 所有者と管理者が同じ |                             |         |                          |
|  |                             |         | <a href="#">所有者を追加する</a> |
| 2 管理者  |                             |         |                          |
| 氏名 (フリガナ)                                      | ショウウタロウ                     |         |                          |

「メニューへ」ボタンをクリックしてください。

公益財団法人  
東京都防災・建築まちづくりセンター  
〒160-8353  
東京都新宿区西新宿7-7-30 小田急西新宿O-PLACE 2F・3F

メニュー画面

防火設備定期検査報告メニュー 画面

| 整理番号        | 建物名称          | 最終更新日時              |
|-------------|---------------|---------------------|
| 002-12-0002 | 小田急西新宿Q-place | 2026/02/10 14:20:47 |

定期検査報告書編集

報告書Excel出力

検査報告書提出

報告データ削除/提出取下げ申請

マイページトップへ

ログアウト

再度、提出が可能となります。

「マイページトップへ」ボタンをクリックしてください。

公益財団法人  
東京都防災・建築まちづくりセンター  
〒160-8353  
東京都新宿区西新宿7-7-30 小田急西新宿O-PLACE 2F・3F

次ページへ

# マイページトップ画面

定期調査報告  
インターネット受付システム

電子報告に関するお問い合わせ  
特定建築物定期調査報告 ☎ 03-5989-1929  
防火設備定期検査報告 ☎ 03-5989-1937  
(土日、祝祭日を除く 9:00~17:30)

## マイページトップ 画面

**特定建築物定期調査報告**

<新たに報告書を作成する場合>  
「報告書を新規で作成する」ボタンから進んでください。

<作成中、提出済の報告書を開覧・編集する場合>  
「作成報告書一覧」から、対象となる建物の行で処理を選択してください。  
【作成、提出、削除、取下申請をしたい】  
各建物の「メニューへ」のリンクをクリックしてください（報告書の進捗状況が「取下申請中」、「受付済み」のときは、開覧、編集はできない為「メニューへ」のリンクはありません）。  
【Excelファイルで確認したい】  
「Excel」のリンクをクリックしてください。

報告書を新規で作成する

**防火設備定期検査報告**

<新たに報告書を作成する場合>  
「報告書を新規で作成する」ボタンから進んでください。

<作成中、提出済の報告書を開覧・編集する場合>  
「作成報告書一覧」から、対象となる建物の行で処理を選択してください。  
【作成、提出、削除、取下をしたい】  
各建物の「メニューへ」のリンクをクリックしてください（報告書の進捗状況が「取下申請中」、「受付済み」のときは、開覧、編集はできない為「メニューへ」のリンクはありません）。  
【Excelファイルで確認したい】  
「Excel」のリンクをクリックしてください。

報告書を新規で作成する

利用者/請求書情報登録

## 作成報告書一覧

| 種別 | 整理番号        | 建物名称          | 進捗状況 | Excel | 作成・提出                 |
|----|-------------|---------------|------|-------|-----------------------|
| 特建 | 001-11-0001 | いろはに美術館       | 作成済  | Excel | <a href="#">メニューへ</a> |
| 防火 | 002-12-0002 | 小田急西新宿Q-place | 作成中  | Excel | <a href="#">メニューへ</a> |

進捗状況が再度、「作成中」となります。

ログアウト

公益財団法人  
東京都防災・建築まちづくりセンター  
〒160-8353  
東京都新宿区西新宿7-7-30 小田急西新宿O-PLACE 2F・3F

以降は、通常と同様の動きとなります。